



FYLKESMANNEN I HEDMARK
Miljøvernavdelingen

INSPEKSJONSRAPPORT

Endelig rapport.

Inspeksjon ved Bjørnåsmoen i Engerdal

Inspeksjonsnr.:

Bedriftens
adresse:

Engerdal kommune
2440 ENGERDAL

Tlf. nr. 62459600

Org. nr 964948976

Til stede fra
bedriften:

Egil Krog
Per Sjøvold

Arkivkode: 10/6568

Fylkesmannens
inspektør:

Inspeksjons
dato:

22.09.10

Hensikt:

Inspeksjonen var varslet på forhånd.

Hensikten med inspeksjonen er å kontrollere om driften av anlegget og håndtering av slammet er i henhold til tillatelsen og forurensningsloven med tilhørende forskrifter.

Hovedkonklusjon :

Det ble avdekket ...2.....avvik fra krav i utslippstillatelse/forurensningsloven eller forskrifter under inspeksjonen.

Det ble avdekketanmerkninger i forbindelse med inspeksjonen.

Fylkesmannen fatter vedtak om fastsettelse av en gebyrsats på kr: 4300,- for kontrollen, jf. Forurensningsforskriften § 39-7. Vedtaket kan påklages til Statens forurensningstilsyn innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, jf. forurensningsforskriften kap. 41, § 5. Eventuell klage må begrunnes og sendes Fylkesmannen i Hedmark.

Oppfølging etter kontroll

Ingen tilbakemelding

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene

Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1. januar 2011

Pålegg for skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. Eventuell klage må begrunnes og sendes Fylkesmannen.

Utarbeidet dato:

Engerdal 22.09.10

Sted.:

Inspektør (etter fullmakt):

Anne-Mette Nordbøle

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1: **Virksomhetens kontroll med driften ved anlegget er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd

Virksomheten har ikke tilfredsstillende:

- a) Mål for gjenbruk av ferdigbehandlet slam.
- b) Opplæring av driftspersonal
- c) Avvikshåndtering
- d) Risikovurdering
- e) dokumentasjon på rutiner for håndtering av slammene på mellomlegningsplassen.

Kommentarer:

Kommunen mangler en samlet dokumentasjon på loggføring og rutiner for håndtering av slammene på mellomlegningsplassen.

Avvik 3:

Virksomheten mottar og behandler avfall som ikke er komposterbart.

Virksomheten skal levere ristgods eller annet ikke komposterbart avfall til godkjent mottak.

Avvik fra: **Forurensningsloven § 32 – Håndtering av næringsavfall**

Kommentarer:

Avvik 4:

Slam mellomlagres utover tillatt lagringstid

Det ansees som deponering når ubehandlet slam lagres over tre år før det gjenvinnes eller behandles.

Avvik fra: **Avfallsforskriften kap.9 – deponering av avfall**

Kommentarer:

Ette at slammene er ørvannet i lagune blir slammene lagt i hauger uten videre planer for ettebruk av slammene.
Det ansees som deponering når ubehandlet slam lagres over tre år.