



Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddji
Tromssan ja Finmarkun staatinhallittija

Vår dato:

13.04.2026

Vår referanse

2026/2043

Deres dato:

Deres referanse

CERMAQ NORWAY AS
Nordfoldveien 165
8286 NORDFOLD

Telefonnummer til saksbehandler

Helene Mathiesen Hannestad,

Tilsynsrapport forurensningstilsyn Cermaq Norway AS- Kontrollnummer: 2026.008.I.SFTF

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn hos CERMAQ NORWAY AS (virksomhetsnummer: 961922976, dato: 24.02.2026).

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet og frister
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet og frister

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Etter en hendelse med akutt utslipp av diesel bidro virksomheten til aktiv spredning av diesel i sjøen
- Avvik 2: Virksomhetens risikovurdering og rutiner knyttet til akutt forurensning er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Vi anser avvik 1 som et alvorlig avvik.

CERMAQ NORWAY AS må snarest rette opp avvik. Dere må sende Statsforvalteren en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen 08.06.2026.



Dere må betale gebyr

CERMAQ NORWAY AS må betale et gebyr på 32 300 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftfpost@statsforvalteren.no ved Helene Mathiesen Hannestad. Merk svaret med saksnummer 2026/2043 og kontrollnummer: 2026.008.I.SFTF.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Etter en hendelse med akutt utslipp av diesel bidro virksomheten til aktiv spredning av diesel i sjøen

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Forurensningsloven § 7 andre ledd, plikt til å unngå forurensning
- Forurensningsloven § 40. beredskapsplikt, første ledd

Beskrivelse av krav

Har forurensning inntrådt skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den.

Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensningen. Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Etter et uhell med utslipp av ca. 500 liter diesel til sjøen på akvakulturlokalitet Tuvan kontaktet virksomheten brannvesenet. Virksomheten iverksatte ikke tiltak for å samle inn dieselen, men en båtpropell ble satt i gang for å spre dieselen bort fra merden. Hendelsen ble avviksregistrert hos virksomheten. Dagen etter ble fjæresonen undersøkt, men dette ble ikke dokumentert skriftlig. Det er i ettertid ikke gjennomført undersøkelser for å vurdere mulige konsekvenser av utslippet.

Statsforvalteren vurderer at virksomheten aktivt har bidratt til å spre utslippet da det inntraff, og at fokuset kun var knyttet til fiskehelse. Virksomheten har plikt til å motvirke akutte utslipp og skal ikke bidra til spredning når utslippet først har skjedd. Spesielt sjøfugl er sårbare for oljesøl på fjærdrakten og det skal lite til før fuglen vil bli sterkt påvirket. Vi vurderer at virksomheten ikke har hatt tilstrekkelig fokus på å unngå fare for forurensning til det ytre miljø, og at de ansatte har behov for mer kunnskap om virkningene av forurensning og forebyggende tiltak.

Vi anser dette som et alvorlig avvik.



Avvik 2: Virksomhetens risikovurdering og rutiner knyttet til akutt forurensning er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6, 7 og 8.

Beskrivelse av krav

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Virksomheten må ha et klart bilde av risikoen for å iverksette de tiltak som er nødvendige for å etablere et akseptabelt risikonivå.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten kunne framvise en risikovurdering for ytre miljø, og utslipp av diesel var inkludert i vurderingen. Utslipet på lokalitet Tuvan skjedde i forbindelse med arbeid utført med en servicebåt som ikke er eid av virksomheten. Hendelsene på Ytre Koven og Rivarbukt skyldtes menneskelig svikt og manglende etterlevelse av rutiner.

Under tilsynet kunne virksomheten ikke framvise at risikoen for akutte utslipp fra ulike operasjoner, eller at brudd på rutiner, var risikovurdert. Virksomheten har hatt flere hendelser knyttet til akutt forurensning, med ulikt omfang og ulike bakenforliggende årsaker. Relevante risikomomenter skal risikovurderes, slik at virksomheten kan forebygge uhell og iverksette tiltak som reduserer sannsynligheten for at hendelser oppstår. Etter en hendelse bør risikovurderingen oppdateres i tråd med erfaringene.

Under tilsynet kom det fram at hvordan virksomheten håndterer akutte utslipp, avhenger av hvor stort utslippet er. Virksomheten har imidlertid ikke definert hva som regnes som små eller store utslipp, fordi dette ifølge virksomheten avhenger av vær- og miljøforhold. For å kunne fastsette slike definisjoner må ansatte med ansvar for å vurdere akutt forurensning ha en felles forståelse og tilstrekkelig kunnskap om konsekvensene av slike hendelser. Tilsynet avdekket at denne kompetansen var mangelfull hos flere ansatte. Når virksomheten utarbeider risikovurderinger, skal det foreligge tydelige akseptkriterier. Uten slike kriterier kan ikke risikoen vurderes på en reell måte, og virksomheten får heller ikke et godt grunnlag for å fastsette nødvendige risikoreducerende tiltak.

Vedtak om gebyr

Statsforvalteren vedtar at CERMAQ NORWAY AS må betale et gebyr på kr. 32 300 for tilsynet. Dette tilsvarer sats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet og er gitt på bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk. Vedtaket er gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til varsel om gebyr 17.02.2026 og til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.



Dere har rett til å klage

Dere har rett til å klage på vedtaket om gebyr. Retten til å klage er gitt i forvaltningsloven kap. VI. En klage bør være skriftlig begrunnet og må sendes til Statsforvalteren innen tre uker etter at dere mottok dette brevet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av CERMAQ NORWAY AS sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok:

- Helene Mathiesen Hannestad
- Vigdis Johnsen
- Ida Giæver Tveter (observatør)

Kontaktperson hos CERMAQ NORWAY AS:

- Ingunn Johnsen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende CERMAQ NORWAY AS ble kontrollert under tilsynet:

- 10821 Tuvan
- 10822 Riverbukta
- 32617 Ytre koven

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert knyttet til akutt forurensning:

- Internkontroll

Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold under tilsynet:

- Beredskapsplan
- Risikovurdering
- Alarmplan
- Prosedyre for risikovurdering



Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

I forurensningsloven er det et alminnelig forbud mot å forurense, men det er tilstrekkelig at det foreligger en saklig grunn til mistanke om at forurensning kan inntre. I henhold *til forskrift 01.01.1993 om varsling av akutt forurensning eller fare for forurensning*, så har den ansvarlige for forurensning en plikt til å straks å varsle. Varslingsplikten gjelder også ved *fare for* akutt forurensning. Cermaq Norway AS hadde ved ett tilfelle ikke vurdert at utslipp av 500-1000 liter ensilasje kunne utgjøre fare for forurensning, og 110 ble dermed ikke varslet. Det er Kystverket, eller den Fiskeri- og kystdepartementet bemyndiger, som fører tilsyn med den forskriften.

Dere har anledning til å kommentere rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Ledernavn
Lederstilling

Helene Mathiesen Hannestad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent