



FYLKESMANNEN I FINNMARK
Miljøvernnavdelingen

FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI
Birasaáhttenossodat

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2010.030.I.FMFI Saksnummer: 10/4156

Dato for inspeksjon: 17. september 2010

Informasjon om virksomheten

Navn: Grieg Seafood Finnmark AS, avd. Adamselv	Organisasjonsnr.: 980 361 306
Adresse: Postboks 3, 9742 Kunes	Telefon/e-post: 78 49 85 00 / per.magne@volden.no
Besøksadresse: Landersfjord, 9740 Lebesby	Anleggsnr.: 2022.0002.02
Kommune/kommunenr.: Lebesby	Bransjenr. (NACE-kode): 03.212

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Per Magne Eriksen	Fra fylkesmannen i Finnmark: Eirik Frøiland Magnus Jakola-Fjeld
--	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: *håndtering av farlig avfall, internkontrollrutiner, opplæring og kompetanse, journalføring, lagring, deklarerings, viderelevering og beredskap.*

Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
 Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket
 Det er gitt _____ anmerkninger

Hovedkonklusjon av tilsynet:

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik fra utslippstillatelsen, forurensningsloven, og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.

- Virksomheten har ikke overholdt utslippstillatelsen.
- Virksomheten har svært mangelfull internkontroll.

Varsel om gebyr

Fylkesmannen varslar med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av en gebyrsats på kr: **4 300,-** for kontrollen. Merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf § 16 i forvaltningsloven. Informasjon om gebyr, se side 3.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen
tilbakemelding

Fylkesmannen ber virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding innen 1. mars 2011 for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene i forhold til avvik. Fylkesmannen ber virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

For informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkning se side 3.

Eirik Frøiland
07/12-10 Magnus Jakola-Fjeld

dato

inspektør

Fylkesmannen i Finnmark

seksjonssjef

Definisjoner og informasjon

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Varsel om tvangsmulkt

Fylkesmannen varsler herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen **1. mars 2011** med de pålagte opplysninger og/eller en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 10 000,- første dag, og deretter løpe med kr 1000,- per dag inntil kravene er oppfylt. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Vedtak om kontrollgebyr

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomhet er gebyrbelagt. Virksomheten skal betale for kontroll med overholdelse av krav fastsatt i forurensningsforskriften, avfallsforskriften og internkontrollforskriften. Fylkesmannen fatter med dette vedtak om **gebyrsats 4** for kontrollen, jf. forurensningsforskriften, § 39-6. Dette vil si et gebyr på kr **4 300,-** for inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett vil bli sendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll. Disse er:



Avvik 1: Anlegget mangler fastsatte mål for helse, miljø og sikkerhet.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 4 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.

Kommentar:

Anlegget har ikke fastsatt egne ytre miljømål. Under tilsynet kunne det ikke dokumenteres skriftlig at virksomheten satt egne mål for utslipp eller forurensning inkl. kjemikalieforbruk og legemidler. Virksomheten skal skriftlig kunne dokumentere mål for å forebygge mot forurensning (utslipp) fra anleggets virksomhet til luft, vann og jord.



Avvik 2: Anlegget utfører ikke tilfredsstillende systematisk risikovurderinger av aktivitetene den utøver.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 6 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.

Kommentar:

Anlegget mangler dokumentasjon på at risikovurderinger er gjennomført. Bedriften har ikke systematisk kartlagt mulige farer og problemer mht. ytre miljø. Anlegget har ikke vurdert både dagens og framtidige utslippssituasjon (utvidinger/økt produksjon) med hensyn på forurensing/belastning på resipienten i forhold til type og tilstand.

Eksempel på anleggets risikovurderinger skal omfatte alle aktiviteter/operasjoner og utstyr /installasjoner som er knyttet til settefiskanlegget, og som kan ha betydning i forhold til utslipp og ytre miljø. Dette skal være risikovurdert, inkludert potensielle utslippshendelser/ytre miljø relaterte uhellsscenarioer (f.eks. dieseltanker, slamtanker, ensilasjetanker eller akutt fiskedød).

**Avvik 3: Anlegget utfører ikke ledelsens gjennomgang**

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §§ 4 og 5, annet ledd, pkt. 8 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.*

Kommentar:

Anlegget kunne ikke dokumentere at ledelsen foretar jevnlig gjennomgang av internkontrollforskriften. Vurderinger knyttet til miljømål, risiko, kjemikalie- og legemiddelbruk samt vedlikehold og teknisk tilstand på utstyr.

**Avvik 4: Anlegget mangler forebyggende vedlikehold av utslippsrelatert utstyr.**

Avvik fra: *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 7 og vilkår 6.1 i utslippstillatelsen.*

Kommentar:

Virksomheten mangler rutiner/vedlikeholdssystem på utslippsrelatert utstyr. Anlegget må som en del av sitt internkontroll ansvar vite om utslippsrelatert utstyr er i tilfredsstillende stand. Eksempel på utslippsrelatert utstyr kan være renseanlegg inkl. alarmer for overvåkning, avløpsvann og overløp, slamtank, dieseltank, overfyllingsvern, koblinger, kjemikalielager og farlig avfallslager.

**Avvik 5: Anlegget har hatt en høyere produksjonsstørrelse enn tillatt.**

Avvik fra: Vilkår 1 i utslippstillatelsen.

Kommentar:

Under tilsynet ble det dokumentert at Grieg Seafood Finnmark AS, avd. Adamselv, har hatt en høyere produksjonsstørrelse i 2009 enn rammevilkårene i tidligere utslippstillatelse.

Utslippstillatelsen er regulert i forhold til utslipp av organisk stoff og næringsstoffene nitrogen og fosfor, og kjemikaliebruk og avfallshåndtering. Rammene for produksjonsstørrelsen er knytta opp mot miljøtilstanden i området og den helhetlige belastninga av resipienten. Fylkesmannen ser derfor svært alvorlig på brudd av utslippstillatelsen.