



BERIKA AS AVD MULE
Sætersmyra 353
7609 LEVANGER

Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunhild Flaamo, 73199389

Rapport etter tilsyn - Berika AS avd. Mule - Levanger kommune

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsyn 21.04.2026 hos Berika AS avd. Mule (virksomhetsnummer: 922 956 235). Inspeksjonsrapport nr. 2026.148.I. SFTL

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse
- Del 3: Informasjon om tilsynet
- Del 4: Annen informasjon

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultatet av tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse er gitt i del 2.

Statsforvalteren avdekket avvik som dere må rette snarest

Statsforvalteren avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Måleprogrammet for utslipp til vann har mangler
- Avvik 2: Bedriftens miljørisikovurdering er mangelfull
- Avvik 3: Virksomheten sin håndtering av farlig avfall er mangelfull

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Berika AS avd. Mule må snarest rette opp avvik. Statsforvalteren ber om en skriftlig tilbakemelding som viser hvordan avvik er rettet innen **30.06.2026**.



Statsforvalteren påpeker anmerkninger

Vi har følgende anmerkning:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel klargjøre/definere hva som vurderes som et avvik med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø

Anmerkning er et forhold som vi mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Dere vil bli pålagt å betale et gebyr

Statsforvalteren varsler at Berika AS avd. Ytterøy må betale et gebyr på 43 100 kr for tilsynet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på epost

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til sftlpost@statsforvalteren.no . Merk svaret med saksnummer 2018/6902.

Del 2: Statsforvalterens vurdering og begrunnelse

Avvik 1: Måleprogrammet for utslipp til vann har mangler

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen etter forurensningsloven av 24.02.2014 punkt 11.1- 11.2
- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd punkt 7

Beskrivelse av krav

Tillatelsen stiller krav om gjennomføring av målinger av utslipp til vann. Målinger og beregninger skal utføres slik at de blir representative for virksomhetens faktiske utslipp. Virksomheten skal ha et måleprogram som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. For utslippet til vann er det satt grenseverdier for komponentene BOF₅, fett, pH og temperatur. Det skal også overvåkes på komponentene KOF, suspendert stoff, total fosfor og ortofosfat.

Måleprogrammet må ha et omfang som sikrer at resultatene gjenspeiler de faktiske utslippene, og skal beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning. Dette inkluderer

- En identifisering og beskrivelse av utslippsstrømmer, volum og innhold
- En beskrivelse av prøvetakingsmetode og -frekvens
- En begrunnelse for valg av prøvetakingsmetode og -frekvens
- Vurdering av usikkerhetsbidrag i målingene
- Kontroll og dokumentasjon av utslipp til luft og vann gjennom målinger og analyser

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Statsforvalteren fikk forelagt prøvetakingsplan, måleprogram og usikkerhetsvurdering på tilsynsdagen.

Måleprogrammet mangler beskrivelse av blant annet

- hvordan virksomheten sikrer representativ prøvetaking av utslipp til vann, herunder



- en beskrivelse av eventuelle variasjoner i produksjonsprosessen
- en vurdering av hva som vil være riktig frekvens og antall prøver gjennom året

Mangler i måleprogrammet var også et avvik ved forrige tilsyn for 7 år siden.

Usikkerhetsvurderingen lister opp hva som kreves av en slik vurdering, men vi kan ikke se at det foreligger konkrete vurderinger av usikkerhet ved de prøvene som faktisk tas. Eksempelvis foreligger det ingen vurdering av om prøvetakingspunktet i kummen etter fettavskiller er satt på riktig sted, med vurderinger om prøveuttak gjennomføres i rennende vann eller ikke.

Prøvetakingsplanen beskriver uttak av minst 8 prøver årlig. Dette ble ikke fulgt i 2025, og bedriften fikk kun tatt ut en prøve. Avviket er registrert internt i bedriften, og vi minner om at dette også skal fremgå og vurderes i den årlige egenkontrollrapporten til oss.

Avvik 2: Bedriftens miljørisikovurdering er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen etter forurensningsloven av 24.02.2014, punkt 2.7 og 10.1
- Internkontrollforskriften § 5, andre ledd, punkt 6

Beskrivelse av krav

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Tillatelsen stiller krav om at bedriften skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet. Resultatene skal vurderes i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved virksomheten som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader inne på bedriftens område eller utenfor. Ved modifikasjoner og endrede produksjonsforhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Statsforvalteren fikk forelagt miljørisikovurderingen på tilsynsdagen. Vurderingen omfatter flere mulige uønskede hendelser ved anlegget.

Ved gjennomgang ser vi at det fortsatt mangler skriftlig risikovurdering av blant annet (ikke uttømmende):

- lagring av farlig avfall (samlagring, skilting, sluk og sikring)
- lagring av kjemikalier (skilting, sluk og sikring)
- lagring av olje i lokaler med sluk i gulvet
- lagring av diesel uten oppsamling

Videre observerer vi at dieselutslipp ble av bedriften under tilsynet vurdert som den hendelsen med største miljørisiko, men har likevel fått lav risiko i vurderingssystemet. Det var imidlertid ikke satt noen kriterier for hva de ulike tallene representerer med tanke på sannsynlighet og konsekvens. Det mangler også en ny risikovurdering etter at tiltak er beskrevet for å se om tiltaket faktisk reduserer vurdert risiko.



Det er også vår vurdering at tiltak for å redusere risiko knyttet til «hendelser» med fordel kan nyanseres og konkretiseres i større grad for hver hendelse. Et eksempel på dette er at risikovurderingen har beskrevet mange årsaker knyttet til at utslippet av avløpsvann, men det er egentlig ikke beskrevet tiltak. Ved å dele opp og nyansere tiltak blir det mulig å revidere risiko ved iverksetting av enkelttiltak. Dette vil gi en mer dynamisk risikovurdering som kan følges opp med konkrete handlingsplaner.

Avvik 3: Virksomheten sin håndtering av farlig avfall er mangelfull

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket

- Tillatelsen etter forurensningsloven av 24.02.2014, punkt 9.1
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5, § 11-8, § 11-12

Beskrivelse av krav

Avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall sier at virksomheter som genererer farlig avfall skal sikre forsvarlig oppbevaring og håndtering av avfallet. Dette omfatter krav til lagring, levering og deklarerer av avfallet. Farlig avfall skal lagres på en måte som ikke fører til sammenblanding med annet avfall, eller at fraksjoner av farlig avfall sammenblandes slik at videre håndtering vanskeliggjøres. Dersom den totale mengden farlig avfall ved virksomheten overstiger 1 kg skal avfallet leveres til lovlig mottak minst en gang per år. Ved levering skal farlig avfall deklarerer.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

- Lagringsplassen for lysstoffrør (farlig avfall) var utendørs uten beskyttelse for vær og vind.
- Det er laget skriftlige rutiner for avfallshåndtering, men den følges ikke. I tillegg mangler den beskrivelse av håndtering av blant annet spillolje og oljefilter.
- Det var ukjent for bedriften om levering av farlig avfall gjøres årlig.
- Farlig avfall har blitt levert som privatperson i stedet for næringsaktør, og det mangler da deklarasjon på levert avfall.
- Spillolje er levert til et verksted. Et verksted er ikke et godkjent mottak for farlig avfall.

Bedriften rapporterte i egenkontrollrapporten for 2025 at ble det levert lysstoffrør og batteri til NG og oljefiltre til Retura i 2025. Ved sjekk på avfallsdeklarerer.no (nettstedet for deklarerer av farlig avfall) ble det ikke deklarerer farlig avfall i 2025 hvor Berika avd. Mule ble registrert som avfallsprodusent.

Anmerkning 1: Virksomheten kan med fordel klargjøre hva som vurderes som et avvik med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering

Virksomheten har etablert et fungerende avvikssystem. Det går ikke fram av virksomhetens internkontroll hva som vurderes som et avvik med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø.

Virksomheten kan med fordel avklare, for å sikre en omforent oppfatning internt, om hva som skal rapporteres som avvik. Dette for å unngå at det ikke skjer en underreportering på dette feltet.



Varsel om gebyr

Statsforvalteren varslar at Berika AS avd. Mule må betale et gebyr for tilsynet. I varsel om tilsyn i e-post av 14.04.2026 ble det vurdert at sats 5 var dekkende for et flerdagers tilsyn, herunder Berika sine avdelinger både på Ytterøya og Mule. Under tilsynet ble det avklart at Berika ønsker at de to avdelingene faktureres separat. Med bakgrunn i forventet total ressursbruk tar vi sikte på å vedta et gebyr på 43 100 kr. Dette tilsvarer sats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Vedtaket vil bli gitt med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-7.

Dere vil få et nytt brev med vedtak om gebyr.

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for tilsyn på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har anledning til å kommentere

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Vår hjemmel til å føre tilsyn er forurensningsloven § 48. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av Berika AS avd. Ytterøy sitt miljøarbeid eller miljøstatus.

Tilsynet er en del av Statsforvalterens risikobaserte tilsyn.

Fra Statsforvalteren deltok

- Gunhild Flaamo
- Elise Hermo Rusti
- Monica Ekli

Kontaktperson hos Berika AS avd. Mule

- Ariel Strømmen

Anlegg kontrollert

Følgende anlegg tilhørende BERIKA AS:

- Berika AS avd. Mule

Tema kontrollert

Følgende tema ble kontrollert

- Utslipp til vann
- Avfall, herunder farlig avfall
- Internkontroll inkludert avviksbehandling og miljørisikovurdering



Regelverk

Tilsynet omfattet følgende regelverk:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold i forbindelse med tilsynet:

- Prøvetaking avløp
- PRO Vurdering av usikkerhetsbidrag avløpsprøver
- Avfallshåndtering
- Risikoanalyse miljø Ytterøy

Del 4: Annen informasjon

Andre forhold

Påslippsavtale med Levanger kommune

Bedriften ønsker å få på plass en påslippsavtale for prosessavløpsvann, og har kontaktet Levanger kommune for å få utarbeidet en slik avtale. Prosessen har dratt noe ut i tid, og bedriften vil på nytt ta kontakt med kommunen.

Endring av gjeldende tillatelse etter forurensningsloven.

Det ble informert om at noen av prosessene ved Mule vil bli flyttet til den nye fabrikk på Røra. Det planlegges med at den skal være i drift fra september. Det vil i hovedsak være «rålinja» som flyttes, mens steking skal fortsette på Mule, og mengden her planlegges økt fremover. Det ble orientert om at gjeldende ramme i tillatelsen (1000 tonn til foredling) vil være tilstrekkelig også framover. Det er på sikt planer om at alt skal flyttes til Røra, men i dag er det ikke plass til stekelinja.

Avdelingen på Mule har fått et eget organisasjonsnummer (bedriftsnummer). Ansvarlig enhet slik det står nå er Berika avd. Ytterøy. Tillatelsen må derfor endres slik at ansvarlig enhet blir riktig. Vi vil varsle denne endringen i et eget brev.



Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Dere har anledning til å kommentere på faktiske feil i denne rapporten. Eventuelle kommentarer må sendes Statsforvalteren innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten vil være offentlig tilgjengelig

Denne rapporten er tilgjengelig for offentligheten via Statsforvalterens postjournal på einnsyn.no, i tråd med offentlighetsloven.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør
Klima- og miljøavdelingen

Gunhild Flaamo
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:

LEVANGER KOMMUNE

Postboks 130

7601

LEVANGER