

Rapport nr. 2007.098.I

Saksnummer 2006/772

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Kronos Titan AS	Organisasjonsnummer: 974106477
Adresse: Postboks 1415 1602 Fredrikstad	Telefon: 69309000
	Anleggsnr.:
Besøksadresse: Titang. 1	Bransjenr. (NACE-kode): 24.12
Kommune/kommunenr.: Fredrikstad	Tillatelse til virksomhet av: 28.02.2007

Informasjon om kontrollen

Tilstede fra virksomheten: Terje Hauge	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Bent Bolstad Tone Line Fossnes
Hovedtema for kontrollen: Tankanlegg	
Kontrollområder: Internkontroll	
<input checked="" type="checkbox"/> Vedlikehold	<input checked="" type="checkbox"/> Teknisk tilstand
<input checked="" type="checkbox"/> Overvåkning	<input checked="" type="checkbox"/> Dokumentasjon
<input checked="" type="checkbox"/> Sikring	<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner for påfylling

Resultater av kontrollen:

Ingen avvik 3 Avvik * Kommentarer/
 Ingen anmerkninger Anmerkninger * Andre forhold

*) Avvik og anmerkninger er definert på neste side i denne rapporten

Oppfølging etter kontrollen:**Pålegg**

SFT pålegger virksomheten å sende SFT en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og å redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene, samt redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene. Tidsfrist for virksomhetens skriftlige tilbakemelding settes til: 6. juli 2007


Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes SFT.

Gebyr for kontrollen

Virksomheten er plassert i risikoklasse 1, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i utslippstillatelsen. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Tilsynsperson:

15.06.2007



Dato

Statens forurensningstilsyn

Inspeksjonsrapporten bekreftes mottatt:

15.06.07

Dato

For virksomheten

Definisjoner**Avvik:**

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning:

Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik 1: Virksomhetens risikovurdering for tankanlegg og rørsystemer har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 6

Kommentarer:

- Virksomheten utfører systematiske risikovurderinger av sine tanker og har i tillegg en egen risikokartlegging for mottak og lagring av svovelsyre og fyringsolje med tilhørende rørstrekk utført i 2006. Imidlertid mangler en systematisk kartlegging av virksomhetens rørsystemer og enkelte rørstrekk er ikke vurdert.
- Risikoanalysen for NaOH-tanken omfatter ikke vurderinger av at tanken står på grus og at det er kum nær tanken som leder til Glomma.

Avvik 2

Virksomhetens forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram har mangler

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

- Enkelte av virksomhetens rørsystemer er ikke lagt inn i virksomhetens systematiske inspeksjons- og vedlikeholdsprogram.
- Virksomhetens akseptkriterier for vurdering av tankkontroller er ikke beskrevet i internkontrollen.
- Dekkene i oppsamlingsbassengene er ikke underlagt et forebyggende inspeksjons- og vedlikeholdsprogram.

Avvik 3

Enkelte rutiner for tankanlegget er ikke beskrevet tilstrekkelig i virksomhetens internkontroll

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, §5, 2. ledd, punkt 7

Kommentarer:

- Det er ikke utarbeidet sjekklister for kontroll ute i tankanlegget
- Virksomheten har i sin praksis ved lasting til tankbil en person tilstede under arbeidsoperasjonen. Dette mangler imidlertid beskrivet i virksomhetens rutiner