



Fylkesmannen
i Oslo og Akershus

Ragn Sells avd. Skårer
Postboks 49
2001 LILLESTRØM

Miljøvernavdelingen

Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Deres ref.:
Deres dato:
Vår ref.: 2015/24040-1 M-FO
Saksbehandler: Helene Mathisen
Direktetelefon: 22003643

Dato: 18.12.2015

Ragn Sells avd. Skårer - Kontrollrapport

Anleggsnr.	Kontrollnr.	Saksnr.	Rapportdato:
0230.0083.01	2015.094.I.FMOA	2015/24040	18/12-2015

Opplysninger om virksomheten

Navn	Ragn Sells AS avd. Skårer
Organisasjonsnr.	952187627
Bedriftsnr.	971867965
Kommune	LØRENSKOG
UTM-koordinater	Ø 609861, N 6645008
Besøksadresse	Solheimsveien 101, 1473 Lørenskog
Postadresse	Postboks 49, 2001 Lillestrøm
Telefonnr.	67910100
E-post	info@ragnsells.no
NACE-kode	38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall

Opplysninger om kontrollen

Kontrolldato	4.12.2015
Virksomhetens representanter	Tom Harald Rudberg, avd. leder Martin Hansen, ass. driftsleder Raymond Fagerli Borgersen, regionsjef øst Jan Petter Eid, kvalitet og miljørådgiver Thorbjørn Jansrud, driftsleder
Fylkesmannens kontrollører	Helene Mathisen, overingeniør Anne Stine Zakariassen, senioringeniør Iver Hille, rådgiver (saksbehandler)
Bakgrunn for kontrollen	Kontroll av avfallssorteringsanlegg - avrenning
Tema for kontrollen	Utslipp til vann, internkontroll



Sammendrag av resultat

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Disse er:

Avvik 1: Utslippskontroll med avrenning fra Ragn Sells AS avd. Skårer er mangelfull

Avvik 2: EE-avfall lagres i åpne konteiner med fare for avrenning

Virksomheten skal sende skriftlig tilbakemelding på tiltak som er eller er planlagt gjennomført innen 4.3.2016.

Innledning/Bakgrunn

På generelt grunnlag fører Fylkesmannen tilsyn for å forebygge og avdekke forurensning av ytre miljø.

Kontrollrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Hovedtema for kontrollen var:

- lagring av avfall
- overvannshåndtering

Definisjoner

Avvik: Defineres som mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår i utslippstillatelser eller dispensasjoner.

Anmerkning: Defineres som et forhold tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Dette kan f.eks. være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte.

Dokumentunderlag og regelverk

- Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn-Sells AS avd. Skårer. Tillatelsen er datert 15.8.2012.
- *Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)*, av 13. mars 1981, med senere endringer
- *Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer
- *Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)*, av 6. desember 1996, med senere endringer.
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)*, av 1. juni 2004, med senere endringer.



Resultat fra kontrollen

Det ble gitt 2 avvik under kontrollen.

Avvik 1: Utslippskontroll med avrenning fra Ragn Sells AS avd. Skårer er mangelfull

Avvik fra: *Tillatelsen punkt 1.6.*

Kommentar: I henhold til tillatelsen skal anlegget være utformet slik at avfallsaktivitetene ikke kan medføre forurensning til jord, luft, vann eller avløpsnett. Det ble kommentert i kontrollrapporten etter Fylkesmannens tilsyn ved Ragn Sells AS, avd. Skårer i 2010, at risikovurderingen angående avrenning til vann var mangelfull og det ble poengtert at det er ulovlig for anlegget å produsere forurenset overvann eller sigevann.

Under kontrollen kom det fram at systematisk prøvetaking av utslipp fra vaskehall og verksted gjennom oljeutskiller var gjennomført og verdiene av olje i utslippsvannet var under kravet i forurensningsforskriftens kapittel 15, på 50mg/L. I tillegg var det gjennomført målinger av avrenning fra anlegget i forbindelse med en studentoppgave nylig. Det var også igangsatt et arbeid for å få oversikt over kummer og private stikkledninger med videokjøring av ledningsnettet. Det er positivt at arbeidet med å kartlegge forhold rundt avrenning fra anlegget er igangsatt, men i og med at dette ble poengtert allerede i 2010, kan ikke Fylkesmannen se at Ragn Sells AS, avd. Skårer på kontrolldagen kunne dokumentere at utslippskontrollen med hensyn på utslipp til vann er tilstrekkelig.

Det er en nasjonal målsetting å stanse utslipp av prioriterte miljøgifter frem mot 2020, jamfør blant annet prioritetslisten på www.miljostatus.no. Det er utviklet miljøkvalitetsstandarder for prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i ferskvann og kystvann, jamfør forskrift om rammer for vannforvaltningen, vedlegg VIII - miljøkvalitetsstandarder for miljøgifter i vannforekomster. Fylkesmannen betrakter offentlig avløpsnett som en sårbar resipient på lik linje med vannforekomster (ferskvann og kystvann).

Et måleprogram bør settes opp etter risikovurderingen (jf. avvik 1) for utslipp til vann er utført, og inngå som en del av virksomhetens internkontroll. Endelig prøvetakingsfrekvens må fastsettes etter at virksomheten har fått en oversikt over utslippet fra anlegget. I en kartleggingsfase av utslippene er det aktuelt å foreta hyppig og bredspektret prøvetaking. Etterhvert som resultatene fra kartleggingen foreligger, kan det senere være grunnlag for å snevre måleprogrammet inn noe, dersom utslippene er lave eller uten miljømessig betydning.

Oppfølging:

Redegjørelse for hvordan virksomheten skal oppnå en tilfredsstillende utslippskontroll med hensyn på utslipp til vann oversendes Fylkesmannen innen fristen for tilbakemelding.



Avvik 2: EE-avfall lagres i åpen konteiner med fare for avrenning

Avvik fra: *Tillatelsen punkt 5.2.*

Kommentar: I henhold til tillatelsen skal EE-avfall mottak, mellomlagring og omlasting av EE-avfall skje på en slik måte at avrenning ikke skal kunne oppstå. Under befaringsrunden ble det observert usanert EE-avfall som var lagret i åpen konteiner.

Oppfølging:

Beskrivelse av tiltak for å sikre at ikke det oppstår avrenning fra EE-avfallet oversendes Fylkesmannens miljøvernnavdeling innen fristen for tilbakemelding.

