

<b>s</b>	<b>ft:</b>	<b>Inspeksjonsrapport</b>
----------	------------	---------------------------

<b>Rapport nr.:</b>	<b>2007.178.I. SFT Endelig</b>		
<b>Virksomhet:</b>	<b>Hellik Teigen AS</b>	<b>Organisasjonsnummer:</b>	<b>941538576</b>
<b>Virksomhetens adresse:</b>	<b>Postboks 2 3301 Hokksund</b>	<b>SFTs saksnr.:</b>	<b>2002/480</b>
<b>EMAS-registrert:</b>	<b>Nei</b>	<b>Anleggsnummer:</b>	<b>0624.015.01</b>
<b>ISO-14001-sertifisert:</b>	<b>Ja</b>		
<b>Utslippstillatelse av:</b>	<b>23. april 1996</b>	<b>Antall sider i rapporten:</b>	<b>6</b>
<b>Bransjenr. (NACE-koder):</b>	<b>37.1</b>	<b>Forrige kontroll:</b>	<b>7. juni 2005</b>
<b>Risikoklasse:</b>	<b>3</b>	<b>Tidsrom for kontrollen:</b>	<b>16. november 2007</b>
<b>Kontaktperson fra virksomheten under kontrollen:</b>	<b>Ring Tore Teigen</b>	<b>Inspektør:</b>	<b>Tone Line Fossnes</b>
		<b>Andre tilstede:</b>	<b>Poul Byskov, SFT Ole Thomas Thommesen, SFT Håkon Dalen, Fylkesmannen i Buskerud</b>

---

### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og den anmerkningen som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert: Mottakskontroll av innkommet materiale, utslipp til vann og luft, farlig avfall

### Hovedkonklusjon

Under inspeksjonen ble det konstatert følgende avvik:

- Hellik Teigen AS har mangler ved sine rutiner for mottakskontroll.
- Hellik Teigen AS' risikovurdering har mangler.
- Hellik Teigen AS' rutiner for utslippsmålinger av vann og luft er mangelfulle.
- Hellik Teigen AS dokumenterer ikke om slam fra våtvasker er farlig avfall eller ikke.
- Det er ikke fast dekke på alle områder hvor det lagres innsatsmateriale.

SFT har følgende anmerkning:

- Våtvasker er ikke i drift i kalde perioder.

---

**Utarbeidet dato: 10. desember 2007**

**Godkjent dato:**

Sign.:

Sign.:

Inspektør: Tone Line Fossnes

Overordnet: Bjørn Bjørnstad

---

## 1. Innledning

Denne rapporten er skrevet etter en anmeldt rutineinspeksjon. Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er konstatert under kontrollen og som ligger innenfor SFTs forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

- AVVIK defineres som: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.  
(F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)
- ANMERKNING defineres som: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS/internkontrollforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall kapittel 11 om farlig avfall
- Egenkontrollrapport for 2006
- Forrige kontrollrapport fra SFT
- Utslippstillatelse av 23. april 1996

## 3. Omfang

Hovedtema for inspeksjonen var:

- internkontroll
- prosessanlegg
- produksjons-/forbruksavfall
- farlig avfall
- naboklager, oppfølging etter forrige kontroll

For nærmere spesifisering, se skjema i vedlegg 1.

## 4. Avvik

Følgende avvik ble konstatert under inspeksjonen:

**Avvik 1**

Hellik Teigen AS har mangler ved sine rutiner for mottakskontroll.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter § 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 8.1

**Kommentarer**

- Hellik Teigen AS har beskrevne rutiner for kontroll ved mottak av avfall for fragmentering i sin internkontroll. Imidlertid mangler det en mer detaljert beskrivelse av hvilke fraksjoner som skal sjekkes for hva.
- Det er ikke beskrevet krav til miljøsanering og ansvar for levering av miljøsanerte innsatsmaterialer i kontrakter med leverandører av innsatsmaterialer.

**Avvik 2**

Hellik Teigen AS' risikovurdering har mangler.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter § 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 6.1

**Kommentarer**

Det mangler risikovurdering og inspeksjonsprogram for virksomhetens lagertanker. Risikovurdering av lagring av farlig avfall mangler. Det ble blant annet observert jernbanesviller lagret direkte på bar mark og manglende merking av områder hvor farlig avfall lagres.

**Avvik 3**

Hellik Teigen AS' rutiner for utslippsmålinger av vann og luft er mangelfulle.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter § 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 9.2

**Kommentarer**

Det mangler en skriftlig beskrivelse av rutinene for prøvetakning av vann. Utslippsmålinger til luft utføres av en konsulent. Rapporten fra denne mangler en beskrivelse av produksjonsforholdene i måleperiodene. Dette gjelder blant annet opplysninger om det er full produksjon, om innmatingen av innsatsmaterialer i shredder, samt angivelse av uregelmessigheter.

**Avvik 4**

Hellik Teigen AS dokumenterer ikke om slam fra våtvasker er farlig avfall eller ikke.

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide i virksomheter

§ 5, 2. ledd punkt 6

#### **Kommentarer**

Det foretas ikke analyse for farlige komponenter av slam fra våtvasker. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottak.

#### **Avvik 5**

Det er ikke fast dekke på alle områder hvor det lagres innsatsmateriale.

#### **Avvik fra**

Utslippstillatelse av 23. april 1996, vilkår 2.1

#### **Kommentarer**

Det gjenstår fremdeles områder uten fast dekke hvor det lagres innsatsmaterialer. Dette gjelder områdene bak vektbu og Hobbelsstadsvei. Under inspeksjon 7. juni 2005 fikk Hellig Teigen AS også avvik på dette forholdet og de beskrev da en plan for gjennomføring av legging av fast dekke. Virksomheten opplyser at det er lagt fast dekke på større område nå enn ved forrige inspeksjon. Det gjenstår ifølge Hellig Teigen AS ca 4-5000 m<sup>2</sup> som mangler fast dekke.

#### **Anmerkning 1**

Våtvasker er ikke i drift i kalde perioder.

#### **Kommentarer**

Hellig Teigen opplyste at det var på grunn av ising i dyser. Dersom ikke våtvaskeren er i drift, medfører dette at utslippet til luft går ut urenset.

## **5. Andre forhold**

Utslippsgrense for kvikksølv til luft er i utslippstillatelsen satt til henholdsvis 0,001 mg/Nm<sup>3</sup> (6-timersmiddel) og 0,05 g/time. Disse grensene er ikke overholdt, men det er gitt signaler fra SFT om at disse skal endres i ny tillatelse til ti ganger høyere verdi. Virksomheten opplyser at resultat av målinger fra 2006 og 2007 vil da ligge innenfor de nye grensene.

## Vedlegg 1:

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

Hovedtema		Sjekk
A. Internkontroll		
	1. § 4 Plikt til internkontroll	X
	2. § 5.1 Ha tilgjengelig/ha oversikt over lovverk og krav	
	3. § 5.2 Opplæring av og informasjon til arbeidstakerne	
	4. § 5.3 Medvirkning fra arbeidstakerne	
	5. § 5.4 Implementerte og dokumenterte mål for miljøarbeid	
	6. § 5.5 Implementerte og dokumenterte ansvars-, myndighets- og organisasjonsforhold	
	7. § 5.6 Dokumentert risikovurdering, planer og tiltak	X
	8. § 5.7 Implementerte og dokumenterte rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav	X
	9. § 5.8 Dokumentert tilsyn og vedlikehold av internkontrollen	
	10. § 6 Samordning	
B. Prossesanlegg	Karakterisering	
	1. Utslipp regulert i krav, luft	X
	2. Utslipp regulert i krav, vann	
	3. Utslipp ikke regulert i krav, luft og vann	X
	4. Utslippskontroll luft	X
	5. Utslippskontroll vann	X
	6. Drift av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	X
	7. Vedlikehold av utslippsrelatert prosess og renseutstyr	
	8. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner	X
	9. Støy	X
	10. Diverse	
C. Produksjons-/forbruksavfall		
	1. Ulovlige utslipp til luft og vann fra deponi	
	2. Ulovlige avfallstyper som leveres til behandling/deponi	
	3. Utslipps- og avfallskontroll ved deponi	
	4. Drift og vedlikehold av deponi	
	5. Utslippsreducerende tiltak og installasjoner ved deponi	
	6. Kildesortering	
	7. Forskrift om registrering av avfallshåndtering	
	8. Forskrift om brunt papir	
	9. Forskrift/avtale om kasserte dekk	
	10. Forskrifter/avtaler om emballasje	
	11. Annet regelverk som regulerer produksjons-/forbruksavfall	
	12. Diverse	

Hovedtema		Sjekket
D. Farlig avfall		
	1. Forsvarlig oppbevaring av farlig avfall (forskriftens § 5)	
	2. Levering og deklarerer av farlig avfall (forskriftens § 8 og § 11)	X
	3. Forskrift om miljøskadelige batterier og akkumulatører	
	4. Spilloljerefusjonsordningen	
	5. Forskrift om grensekryssende transport av avfall	
	6. Forskrift om forbrenning av spillolje	
	7. Rammekrav (typer avfall, mengder, type prosess) for innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall	
	8. Krav til innsamlere/behandlingsanlegg for farlig avfall om journalføring	
	9. Annet regelverk som regulerer farlig avfall og håndtering av farlig avfall	
	10. Diverse	
E. Kjemikalier		
	1. Lagring av kjemikalier (PK-loven § 3, F-loven § 7)	
	2. Kjemikalieinformasjon råvarer/ferdigvarer (PK-loven § 3)	
	3. Helse- og miljøfaremerking (forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier - merkeforskriften)	
	4. Forskrift om HMS-datablad	
	5. Deklarering til Produktregisteret (§ 21 i merkeforskriften)	
	6. Regelverk for ozonreducerende stoffer	
	7. Forskrift om forhåndsmelding av nye stoffer	
	8. Forskrift om eksport/import av visse farlige kjemikalier	
	9. Forskrift om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer	
	10. Begrensningsforskriften	
	11. Substitusjon / utfasingskjemikalier	
	12. Annet kjemikaliregelverk	
	13. Diverse	
F. Beredskap		
	1. Varslingsplikt	
	2. Risikoanalyser	
	3. Personellressurser	
	4. Materiellressurser	
	5. Opprydding/overvåking etter akutte utslipp	
	6. Beredskapsplan	
	7. Diverse.	
G. Diverse		
	1. Endringsbehov i tillatelsen	X
	1. Egenrapportering	X
	2. Uhellrapportering	