



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdelingen

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
11.03.2016
Deres dato
25.02.2016

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2013/457-472
Deres ref.

Norsk Gjenvinning AS
Terminalen 5
7080 HEIMDAL

Norsk Gjenvinning AS - oversendelse av inspeksjonsrapport

Vedlagt følger inspeksjonsrapport fra kontroll av bedriften 9.3.16. Det ble funnet 2 avvik ved kontrollen. Bedriften må skriftlig redegjøre for hvordan de skal følge opp av avvikene innen 15.04.16. Fylkesmannen fastsetter gebyr for kontrollen på kr. 12.500-.

Fylkesmannen viser til kontroll ved virksomheten 9.3.16.

Inspeksjonsrapporten

Vedlagt ligger vår inspeksjonsrapport, som er utarbeidet på grunnlag av denne kontrollen.

Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette **innen 2 uker** etter at brevet er mottatt. Dersom vi ikke hører noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke. Rapporten regnes da automatisk som endelig.

Retting av avvik

Bedriften plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i rapporten, slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

I medhold av forurensningsloven § 49, setter Fylkesmannen krav om skriftlig tilbakemelding **innen 15.04.16** om hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik.

Fristfastsettelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen to uker etter at brevet er mottatt. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes via Fylkesmannen.

Vedtak om kontrollgebyr

Det følger av forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 39-1 og 39-3 at forurensningsmyndighetens arbeid med kontroll av virksomheter er gebyrbelagt. Gebyret skal dekke myndighetenes kostnader for planlegging, reising, gjennomføring og oppfølging av kontrollen av virksomheten.

Bedriften er i sin utslippstillatelse plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at det skal betales gebyr etter sats 3, jf. jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette vil si **et gebyr på kr. 12.500,-**.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker etter at dette brev er mottatt, jf. forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis Miljødirektoratet imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2016.019.I.FMST

Inspeksjonsdato: 09.03.16

Informasjon om virksomheten

Navn: Norsk Gjenvinning AS	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Terminalen 5 7080 Heimdal	Besøksadresse:
Telefon:	E-post:
Kommune/kommunenr.: Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: 2013	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Kontaktperson: Roger Karlsen	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Sigrid Lund Drage Tore Haugen
--	---

Tema for kontrollen

Hovedtema for kontrollen var bedriftens oppfølging av avvik og anmerkninger ved forrige kontroll.

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til *regelverket*.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjørelse på hvordan bedriften skal rette opp forholdene **innen 15.04.16**.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrenning av forurensning

Bedriftens utslippstillatelse

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten har ikke sendt inn finansiell garanti

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 17.06.13, pkt. 2.7.

Kommentarer:

I hht. tillatelsen av 17.06.13 skal bedriften stille finansiell sikkerhet for kostnader med å ta hånd om farlig avfall ved evt. nedleggelse. Dette skulle vært sendt Fylkesmannen i løpet av 2013.

Miljødirektoratet har stilt nye krav til finansiell sikkerhet for deponier og anlegg for mottak av farlig avfall. Disse kravene blir ikke gjeldende før 01.01.2018. Når vi mottar bedriftens eksisterende garanti skal vi vurdere om den tilfredsstillende de nye kravene.

Avvik 2: Virksomhetens rutiner for behandling av farlig avfall har noen mangler.

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 17.06.13, pkt. 3.2 og 3.3

Kommentarer:

Bedriften lagrer noen typer farlig avfall i telt ovenfor hovedlagringshallen. Noen av disse avfallstypene var ikke merket. For å sikre at forskjellige avfallstyper ikke blir sammenblandet må alt farlig avfall være merket forsvarlig.

Bilbatterier blir noen ganger lagret lengre enn det som er angitt som maks lagringstid i tillatelsen og kap. 11 i avfallsforskriften. Kravet om lagringstid er satt for å sikre rask gjennomstrømming av avfall på anlegget slik at det er minst mulig farlig avfall på lager til enhver tid.

Andre forhold

Tankanlegget er nå fjernet. Det ble opplyst at det vurderes å starte opp med nytt anlegg på samme lokalitet. Det ble også informert om at bedriften vurderer oppstart av nytt sorteringsanlegg på Heimdal. Hvis dette blir aktuelt ber vi om å bli informert i forkant av en slik beslutning.

Ved forrige kontroll ble det observert at det var lagret avfall fra opprydding på tomte til tidligere Lilleby smelteverk hos Norsk Gjenvinning AS. Dette avfallet er nå hentet av Retura for videre behandling.