



Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Øyer gjenvinningsstasjon, GLØR IKS

Dato for inspeksjonen: 16. mars 2011

Saksnr. hos Fylkesmannen: 2011/2031

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Hans Kristian Aassveen	Fra Fylkesmannen: Knut Roland
--	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Øyer gjenvinningsstasjon under inspeksjonen 16. mars 2011. Fylkesmannen avdekket ett avvik under inspeksjonen, og har gitt en anmerkning. Dette er nærmere beskrevet fra side 3, se definisjoner på neste side.

Informasjon om kontrollert virksomhet

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr: 974 632 136	Eies av (org.nr): 971 041 692
Besøksadresse: Roverudmyra, Lillehammer	Telefon: 61 27 05 60
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post:

Kontrollert anlegg

Navn: Øyer gjenvinningsstasjon	Anleggsnr:
Kommune: Øyer kommune	Anleggsaktivitet: 109.00.00
Fylke: Oppland	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 14. desember 2009	Saksnr: 2007/8137

Bakgrunn for kontrollen

Våren 2010 ble det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Hensikten med aksjonen var å bidra til at farlig avfall tas forsvarlig hånd om og ikke fører til helse- og miljøskade. Fylkesmannen i Oppland kontrollerte bl.a. Gausdal gjenvinningsstasjon i denne aksjonen. Oppfølging av bedrifter i Oppland, der blant annet deklarerer av farlig avfall har vært tema, har gjort at Fylkesmannen har valgt å følge opp flere av de gjenvinningsstasjonene i fylket som ikke ble omfattet i aksjonen. Blant annet på denne bakgrunn ble Øyer gjenvinningsstasjon kontrollert 16. mars 2011.

Det ble utdelt skriftlig informasjon om kontrollen og om farlig avfall ved tilsynet.

Kontrolltema:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Ev. oppfølging av tidligere kontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om **faktiske** feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen krav om tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 15. april 2011 på at avviket er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 15.april 2011 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt bekreftelse på at avvikene er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt er fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,-. Kommentarer til dette forhåndsvarselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen i henhold til § 39-3 i *forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften), jf § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 400,- i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen; for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i disse lovene, eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble påvist under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13), *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontrollforskriften) § 5 og/eller tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under:

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (*Avfallsforskriften § 11-6*)
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (*Internkontrollforskriften § 5*)
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (*Avfallsforskriften § 11-13*)
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (*Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5*)
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (*Avfallsforskriften § 11-5*)
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (*Avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9*)

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra: *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2) eller tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. (*Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen*)

- b) <navn på bedriften> overskrider lagringstida for farlig avfall (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)
- c) <navn på bedriften> lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. (*Avfallsforskriften § 11-5, tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 punkt 6.2*)
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. (*Avfallsforskriften § 11-5*)
- f) <navn virksomheten> har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. (*Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-5*)
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon (*Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4*)
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. (*Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*)

Avvik 3: Farlig avfall blir ikke levert videre til aktør med tillatelse til å håndtere farlig avfall.

Avvik fra: Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29, og/eller Avfallsforskriften kapittel. 1, og/eller Avfallsforskriften kapittel. 11, og/eller Avfallsforskriften kapittel. 13, og/eller Forurensningsloven § 7 og/eller Internkontrollforskriften § 5.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) <navn på bedrift> leverer farlig avfall til aktør uten tillatelse. (*forurensningsloven § 7 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-8 og vilkår i tillatelse*)
- b) <navn på bedrift> eksporterer farlig avfall uten skriftlig samtykkeerklæring (*Avfallsforskriften kap. 13, jf. forordning (EF) nr. 1013/2006 artikkel 3*)
- c) Lunner Gjenvinningsstasjon behandler elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) i form av å demontere EE-avfall og videresortere de ulike delene, uten å ha tillatelse til dette. (*Avfallsforskriften § 1-8 sammenholdt med tillatelsen av 3. april 2009*)
- d) <navn på bedrift> kan ikke gjøre rede for hvor det er blitt av <tonn> farlig avfall i 2009. (*Internkontrollforskriften § 5 2.ledd pkt. 7*)

Avvik 4: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Til kontrolløren: Stryk hjemling som ikke er aktuell (avvik fra vedlegg 2 eller tillatelsen)

Avvik fra

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29. Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på <resipientnavn> eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til <resipientnavn> (*Forurensningsloven § 7*)
- c) <navn på bedriften> drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)

d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelses vilkår*)

Avvik 5: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2. ledd nr.1-8. Forurensningsloven § 40 1. ledd.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av farlig avfall (nr. 1)

b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)

c) Rutinene for håndtering av farlig avfall er mangelfulle (nr. 7)

Kommentar: Internkontrollen krever at virksomheten skal kunne dokumentere å ha rutiner som avdekker, retter opp og forebygger overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Dette betyr blant annet at det skal foreligge skriftlige rutiner for håndtering av farlig avfall ved Øyer gjenvinningsstasjon. Under kontrollen kunne det vises til en arbeidsinstruks, men denne var lite spesifikk når det gjaldt håndtering av farlig avfall ved Øyer gjenvinningsstasjon. Det forelå også en IK-arbeidsbeskrivelse, som blant annet tok for seg håndtering av farlig avfall. Men denne var tilpasset anlegget ved Roverudmyra. Fylkesmannen mener på bakgrunn av dette at GLØR må utarbeide en mer utfyllende rutine for håndtering av bl.a. farlig avfall ved Øyer gjenvinningsstasjon.

Rutinen skal blant annet påse at det ikke mottas farlig avfall som virksomheten ikke har tillatelse til å motta (se anmerkning 1) og sørge for at farlig avfall håndteres forsvarlig og i henhold til krav i regelverk og tillatelsen av 14.12.2009.

d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklarerer (nr. 7)

e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)

f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)

g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (forurensningsloven § 40)

h) Annet /utdyping

Anmerkninger

Anmerkning 1: Virksomheten har tatt i mot avfall som ikke er dekket av gjeldende tillatelse, jf. tillatelsen av 14.12.2009. pkt. 4.2

Kommentar: Øyer gjenvinningsstasjon har tatt i mot gule bokser med kanyler etc. fra en rehabiliteringsklinikk i nærheten. Dette er definert som infeksjonsfremmede stoffer. Tillatelsens pkt. 4.2 sier at infeksjonsfremmede stoffer ikke er omfattet av tillatelsen. Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste m.v. omhandler krav til levering (omgående) av smittefarlig avfall, med mindre gjeldende virksomhet har fått dispensasjon fra forskriften av relevant myndighet.

Det ble under tilsynet opplyst at Øyer gjenvinningsstasjon ikke lenger mottar dette avfallet, da rehabiliteringsklinikken er nedlagt. Men det er viktig å ha rutiner som gjør at de ansatte kjenner til dersom noen avfallstyper ikke kan mottas på gjenvinningsstasjonen – vi viser i denne sammenheng til avvik 5 c.

Andre forhold/kommentarer:

Deklarering av farlig avfall fra virksomheter: GLØR **plikter** å påse at farlig avfall fra virksomheter blir deklart ved innlevering på gjenvinningsstasjonene. Siden nyttår er det kun én næringsvirksomhet som har deklart farlig avfall ved Øyer gjenvinningsstasjon. Det er viktig at Øyer gjenvinningsstasjon er aktiv i forhold til å påse at næringskunder deklarerer farlig avfall. Innlevering av farlig avfall er ved Øyer gjenvinningsstasjon organisert slik at kunder må kontakte en ansatt på stedet for rent praktisk å få satt fra seg avfallet. På denne måten har virksomheten god kontroll over innlevering av farlig avfall, og har god mulighet til å sjekke hvorvidt dette er farlig avfall fra næring eller husholdning. Fylkesmannen ser likevel at det kan være hensiktstjenelig med eksempelvis et skilt som informerer om at farlig avfall fra næringskunder skal deklarerer ved levering på gjenvinningsstasjonen. Dette er særlig viktig dersom det på sikt vil bli økt trafikk av næringslivskunder, med redusert mulighet for å kontrollere hver og en som kommer med farlig avfall.