

sft: Inspeksjonsrapport

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Janusfabrikken AS	Rapportnummer: 2009.032.I.SFT
Postadresse: Stephansens veg 35, 5267 ESPELAND	Dato for kontrollen: 11.06.2009
Besøksadresse: Stephansens veg 35, 5267 ESPELAND Kommune: BERGEN	Organisasjonsnr.: 974104024
Telefon: 55 53 58 00 (JE)	SFTs saksnr.: 2008/282
Bransjenr. (NACE-kode): 14.140	Tillatelse datert: 06.11.1996
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input checked="" type="checkbox"/> produsent <input checked="" type="checkbox"/> bruker <input type="checkbox"/> annet:	<input type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Anton Stephansen	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Maren Ø Wikheim
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> kjemikalier
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer
<input checked="" type="checkbox"/> utslipp til vann	<input checked="" type="checkbox"/> substitusjon
<input type="checkbox"/> farlig avfall	<input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering
<input type="checkbox"/> storulykke	<input checked="" type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret
<input type="checkbox"/> egenrapportering	<input checked="" type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader
<input type="checkbox"/> tillatelse	<input type="checkbox"/> tankanlegg
<input type="checkbox"/> vedlikehold	<input type="checkbox"/> annet:

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 1 avvik under kontrollen. Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten

11/6/09 *Maren Ø Wikheim*
dato inspektør Statens forurensningstilsyn seksjonssjef

11/6-09 *Anton Stephansen*
dato for virksomheten seksjonssjef

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 01.09.2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp dette ene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11100 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. (*Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernnavdeling i Hordaland og til Bergen kommune.*)

Avvik

Avvik 1:

Bedriften har enkelte mangler ved sin kjemikaliekontroll

Avvik fra

Forskrift om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, 2. ledd punkt 7
Produktkontrollloven §3a

Kommentarer

Janusfabrikken mangler skriftlige rutiner for å følge opp mot sine leverandører om kjemikalierne som brukes er i henhold til nasjonale krav, for eksempel med hensyn til deklarerer til Produktregisteret.

Stikkprøver under kontrollen avdekket at to av innsatskjemikalierne (klassifiseringspliktige) ikke var påført deklarasjonsnummer.

Virksomheten har ingen skriftlige rutiner for substitusjonsvurdering av kjemikalier, men bedriften gjennomfører substitusjonsvurderinger mot sine innsatskjemikalier, senest dokumentert av april 2009.

Bedriften mangler skriftlige rutiner for energistyringssystem, men har et godt dokumentert energi regnskap.

Kommentarer/andre forhold:

Bedriften benytter ikke lengre flammehemmende kjemikalier i sin produksjon.

Samlet utslipp fra bedriften går til kommunalt nett.