



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 20.04.2016
Vår ref.: 2016/1711
Arkivnr.: 473

Hermod Teigen AS avd Egersund
Postboks 486 Brakerøya
3002 Drammen

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Rettelse: Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hermod Teigen AS avd. Egersund, 5.4.2016 – Kontrollnummer rettet

Kontrollnummer: 2016.041.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Christine Løvvik
Årstein Skrettingland
Egil Fagermo
(Tore Methlie Hagen, Cowi)

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Karen Førre Weyde
Einar Haualand
Mari Næss

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Hermod Teigen AS avd. Egersund den 5.4.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik, men ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Anmerkninger:

1. Virksomheten har ikke forsvarlig merking av farlig avfall.
2. Virksomheten har aldri tømt oljeutskilleren, og det finnes ingen rutine for tømning.

Anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 5.

Med hilsen

May Britt Jensen
fylkesmiljøvernssjef

Mari Næss
rådgiver

Saksbehandler: Mari Næss
Saksbehandler telefon: 51568935
E-post: fmromna@fylkesmannen.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: Hermod Teigen AS avd. Egersund	Anleggsnr.: 1101.0093.01
Organisasjonsnr.: 916 263 775	Eies av: Hermod Teigen AS
Kommune: Eigersund kommune	Sist kontrollert: 11.-19.10.2012
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 25.11.2010	Sist endret: 29.2.2016
Postadresse: Postboks 486 Brakerøya, 3002 Drammen	
Besøksadresse: Kaupanesveien 33, 4374 Egersund	
E-postadresse: firmapost@hermod-teigen.no	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen sitt periodiske industritilsyn. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 i tillatelsen. Fylkesmannen skal dermed kontrollere virksomheten om lag tredje hvert år. Sist kontroll var i 2012. Inspeksjonen var varslet i brev av 23.2.2016.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Risikovurdering
- Avfallsdeklarerer
- Egenrapport for 2015

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljøriskovurdering
- Internkontroll
- Avviksskjema (app til telefon og elektronisk skjema på pc)

4. Avvik

Vi fant ingen avvik under inspeksjonen.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1:

Virksomheten har ikke forsvarlig merking av farlig avfall.

Kommentarer:

I tillatelsens pkt. 10.3 står det: «*Farlig avfall som lagres i påvente av levering/henting skal være merket slik at avfallet kan identifiseres, (...)*». Jf. avfallsforskriften § 11-5 andre ledd.

Inne i den ene hallen med metallspoon var det to IBC-beholdere med avkappet topp, se bilde. Virksomheten forklarte under tilsynet at den ene beholderen ble brukt til å tømme olje oppi når operatørene sanerer trafoer. Deretter ble denne oljen hentet av Thorvaldsen Transport. Under inspeksjon kom det fram at oljen oppbevares over natt eller lenger. Dette vil bli gjenstand for kontroll under neste inspeksjon.



Anmerkning 2:

Virksomheten har aldri tømt oljeutskilleren, og det finnes ingen rutine for tømming.

Kommentarer:

Under tilsynet kom det fram at oljeutskilleren aldri har blitt tømt. Den har, etter 4-5 års drift, kun blitt fylt opp til 50 % av kapasiteten. Det er ikke et krav, hverken i tillatelsen eller i forskrift, om årlig tømming av oljeutskiller. Miljødirektoratet har under et møte med Fylkesmennene i januar 2016 sagt følgende om tømming av oljeutskillere:

«Det er ikke krav til at olje, sand og/eller slam skal tømmes årlig. Det avhenger av hvor mye som er i oljeutskilleranlegget. Det anbefales at man tømmer sandfang når ca. 50 % av volumet er fylt opp (eller 50 cm restvannsnivå peiles). Oljeutskilleren bør tømmes når 70 – 80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt. Utskillere som har lagring av oppsamlet olje i våtvolumet bør tømmes før 25 % av volumet er fylt med olje. Disse verdiene er satt som følge av at da vil den hydrauliske oppholdstiden i utskilleren bli kortere, som vil føre til redusert renseseffekt. Leveringsplikt på 1 år inntreffer når disse fraksjonene tas ut av oljeutskilleranlegget, da disse fraksjonene anses som farlig avfall.»

På tilsynsdagen informerte virksomheten at oljeutskilleren tømmes ved behov, og at siden den ikke var fylt opp til mer enn 50 % av kapasiteten, så hadde det aldri blitt gjort.

Fylkesmannen mener at tømming «ved behov» ikke er godt nok. Vi anbefaler at det utarbeides en rutine for tømming av oljeutskilleren. Der må det settes kriterier for når den skal tømmes. Kriterier kan være oljekonsentrasjon i avløpsvannet og/eller en viss fyllingsgrad (slik som Miljødirektoratet foreslår, når 70 – 80 % av oppsamlingskapasiteten er oppbrukt). Oljeutskilleren bør tømmes jevnlig.

6. Andre forhold

System for internkontroll

Virksomheten bruker et program som heter Landax, der alt av internkontroll ligger inne. Avvikssystemet består i at man sender inn et avvik fra en app på mobilen, gjerne med bilde, og så blir dette behandlet videre i Landax. Det er imidlertid kun Egil Fagermo som har tilgang på dette på anlegget i Egersund. Når avviket har kommet inn i Landax må det skrives inn hva som har skjedd og hva som er konsekvensen, for å komme videre til lukking av avviket. Det er ikke rutine å skrive en risikovurdering når det oppstår interne avvik (f.eks. kjøre i vegg).

I Landax har de en modul som heter «Samsvar», der tillatelsen er lagt inn punkt for punkt. Her har virksomheten selv vurdert om de lever opp til kravene. Der fikk vi blant annet se at det ikke er lagt inn en skriftlig prosedyre på punkt 3.1.4. i tillatelsen («Miljøsanering av større kjøretøyer»), selv om virksomheten sier at de i praksis har gode rutiner for dette.

Også kompetanse følges opp i Landax. Der står det hvem som har hvilke kurs og liknende, når disse evt. må fornyes, og hvor det er behov for mer kompetanse. Christine Løvvik følger opp dette for at alle skal ha kompetanse som er oppdatert. Virksomheten informerer om at det også foregår en del internopplæring som ikke er dokumentert skriftlig noe sted.

Virksomheten opplyser at de ikke har hatt noen klager på støy.

Måleprogram

Virksomheten fortalte at de hadde planer om å ta fire målinger på vann og to målinger på luft per år. De bruker Hardanger Miljøverk og Promitek til analyser.

Virksomheten stilte spørsmål ved at de kan overholde konsentrasjonskravet (mg/L), men allikevel bryte mengdekravet (kg/år). Vi forklarte hvorfor grensene er satt som de er, og at dette er vanlig praksis.

Grunnen til at det er satt grense på kg/år er at det skal være lett for allmenheten å sammenlikne grenser mot faktiske utslipp på nettsiden www.norskeutslipp.no, der utslippene rapporteres i kg/år. Denne rapporteringen er en del av oppfyllelsen av kravet om offentlig miljøinformasjon i følge miljøinformasjonsloven.

Vi spurte om de hadde gått gjennom listen over prioriterte miljøgifter som ligger vedlagt tillatelsen (pkt. 2.1). Det hadde de ikke, men de satte det inn i handlingsplanen at det skulle gjøres.

Egenrapportering

Oppfølgingen av egenrapporten vil skje i egen sak.

Virksomheten må gjennomgå årsrapporten bedre før den sendes inn til Fylkesmannen.

Annet

Virksomheten viser en god bevissthet rundt bruken av risikovurderinger i den daglige driften. Den er inne i en omstillingsprosess der mye nytt skal på plass, og vi har forståelse for at alt ikke kommer på plass på en gang. Om det nye systemet blir brukt slik det ble beskrevet, vil det være et nyttig tiltak for internkontroll.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Vi ber om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkninger er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Mari Næss.

8. Vedtak om gebyr

Virksomheten skal betale gebyr for inspeksjonen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Hermod Teigen AS avd. Egersund er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

10. Informasjon til virksomheten

Det ble informert om:

- Liste over prioriterte stoffer, prioritetslisten
- Endringer i Avfallsdeklarering.no