



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvernnavdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

Vår dato	Vår referanse
17.9.2015	2007/1800
Arkiv nr.	Deres referanse
471	

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Bernhardsen, 62 55 11 69

Inspeksjonsrapport

2015.033.I.FMHE

HRR Miljø AS
Arnkvernvegen 251
2320 Furnes

Inspeksjon ved HRR Miljø AS

Dato for inspeksjonen: 15.9.2015
Rapportnummer: 2015.033.I.FMHE
Saksnr.: 2007/1800

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Ketil Henriksen, daglig leder
Frank Høghaugen, driftssjef

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Monica Bernhardsen, overingeniør

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved HRR Miljø AS 15.9.2015:

Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 0 anmerkninger:

Det er ikke nødvendig med noen videre oppfølging etter inspeksjonen.

Vi takker for god mottakelse og godt samarbeid på inspeksjonsdagen.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 972056332	Eies av: 992753595
Besøksadresse: Arnkvernvegen 251, 2320 Furnes	Telefon: 62542800
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320	E-post: hrr@hrr.no

Kontrollert anlegg

Navn: HRR Miljø AS	Anleggsnr: 0403.0071.01
Kommune: Hamar	Anleggsaktivitet: Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning
Fylke: Hedmark	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 24.6.2013	Tillatelse sist oppdatert:

2. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever kravene satt i tillatelsen som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Om rammene i tillatelsen overholdes
- Mottakskontroll
- Håndtering av farlig avfall
- Lagring og kverning av impregnert trevirke
- Håndtering og mottak av annet avfall
- Støy
- Lukt
- Utslippskontroll

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 2 (jf. Fylkesmannens epost av 18.8.2015). Dette betyr at dere skal betale *kr. 15 900* i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med tillatelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Hamar kommune

6. Avvik

Ingen avvik ble avdekket under inspeksjonen

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger under inspeksjonen

8. Andre forhold

- Antall ansatte: ca 39 + noen innleide
- Driftstid: kl 6-22. Det ble i en periode vurdert nattarbeid, men dette er nå ikke aktuelt på grunn av tiltak som må gjøres før nattarbeid er aktuelt.
- Har systematiske rutiner for deklarerering
- Sender ca 1 % av avfallet på deponi
- Har ikke mottatt noen naboklager i senere tid
- Utslippskontroll: Har utbedret infiltrasjonsgrøftene
- Har lagt ny asfalt på store deler av området for sorteringsanlegget.
- HRR har fått innvilget dispensasjon til å mellomlagre 4000 tonn mer ballet og komprimert energi fraksjon ut 2015 fordi det av ulike årsaker har vært vanskelig å få sendt avfallet videre. Det er nå ca. 16 000 tonn ballet og komprimert energi fraksjon der. Virksomheten jobber for å redusere mengden av denne typen avfall for å overholde kravene gitt i tillatelsen.

- Årsrapport for 2014 ble gjennomgått av Fylkesmannen i forbindelse med inspeksjonen og rammene er overholdt med unntak av at antall usanerte kjøretøyer har oversteget 75 stk i perioder med stor pågang. Dette er det nå fokus på å overholde for 2015. Når det gjelder overvåkning av vann og sedimentprøver så er det noe forurensning fra anlegget, men fordrøyningstanken ser ut til å fungere etter hensikten og holder igjen mye av forurensningen. Likevel er det noe forurensning som fortsetter videre i vannfasen. Nivået av forurensningene som går over i vannfasen er lavere enn det har vært tidligere år. Det er imidlertid viktig å fortsette overvåkingen så prøvetakingsprogrammet må videreføres de kommende år.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 24.6.2013