



**FYLKESMANNEN
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 02.08.2016
Vår ref.: 2016/6907
Arkivnr.: 461.3

Skretting AS
Postboks 319 Sentrum
4002 Stavanger

Att. Geir Bremnes

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Skretting AS avd. Stavanger 22.6.2016

Kontrollnummer: 2016.021.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Geir Bremnes

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Johan Tore Rødland
Kirsten Allred

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Skretting AS avd. Stavanger den 22.6.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Anmerkning:

1. Støynivået på natt overstiger grenseverdien for natt på 45 dBA for 2 nabohus.

Anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 5.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: fmrojtr@fylkesmannen.no

Kopi: Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: Skretting AS avd. Stavanger	Anleggsnr.: 1103.0111.01
Organisasjonsnr.: 973153633	Eies av: 988044113
Kommune: Stavanger	Sist kontrollert: 24.1.2012
Anleggsaktivitet: Fôrproduksjon	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 27.5.2008	Sist endret:
Postadresse: Postboks 319 Sentrum, 4002 Stavanger	
Besøksadresse: Sjøhagen 15, 4016 Stavanger	
E-postadresse: Geir.Bremnes@skretting.com	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen sitt risikobaserte industritilsyn for i år. Inspeksjonen var varslet.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Risikovurdering
- Farlig avfall
- Avfall
- Prosess og renseutstyr
- Energistyring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljørisikovurdering
- Internkontroll
- Logg

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Fylkesmannen avdekket ingen avvik under inspeksjonen.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Støynivået på natt overstiger grenseverdien for natt på 45 dBA for 2 nabohus.

Kommentarer:

Støyrapport fra Sinus AS datert 16.09.2015 *Skretting AS, Stavanger – Ny vurdering av støynivå fra Skretting til nabotomter* viser at beregnet støynivå på dag og kveld tilfredsstillende alle krav i utslippstillatelsen ved all eksisterende støyfølsom bebyggelse, men for et par av boligene på Solhøgda overstiger støynivået grenseverdien for natt på 45 dBA.

Ingen disse naboene har klaget på støyen.

Skretting har avviksbehandlet overskridelsen og planlagt tiltak for støydemping, jf. foto som viser framdriftsplan.

Tiltakene innebærer skjerming av basslyd fra takvifter, eventuelt også montere støysolerende vegg på samme bygg.

Fylkesmannen har ikke bemerkninger til Skrettings oppfølging av overskridelsene på støy og tidsplanen for lukking av avviket.

Det er dermed ikke behov for tilbakemelding utover den som allerede framgår av tidsplanen.

6. Andre forhold

Internkontroll

Skrettings internkontroll er generelt dekkende for å følge opp tillatelsen og regelverket knyttet til ytre miljø. Fylkesmannen vil bemerke at virksomhetens internkontroll nå framsto betydelig mer oversiktlig enn ved vår inspeksjon i 2012. Vi har nedenfor utdypet enkelte emner i internkontrollen

Miljørisikoanalyse

Skretting la fram sitt risikostyringssystem «Landsak». Fylkesmannen hadde ikke merknader til systemet oppbygging og virksomhetens oppfølging av dette.

Naboklager

Bedriften har ikke mottatt naboklager hittil i 2016. Fylkesmannen har i samme periode heller ikke mottatt klager knyttet til Skretting.

Skretting har på sin nettside under overskriften «Kontakt oss» opprettet skjemaet «Nabohenvendelser» for å gjøre det enklere for publikum å formidle klager til bedriften.

Arnsnitt

a. Resultatet av målingene blir dokumentert i en rapport som blir anvendt i rapporteringen til Fylkesmannen i Rogaland.

Fremdriftsplan:		
Aktivitet	Utførende	Tidspunkt
1. Forstudie a. Lokalisere støykilden b. Faglige anbefalinger til tiltak	Sinus AS	Q3 2016
2. Tilbudsforespørsel a. Utarbeide kravspesifikasjon b. Tilbudsforespørsel c. Evaluering av tilbud	Skretting	Q4 2016
3. Investeringsøknad	Skretting	Q4 2016
4. Bestilling a. Installasjon b. Idriftsettelse	Skretting	Q1 2017
5. Verifiserende målinger	Sinus AS	Q2 2017
6. Rapportering	Skretting	Q2 2017

Handlingsplan: Beskrivelse av plan for å imøtekomme myndighetskrav til støyreduksjon

Avløpsvann

Virksomheten har montert sandfang uten oljeutskiller på verksted, da det er så lite oljesøl at det normalt kan samles opp ved hjelp av absorbent. Fylkesmannen er enig i at oljeutskiller har liten hensikt i denne situasjonen.

Avløpsvann fra fettavskiller ledes til kommunalt nett over fettutskiller. Bedriften er i dialog med Stavanger kommune om påslippavtale.

Mengdemåler for vann skulle etter planen installeres 1.7.2016. Avløpsvannet analyseres månedlig for pH, temp., SS og fett. Mengdemåleren vil gi betydelig nøyaktigere tall for årlig utslipp av fett og SS enn ved å regne vann inn lik vann ut.

Lukt

Utslippstillatelsen til Skretting AS setter en grense for luktintensitet ved nabohus på 7 danske luktenheter (LE) beregnet med midlingstid 1 minutt og spredningsberegningssystemet OML.


I den nye norske luktveilederen TA-3019/2013 benyttes europeiske luktenheter (OU_E) beregnet med midlingstid 1 time. Molab AS, som er et akkreditert laboratorium for luktanalyse, benytter nå konsekvent metodikken som anbefales i TA-3019/2013. Til spredningsberegninger benytter Molab programvaren Calpuff®, som i større grad enn OML tar hensyn til topografi og lokale vindforhold.

En direkte omregning fra gamle enheter og metodikk tilsier at 7 LE skal tilsvare 1 OU_E etter ny metodikk. Det er imidlertid flere forhold som kompliserer omregningen. Ny metodikk tar ikke hensyn til luktpanelets følsomhetsfaktor (vanligvis 1,4 – 1,6). I tillegg vil en endret og mer nøyaktig spredningsberegning kunne gi betydelige endringer i luktkotekartet.

Følgen av dette er at usikkerheten ved å sammenligne nye luktregninger med grenseverdier fastsatt etter tidligere metodikk blir urimelig stor, og lite egnet til å utløse sanksjoner overfor virksomheten.

Fylkesmannen fattet 24.1.2013 vedtak om tvangsmulkt dersom Skretting AS ved sine ordinære årlige luktprøver overskred en luktintensitet ved nabohus på 10 LE. Selv om Skretting ved sine ordinære målinger i 2015 fikk beregnet sin luktintensitet til 3 OU_E , viste det seg ikke mulig entydig å fastslå at virksomheten dermed overskred grenseverdien i tillatelsen i tilstrekkelig grad til å utløse innføring av tvangsmulkten.

Skretting gjennomført 21.6 nye prøveuttak fra luftreanseanlegget. Resultatet av målingene, oversendt Fylkesmannen 18.7, endret ikke på ovennevnte situasjonsbeskrivelse.



Skretting har i sitt avviksbehandlingssystem besluttet å søke om å få endret grenseverdiene for lukt i henhold til metodikken i TA-3019, men har foreløpig ikke sendt slik søknad til Fylkesmannen.

Fylkesmannen oversendte 1.6.2016 *BAT for lugtreduktion inden for levnedsmiddel- og fodervirksomhet* utgitt av Nordisk Ministerråd i 2016 til aktuelle virksomheter i Rogaland, der det heter at «plasma ikke generelt kan betegnes som BAT for lugtrensning, fordi det tilsynelatende ikke fungerer effektivt på alle anlegg og under alle driftsforhold»

Fylkesmannen oppfordret bedriften om å avklare problemstillingen knyttet til plasmateknolog i BAT-utredningen med sin luktkonsulent, som har vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet denne.

Fylkesmannen følger opp luktproblematikken som egen sak (2016/5791) uavhengig av kontrollrapporten.

Energiledelse

Skretting har et felles energistyringssystem (Energy Control BY Communication) med egen innlogging for alle sine fabrikker. Hver fabrikk har lokale energiteam som har minimum 6 møter i året. Forbruket av de ulike energigruppene sammenlignes månedvis mellom de forskjellige anleggene. Riktig nivå for vanntilsetning er en kritisk faktor for energikostnad.

Farlig avfall

Skretting har iverksatt elektronisk deklarerer i tråd med nytt regelverk. Deklarasjonsrettigheten i www.avfallsdeklarerer.no er delegert til Westco.

Skretting får oversendt månedlige rapporter fra Westco og SAR som viser levert næringsavfall og farlig avfall. Bremnes opplyste at han som ansvarlig for avfallshåndteringen hos Skretting hadde gjennomført kurs hos SAR.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Fylkesmannen følger opp virksomhetens arbeid med luktreduksjon som en egen sak.

8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Skretting AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr.12500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).