



Renovasjonsservice AS
Austre ring 9
4344 BRYNE

Att: Magnus Grødem

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 56 88 11
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Renovasjonsservice AS Kontrollnummer: 2016.005.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Slawormir Blazej Pilarczyk

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Margareta Skog
Karen Førre Weyde

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Renovasjonsservice AS den 11.08.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket to avvik og ga en anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt
2. Farlig avfall er ikke merket

Anmerkning:

1. Anlegget er ikke inngjerdet slik det er krav om i tillatelsen

Avvikene og anmerkningen er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Renovasjonsservice AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.01.2017 som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Med hilsen

Mariann Størksen
fung. seksjonsleder

Karen Førre Weyde
rådgiver

Saksbehandler: Karen Førre Weyde
Saksbehandler telefon: 51 56 87 57
E-post: fmroknf@fylkesmannen.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: Renovasjonsservice AS	Anleggsnr.: 1121.0024.01
Organisasjonsnr.: 929643658	Eies av: Magnus Grødem
Kommune: Time	Sist kontrollert: 19.05.2015
Anleggsaktivitet: Avfallssorteringsanlegg	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 15.05.2006	Sist endret: 04.11.2013
Postadresse: Austre Ring 9, 4340 Bryne	
Besøksadresse: Ree Næringspark, Bryne	
E-postadresse: magnusgrodem@msn.com	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen ble gjennomført som en del av Fylkesmannen i Rogaland sin særskilte oppfølging av Renovasjonsservice AS sine utilstrekkelige tilbakemeldinger på avvik fra inspeksjon i 2015. Inspeksjonen ble derfor gjennomført for å følge opp avvik som ble avdekket under inspeksjon 19.05.2015.

Inspeksjonen var uvarslet. Men Fylkesmannen tok kontakt med daglig leder Magnus Grødem 10.08, dagen forut inspeksjonen 11.08. En uanmeldt inspeksjon var for øvrig varslet i vårt brev av 28.10.2015.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Risikovurdering
- Farlig avfall
- Mottakskontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen i anledning inspeksjon 19.05.2015

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Skriftlig rutine for håndtering av farlig avfall
- Prosedyre for stikkprøvekontroll av 5 % mottatt avfall og logg av kontrollene
- Avtale mellom Renovasjonsservice og operatør om tømning, tilstandskontroll og analyseprøver oljeutskiller, samt tømning av sandfangkummer og rister.
- Internkontroll

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens internkontrollsystem er mangelfullt

Avvik fra

Internkontrollforskriften § 5

Kommentarer

Rs har noen spesifikke dokumenter utarbeidet for deres virksomhet. En prosedyre for stikkprøvekontroll av avfall med tilhørende logg, informasjon om omstendigheter som gjelder brann og beredskap på anlegget, og informasjon miljø herunder farlig avfall. Resten av internkontrollen består i all hovedsak av kursmateriell og en «Håndbok i Helse, Miljø og Sikkerhet fra HMSKURS». Dokumentene er på norsk.

Rs må utarbeide et fullverdig internkontrollsystem. Virksomheten må sette seg inn i de regler som gjelder for driften og utarbeide spesifikke rutiner som skal sikre at disse reglene etterkommes i praksis i driften av Renovasjonsservice AS. Det må klart gå fram hvem i bedriften som har ulike arbeidsoppgaver. Det må også utarbeides en risikovurdering for virksomheten som tar for seg hvilke forhold i virksomheten som kan gå galt og tiltak som må settes i verk for motvirke dette.

Arbeidstakerne i virksomheten må medvirke i arbeidet med å lage et internkontrollsystem. Dette er vesentlig suksesskriterium for at den daglige driften av virksomheten følger fastsatt internkontrollsystem. Dvs. for å få på plass en reell og virksom internkontroll, ikke bare et nytt stykke papir. Da arbeidstakerne er språkkyndige i polsk, ikke norsk, vil det være svært hensiktsmessig å lage et internkontrollsystem på nettopp polsk. I alle tilfeller at de mest sentrale dokumentene og prosedyrene er skriftlig tilgjengelig på polsk.

Det ble opplyst under inspeksjonen at alle arbeidstakere ble samlet for en muntlig gjennomgang av endringer i internkontroll og drift av virksomheten etter vår forrige inspeksjon. Vi ser positivt på at virksomheten etablerer også en slik praksis.

Avvik 2

Farlig avfall er ikke merket

Avvik fra

Avfallsforskriften § 11-12

Kommentarer

Det ble under inspeksjonen opplyst og vist at farlig avfall ble oppbevart forsvarlig.

Farlig avfall som kom inn på anlegget i container (avviksavfall) ble samlet i et lukket skap. Skapet var plassert inne i avfallssorteringshallen. Oljeforurensset bark var samlet i en IBC-dunk, som også var plassert inne i hallen. Men verken skapet eller IBC-dunken var merket.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Anlegget er ikke inngjerdet slik det er krav om i tillatelsen

Kommentarer

RS sendte bilder i e-post av 09.02.2016 som «viser ferdig inngjerding før fristen 15.02.2016» som del av sin tilbakemelding etter fjorårets oppfølging. Under inspeksjonen ble det imidlertid avdekket at deler av anlegget fremdeles mangler inngjerding. Selv om størstedelen er inngjerdet, gjenstår inngjerdingsarbeid som må sees i sammenheng med slutføring av byggeprosjektet og prosjektering. Dette gjelder inngjerding mot jordbruksområdene bak nyoppført avfallssorteringshall.

6. Andre forhold

Renovasjonsservice AS har tilsynelatende en kvalifisert forbedret drift av sin virksomhet på anlegget i Ree Næringspark sml. forrige inspeksjon 19.05.2015.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Renovasjonsservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten, jf. forurensingsloven § 49. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Renovasjonsservice AS innen 01.01.2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr.1 som ble avdekket i denne inspeksjonen fordi avviket er gjentakende. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Margareta Skog.

8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Renovasjonsservice AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

10. Informasjon til virksomheten

Relevant linker til regelverksveiledning:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no