



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvern-avdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
11.04.2011
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2007/6390-461.3
Deres ref.

TINE Meieriet Selbu

7580 SELBU

TINE Meieriet Selbu - kontroll av utslippsforhold og avfallsbehandling

Presisering av bedriftens plikt til å overholde gjeldende krav. Bedriften er plassert i risikoklasse 3 og skal betale et gebyr på kr. 11.400,-, for kontrollen.

Vedlagt følger inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 01.04.11. Kontrollen var en del av en landsomfattende aksjon med næringsmiddelindustrien.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 05.05.2011 på hvordan bedriften vil følge opp de påviste avvik og anmerkninger.

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er i brev fra Fylkesmannen av 12.11.09 plassert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 11.400,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Klima - og forurensningsdirektoratet (Klif). Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

| | Embetsledelse og administrasjonsstab | Kommunal- og beredskapsavdeling | Oppvekst- og utdanningsavdeling | Sosial- og helseavdeling | Landbruk og bygdeutvikling | Miljøvern-avdeling |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Telefon | 73 19 90 00 | 73 19 90 00 | 73 19 90 00 | 73 19 90 00 | 73 19 90 00 | 73 19 90 00 |
| Telefaks | 73 19 91 01 | 73 19 91 01 | 73 19 93 51 | 73 19 93 01 | 73 19 91 01 | 73 19 91 01 |
| E-post: | postmottak@fmst.no | Internett: www.fylkesmannen.no/st | | Organisasjonsnummer: 974764350 | | |

Vedtaket kan påklages til Klif innen tre uker etter at brevet er kommet fram. Klagen bør begrunnes og skal sendes om Fylkesmannen.

Fylkesmannen vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.sft.no> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
underdirektør

Tore Haugen
senioringeniør

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Selbu kommune, 7580 Selbu

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.011.I.FMST

Dato for inspeksjonen: 01.04.11

Informasjon om kontrollert virksomhet

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Navn: TINE Meieriet Selbu | Virksomhetens org.nr.: |
| Adresse: 7580 Selbu | Virksomhetens telefon/epost: |
| Kommune/kommunenr.: Selbu | Bransjenr. (NACE-kode): |
| Anleggsaktivitet: Meieri | Anleggsnummer: |

Tilstede under inspeksjonen

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Fra virksomheten: Eli Mathiesen | Fra Fylkesmannen: Tore Haugen |
|------------------------------------|----------------------------------|

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljøriskovurdering

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 1 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 05.05.11

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.

| | | |
|----------------|----|--------|
| Risikoklasse 1 | kr | 19 700 |
| Risikoklasse 2 | kr | 14 800 |
| Risikoklasse 3 | kr | 11 400 |
| Risikoklasse 4 | kr | 4 400 |

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.400 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1: Utslippskontrollen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7
- Bedriftens utslippstillatelse

Grunnlaget for avviket:

2e Utslippsmengdene til vann har overskredet grensene i tillatelsen.

2i Prøvetaking av utslipp til vann utføres ikke etter anerkjent standard. Virksomheten kan ikke dokumentere at benyttet metode gir like pålitelige resultater som anerkjent standard.

Kommentarer:

Prøvetaking

Utslippsprøvene tas som tidsproporsjonale prøver. For å få et riktig bilde av utslippet fra bedriften skal prøvene tas som mengdeproporsjonale prøver. Det innebærer at det skal tas ut en liten delprøve ut fra mengde vann som går i avløp i løpet av et døgn med representativ drift på anlegget. Bedriften opplyser at pga. plassmangel og innretning på eksisterende avløpsanlegg blir dette vanskelig å utføre. Av samme grunn er det også problemer med å få til en skikkelig pH justering før utslipp på kommunalt nett.

I løpet av sommeren 2012 skal avløpet bygges om slik at det skal være mulig å få til mengdeproporsjonale prøver og en god pH justering. Frist for dette tiltaket settes til 01.08.2012.

Overutslipp

Bedriften overskrider grensene i utslippstillatelsen. Det er derfor satt ned en prosjektgruppe som skal jobbe med tiltak for å redusere utslippene. Vi ber om at det i tilbakemeldingen tas med en beskrivelse av hvordan bedriften planlegger å redusere utslippene.

Avvik 2 Miljørisikovurderingen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:

- **Internkontrollforskriften § 5 pkt 6, 7 og 8**

Grunnlaget for avviket:

- 5b Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering for utslipp til kommunalt nett**
- 5d Miljørisikovurderingen omfatter ikke alle tilstander eller uønskede hendelser som er relevant for ytre miljø (foruten pkt. 5 b ovenfor skal dette også omfatte utslipp til luft, lagring av kjemikalier, støy, avfallsbehandling med mer).**

Kommentarer:

Alle virksomheter har plikt til å utføre en kartlegging og risikovurdering av sine helse-, miljø- og sikkerhetsforhold. Innen ytre miljø vil dette omfatte utslipp til vann/nett, avfallsbehandling, lagring av kjemikalier/vaskemidler og utslipp til luft og støy. På denne bakgrunn skal det lages en tiltaksplan med frister for å redusere risikoforholdene.

Dette arbeidet er ikke utført ved virksomheten.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

- Anmerkning 1 Bedriften må foreta en vurdering av om lagring av kjemikalier/vaskemidler er forsvarlig mhp. lekkasjer og uhellsutslipp.**

Kommentarer:

Bedriften lagrer kjemikalier/vaskemidler på en slik måte at lekkasjer fra dette rommet kan gå til sluk og nett. Bedriften må foreta en vurdering av om dette er akseptabelt med hensyn på typer og mengde kjemikalier som brukes.

Andre forhold

Bedriften opplyser at det i tillegg til ombygging av utslippsarrangementet også planlegges å installere renseanlegg for avløpsvannet. Det foreligger en tilknytningsavtale med Selbu kommune for utslipp på kommunalt nett og renseanlegg.

Bedriften har en utslippstillatelse fra 1975. Den er ikke tilpasset dagens krav og vi ber derfor om at bedriften søker om en ny utslippstillatelse.