

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes fylkesmannen innen 14 dager etter inspeksjonen.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr. 06.029

**Avvik/anmerkninger etter kontroll den 21.03.2006 ved:
Trøim avløpsrensaneanlegg**

Avvik 1: Virksomheten overholder ikke alle vilkår angående utslippstillatelsen

Avvik fra: *Utslippstillatelse for Hemsedal kommune datert 19.09.2003 Generelle vilkår pkt. 3.2 Overholdelse av tidsfrister.*

Det vises til kommunens søknad om midlertidig renseløsning i uke 49/2005 jf. E-post datert 2. desember 2005.

Fylkesmannen har i svar til kommunen datert 5. desember s.å. stilt krav om at kommunen skal informere Fylkesmannen om evt. problemer som følge av gjennomføringen av tiltaket. Vi kan ikke se å ha mottatt melding fra kommunen om at renseløsningen skulle ha lenger varighet enn den omsøkte uken.

Ved vår inspeksjon 21.03.2006 ble det konstatert at anlegget hadde hatt midlertidig drift i hele perioden fram til besøksdatoen.

Iht. utslippstillatelsen skal kommunen rapportere til Fylkesmannen om avvik i forhold til fastsatte tidsfrister.

Fylkesmannen påpeker samtidig at vi ikke har blitt holdt orientert om overvåkningsdata for vannkvalitet oppstrøms og nedstrøms utslippsledning fra Trøim avløpsrensaneanlegg under byggeperioden. Det savnes også en tidsplan som viser når ombyggingsarbeidene skal være slutført, når anlegget skal være i normal drift igjen og når formel overtakelse av anlegget skal skje.

Anmerking 1: Uklare ansvarsforhold knyttet til HMS-arbeid i teknisk sektor

Kommunen er i ferd med å omorganisere. I denne prosessen er det usikkerhet med hensyn på ansvarsforhold knyttet til HMS for teknisk sektor. Vi har imidlertid tillit til at kommunen vil avklare ansvarsforhold i nær framtid slik at Internkontrollforskriften §5 pkt. 5 ivaretas.