



# Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2011.028.I.FMVA

Dato for inspeksjonen: 22/6-11

## Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Sørlandschips AS	Virksomhetens org.nr.: 990379491
Adresse: Kjelåsveien 8, 4628 Kristiansand	Virksomhetens telefon/epost:
Kommune/kommunenr.: Songdalen/1017	Bransjenr. (NACE-kode): 10.310
Anleggsaktivitet: Bearbeiding og konservering av poteter	Anleggsnummer: <i>for bedrifter med tillatelse</i>

## Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Vetle Misje, Frode Birkenes	Fra Fylkesmannen: Bjørn Wattne Østerhus
--	--

## Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljørisikovurdering

## Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

## Resultater fra inspeksjonen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 2 anmerkninger

## Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding med bekreftelse på at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 1/10-11.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

## Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding innen fristen med bekreftelse på at avvik er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist. Tvangsmulktens størrelse vil også angis senere. Kommentarer til varslet sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-7:

Sats 1	kr	19 100
Sats 2	kr	14 400
Sats 3	kr	11 000
Sats 4	kr	4 300
Sats 5	kr	2 100

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at det vil bli fattet vedtak om fastsetting av et gebyr på kr 4 300 for gjennomføring av kontrollen. Eventuelle merknader til varslet kan sendes Fylkesmannen innen to uker.

## Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av ddmåå gitt X i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Definisjoner

### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven. Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

Kristiansand  
Sted:

29/6 2011  
Dato:

---

Fylkesmannen i Vest-Agder  
(etter fullmakt)

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

### **Avvikstype 3: Drift av renseinnretninger og -anlegg er ikke tilfredsstillende**

#### Avvik fra:

- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5 pkt 2, 5 og 7
- Hvis aktuelt: Tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf 16

Grunnlaget for avviket:

- 3a Opplæring av driftsoperatører er ikke gjennomført eller systematisert.
- 3b De styrende driftsparametere i renseprosessene er ikke skriftlig dokumentert.
- 3c Overvåkings- og alarmsystemer er utilstrekkelige til å sikre kontinuerlig god drift.
- 3d Virksomheten har ikke system for inspeksjon og vedlikehold av renseinnretninger.
- 3e Kalibrering/kontroll av viktig utstyr er ikke dokumentert (pH-elektroder, vannmengdemåler, utstyr for dosering av fellingskjemikalier, syre/lut og polymer).
- 3f Virksomheten har mangelfulle rutiner for å rette opp og forebygge utilsiktede utslipp til vann på bakgrunn av målinger eller annen kjennskap til utslippet.
- 3g Annet grunnlag for avviket:

Kommentar: Kontroll og vedlikehold av alarmsystem i fettutskiller tas etter tømning. Kontrollen og godkjenning av den må dokumenteres utført. En rutine for tømning og kontroll må foreligge skriftlig. Rutinen finnes per i dag, og er nylig endret, men dette skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem.

## Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

### **Anmerkning 1:**

Kommentar: Renseanleggets/fettavskillerens dimensjonering bør utredes i tilfelle økt produksjon. Per i dag ligger kapasiteten på grensen i følge bedriftens selv. En vurdering knyttet til vask og hvorvidt vaskevannet har innvirkning på fettavskilleren må gjøre. Dette er spesielt viktig med tanke på eksterne personer og alarmsystem.

### **Anmerkning 2:**

Kommentar: Lagringsplass for organisk avfall bør utbedres. Utslipp fra containere ble observert under inspeksjonen. Hvorvidt dette er miljøskadelig må bedriften undersøke. Mulighet for tak over lagringsplass samt oppsamling av lekkasje må vurderes. Videre bør dette forholdet tas med i revidering av risikovurderingen for bedriften sammen med nye forhold knyttet til etterfylling av peanøttolje til tank.

## Rapportering til Klif.

Dette arket skal legges inn som PDF-fil i Forurensning sammen med rapporten. Kan fylles ut for hånd.

Virksomhet	Sørlandschips AS
Aktivitet/produksjon	Bearbeiding og konservering av poteter
Antall årsverk	23
Årlig avløpsmengde	10 000 m <sup>3</sup>
Ansett viktigste miljørisiko	Uhellsutslipp til vann og jord

	Ja	Nei	Ikke relevant
Mål for reduksjon av avløpsmengde?	X		
Mål for reduksjon av avfallsmengde?	X		
Er fastsettelse av mål og status for måloppnåelse tema på faste møter med ledelsen?	X		
Utslipp til kommunalt nett av prosessvann?	X		
Varsles kommunalt renseanlegg ved unormale utslipp?	X		
Ble kommunens eventuelle krav til påslipp overholdt i 2009-2010?			X
Har virksomheten:			
- tillatelse etter forurensningsloven § 11?		X	
- tillatelse fra kommunen etter forurensningsforskriften for påslippet til kommunalt nett ?		X	
- påslippsavtale med kommunen?		X	
Har virksomheten:			
- fettavskiller?	X		
- kjemisk felling?		X	
- biologisk rensing?		X	
- utjevningsbasseng?	X		
- pH justeres før utslipp?		X	
- slambehandling?		X	
Har virksomheten:			
- måleprogram for vannprøvetaking?		X	
- kontinuerlig vannmengdemåling?		X	
- kontinuerlig pH-måling?		X	
Har det vært mottatt naboklager de siste 3 årene?		X	

**Kommentarer:** Naboklager kun på måker som en følge av åpen container for potetavfall. Dette tas jevnlig opp med de ansatte.