



Marine Harvest Norway AS
Hestøya
8850 HERØY

Tilsyn ved Marine Harvest Norway AS Avd Herøy - rapport og pålegg om redegjørelse - innhenting av kontrollgebyr

Vi viser til gjennomført tilsyn 31.august 2011, samt varsel datert 11.august 2011.

Vedtak

*Med medhold i lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 49 bes Marine Harvest Norway AS, **innen 1. november 2011**, å redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltak som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik. Hvis ikke avvikene da er rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet, forpliktende plan for hvordan disse skal rettes opp.*

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å ilegge tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

I henhold til forurensningsforskriftens § 39-6 (om endagskontroll) skal det hentes inn gebyr for tilsynet, pålydende kr 11 400,-. Satsen følger av risikoklassen satt i tillatelsen. Gebyret hentes inn av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:

- 1. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.*
- 2. Virksomheten har ikke gjennomført en risikovurdering av tankanlegget og iverksatt tiltak som reduserer risikoen for at uhell ikke gir skadelige effekter på miljøet.*
- 3. Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for sitt arbeid med substitusjon av kjemikalier.*
- 4. Virksomhetens utslippskontroll av rensset avløpsvann er ikke tilfredsstillende.*
- 5. Virksomheten mangler dokumentasjon på at målinger av utslipp til luft skjer i henhold til krav.*

Bakgrunn

Tilsynet var en del av Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av konsesjonsbelagt virksomhet der vi er forurensningsmyndighet. Hensikten med kontrollen var å fastslå om virksomheten overholder kravene som er angitt i gjeldende lovverk samt i utslippstillatelsen. Kontrollen er ikke en total gjennomgang av organisasjonen, men en stikkprøvekontroll på utvalgte tema.

Kontrollnummer	Org. nummer
2011.019.I. FMNO	959352887

Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var:

- *lov om vern mot forurensninger og om avfall* (forurensningsloven)
- *forskrift om gjenvinning og behandling av avfall* (avfallsforskriften)
- *lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester* (produktkontrollloven)
- *forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter* (produktforskriften)
- *forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter* (internkontroll forskriften)
- *Tillatelse etter forurensningsloven gitt 18.5.2010 med senere endringer*

Gjennomføring

Kontrollen ble varslet 3 uker i forveien. Hele kontrollen ble gjennomført med en varighet på ca 3 timer. Fra Marine Harvest Norway AS deltok Gunn Mari Strømstad (kvalitet og HMS leder), Sofie Gustavsson (kvalitetskoordinator), Tom Snorre Leirvik (prosessleder), Leif Halvorsen (teknikker) og Trond Sørøy (avd. renhold). Fra Fylkesmannen deltok Oddlaug E Knutsen (tilsynsleder) og Eivind Hølaas.

Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for kontrollen og praktiske detaljer rundt gjennomføringen. Videre ble representantene for virksomheten bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet og om oppfølgingen av aktuelt regelverk. Det ble også foretatt en befarings på anlegget. Til slutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse over registrerte funn, og informasjon om videre oppfølging av saken.

Registrerte avvik

Avvik 1 Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull.

Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-2.

Begrunnelse

Under tilsynet ble det observert at restavfall var blandet med ee-avfall og oljefiller. Lysstoffrør var lagret slik at de lett kunne knuses. Alle fraksjoner skal merkes under lagring for å hindre feilsortering og sammenblanding av avfall, og for å sikre rett levering.

I Fylkesmannens gjennomgang av virksomhetens rutiner for håndtering av farlig avfall legger vi vekt på følgende: at virksomheten har oversikt over hvilke typer farlig avfall som oppstår ved anlegget, at disse samles opp, merkes og lagres forsvarlig (utilgjengelig for uvedkommende, muligheter for å oppdage og samle opp søl), og at virksomheten kan dokumentere at det er levert farlig avfall jevnlig (årlig leveringsplikt) – enten med kvittering (ee-avfall) eller deklarasjonsskjema (fra levering av alt annet farlig avfall).

Avvik 2 **Virksomheten har ikke gjennomført en risikovurdering av tankanlegget og iverksatt tiltak som reduserer risikoen for at uhell ikke gir skadelige effekter på miljøet.**

Avvik fra: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, annet ledd, pkt. 6 og 7.

Begrunnelse

Virksomheten har et stort antall tanker med kjemikalier. Det er derfor hensiktsmessig å gjennomføre en risikovurdering av tankanlegget og iverksette tiltak som reduserer risikoen for at uhell gir store effekter på miljøet. I en risikovurdering av tankparken må dere vurdere tema som godstykkelse, for eksempel svikt i pumper, koblinger, og sannsynlighet for menneskelige feil.

Avvik 3 **Virksomheten mangler dokumenterte rutiner for sitt arbeid med substitusjon av kjemikalier.**

Avvik fra: forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5, annet ledd, pkt. 6 og 7. Produktkontrollen § 3.

Begrunnelse

Virksomheten har ikke utarbeidet en rutine for jevnlig vurdering av substitusjon for miljøskadelige stoffer. Det forventes at rutiner for substitusjon foreligger skriftlig. Det ble også observert gamle datablad. Dersom datablad er eldre enn to år så må de oppdateres.

Avvik 4 **Virksomhetens utslippskontroll av rensset avløpsvann er ikke tilfredsstillende.**

Avvik fra: vilkår 3,7 og 11,1 i utslippstillatelse fra 18. mai 2010.

Begrunnelse

Virksomheten har ikke foretatt tilfredsstillende analyser av rensset avløpsvann. Prøvetakingen skal foretas på det tidspunktet det tilføres mest organisk materiale til avløp. Det skal gjennomføres mengde proporsjonale blandprøver over minimum tre dager. Prøvetakingen skal gjennomføres min. fire ganger per år. Renset avløpsvann skal analyseres for KOF ev. BOF₅, fett, olje, nitrogen og totalt fosfor. Målinger og beregninger skal gjennomføres etter et program som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll.

Avvik 5 **Virksomheten mangler dokumentasjon på at målinger av utslipp til luft skjer i henhold til krav.**

Avvik fra: vilkår 4,1 i utslippstillatelse fra 18. mai 2010.

Begrunnelse

Virksomheten har ikke foretatt utslippsmålinger til luft fra anlegget. Kontrollmålinger av støv, NOx og CO skal gjennomføres innen 12 mnd etter oppstart og deretter hvert 3. år.

Gebyr

Gebyr fastsettes og innkreves i henhold til *forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven*. Plassering i gebyrsats er avhengig av hvilken risikoklasse virksomheten er plassert i. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Risikoklassen (tidligere kalt kontrollklasse) fastsettes ved behandlingen av utslippssøknaden, og er angitt i deres utslippstillatelse.

Dette innebærer at virksomheten skal betale sats 3 for tiden pålydende kr 11 400,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. *Gebyret vil kreves inn av Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT), etter at inspeksjonsrapporten er oversendt.*

Klageadgang

Avgjørelsen kan påklages til Klima og forurensningsdirektoratet (Klif) av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse **innen 3 uker** fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtak som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Klif kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19. Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av saken.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)
Seksjonsleder

Eivind Hølaas
rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi:

Herøy kommune

post@heroy-no.kommune.no