



Fylkesmannen i Vestfold

NorBetong AS avd. Nykirke

Nykirkeveien 21

3180 NYKIRKE

Vår saksbehandler / telefon:
Fred Marius Svendsen
33 37 11 63

Deres referanse:

Vår referanse:
2016/835
Arkivnr: 472

Vår dato:
21.10.2016

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn med NorBetong AS avd. Nykirke, 6. oktober 2016

Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er avdekket under kontroll av NorBetong AS avd. Nykirke, 6. oktober 2016, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket et avvik under tilsynet:

Avvik Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

I tillegg gis det tre anmerkninger.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og dokumentere de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er **1. desember 2016**.

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Fred Marius Svendsen
fagsjef, forurensning

Trine Bull-Hansen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 974 166 763	Eies av: 934 468 740
Besøksadresse: Nykirkeveien 21, 3180 Nykirke	Telefon: 33 04 03 80
Kommune/kommunenr.: Horten / 0701	Bransjenr. (NACE-kode): 23.630
Anleggsaktivitet: Produksjon av ferdigblandet betong	Anleggsnummer: 0701.0002.02

2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Asle Førland (driftsingeniør) og Roger Christiansen (driftsleder)	Fra Fylkesmannen: Berit Løkken og Fred Marius Svendsen
---	---

3. Bakgrunn for inspeksjonen

Miljødirektoratet og Fylkesmannen gjennomfører høsten 2016 en landsdekkende kontrollaksjon av virksomheter i mineralsk industri som produserer betong, betongprodukter og andre ikke-metalliske mineralprodukter. Hensikten med aksjonen er blant annet å kontrollere at miljøproblemer knyttet til produksjonen blir håndtert forsvarlig.

4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- *Utslipp til vann, grunn og luft (støv)*
- *Støy*
- *Avfallshåndtering*
- *Internkontroll*

5. Definisjoner

Avvik:

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning:

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Lov av 11. juni 1976 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Tillatelse datert 18. juli 2007 gitt NorBetong AS avd. Nykirke i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finnes på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no.

7. Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være på kr. 50 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslat. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 4 i tillatelsen datert 18. juli 2007. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 4 800 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentleglova. Rapporten legges ut på Fylkesmannens nettsider.

10. Om virksomheten

NorBetong AS avd. Nykirke har to ansatte på anlegget, og produserer årlig omtrent 15 000 m³ ferdigblandet betong. Biler som transporterer betongen til kunder er ikke en del av virksomheten, men bilene vaskes på anlegget. Vaskevann fra disse ledes til sedimenteringsbasseng, hvor det resirkuleres til vask av bilene. Overskuddsvann pumpes til kommunalt ledningsnett.

11. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

Avvik: **Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull**

Avvik fra: **Avfallsforskriften § 11-8 (leveringsplikt)**

Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

Virksomheten kunne ikke fremlegge deklarasjonsskjema for innlevert farlig avfall i år 2015.

Det farlige avfallet som oppstår ved virksomheten skal leveres til lovlig avfallsanlegg for farlig avfall minst en gang pr. år. Plikten inntreer ikke før den totale mengden farlig avfall overstiger en kilo.

Virksomheten er tilknyttet EcoOnline for oppdaterte sikkerhetsdatablader for de kjemikalier som benyttes. Sikkerhetsdatabladene er således lett tilgjengelige. Imidlertid er det ikke utarbeidet

oversikt over hvorvidt rester/emballasje med rester av de enkelte kjemikalier er å forstå som farlig avfall. Virksomheten må utarbeide en slik oversikt.

Det er en forutsetning for å kunne følge regelverket om farlig avfall at man har full oversikt over hvilke typer farlig avfall som genereres ved virksomheten.

12. Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

Anmerkning 1 – avvikshåndtering

Virksomheten har et system for håndtering av avvik/uønskede hendelser, men det er ikke definert hvilke typer hendelser som skal registreres i systemet. Eksempelvis kom det fram under tilsynet at en eventuell naboklage ikke nødvendigvis ville registreres som en uønsket hendelse.

Virksomheten bør vurdere om det er behov for å klargjøre hvilke typer hendelser som skal inngå i avvikssystemet.

Anmerkning 2 – Konsentrasjon av krom i vann som slippes ut

Virksomheten opplyser at måleresultater for konsentrasjon av krom i vannet som slippes ut er nært opptil eller på grenseverdien som er satt i utslippstillatelsen. Hovedkilden til krom i utslippet stammer sannsynligvis fra sementen som inngår i produksjonen av betongen. Virksomheten bør undersøke dette nærmere.

Anmerkning 3 – Lagring av betongrester/-avfall

På en del av virksomhetens område er det en større haug med betongrester/-avfall. Det er planlagt å benytte dette til å fylle ut/planere en del av virksomhetens areal. Lagringsplass for avfall krever egne tillatelser etter avfallsforskriften § 9-8 dersom lagringstiden er mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling eller mer enn tre år før avfallet går til gjenvinning eller behandling. Vi gjør her oppmerksom på at haugen må fjernes og leveres til lovlig avfallsanlegg om den ikke benyttes til et nyttig formål innen nevnte tidsbegrensning. Alternativt må det søkes om egen tillatelse til avfallsdeponi.