



Inspeksjonsrapport

2011.325.I.KLIF

Norske Skog Skogn
7620 Skogn

Inspeksjon ved Norske Skog Skogn

Dato for inspeksjonen: 8.11.2011
Rapportnummer: 2011.325.I.KLIF
Saksnr.: 2011/18

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Per Nonstad

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Per Martin Aakerøy

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble funnet hos Norske Skog Skogn, på nytt deponi Valum, under inspeksjon 8.11.2011. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ett avvik og en anmerkning under inspeksjonen.

- Virksomheten har ikke definert tiltaksgrenser for innhold i sigevann fra deponi.
- Virksomheten har enkelte forbedringspunkter i internkontrollen i forhold til deponi Valum

Norske Skog Skogn må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.02.2012 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

18.11.2011 Per Martin Aakerøy
dato kontrollør

Einar Knutsen
Klima- og forurensningsdirektoratet seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 973 181 602	Eies av: 996 732 673
Besøksadresse: Norske Skog Skogn, 7620 Skogn	Telefon: 74 08 70 00
Bransjenr. (NACE-kode): 17.120 – Produksjon av papp og papir	E-post: per.nonstad@norskeskog.com
Virksomheten er: ISO 14001 og ISO 9001 sertifisert	

Kontrollert anlegg

Navn: Norske Skog Skogn, deponi Valum (nytt deponi)	Anleggsnr: 1719.0039.04
Kommune: Innherrad kommune	Anleggsaktivitet: Industrideponi
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikoklasse: 1
Tillatelse gitt: 10.4.2000	Tillatelse sist oppdatert: 29.9.2011

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Klima- og forurensningsdirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- tillatelse
- nytt deponi

Rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i tillatelse eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norske Skog Skogn plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Klima- og forurensningsdirektoratet skal kunne avslutte saken, må Norske Skog Skogn innen 01.02.2012 sende en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon som viser at avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (postmottak@klif.no) til Klima- og forurensningsdirektoratet v/Per Martin Aakerøy.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Klima- og forurensningsdirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Norske Skog Skogn er i tillatelsen plassert i risikoklasse 1. Dette betyr at dere skal betale kr. 19.700 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura med innbetalingsblankett.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, ved miljøvernavdelingen
- Innherrad kommune

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke definert tiltaksgrenser for innhold i sigevann for deponi.

Avvik fra:

Tillatelse av 10.4.2000, sist endret 29.9.2011, pkt 9.4.8.

Kommentarer:

Virksomheten planlegger å tilbakeføre sigevann til deponiet. Ut i fra nedbørsmengder, deponiets oppsugingspotensial og god avskjæring av vann fra omkringliggende areal, ga de uttrykk for at kanskje alt sigevannet vil bli tilbakeført til deponiet. Sigevann ledes til kum. Kummen er plassert i eget vanntett basseng (ca 80 m³). Bassenget er inngjerdet. Hvis mengden sigevann blir større enn mengden vann som kan tilbakeføres til deponiet, vil overskytende mengder bli transportert med bil til Norske Skog Skogns hovedanlegg og ledes til sjø, ca 200 m fra land og til et dyp av ca 20 m, sammen med annet prosessvann.

Det er etablert prøvetakingsprogram for sigevannet for deponiet, men det er ikke definert tiltaksgrenser for innhold i sigevannet.

7. Anmerkning

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har enkelte forbedringspunkter i internkontrollen i forhold til deponi Valum

Kommentarer:

Ved befaring på deponiområdet var personen som er ansatt for bl.a. å drifte deponiet tilstede. Under intervjuene kom det fram at opplæring av ansatt ved nytt deponi er gitt, men dette er ikke skriftlig dokumentert.

Virksomheten har utarbeidet risikoanalyse for nytt deponi. Virksomheten har beredskapsplan for bedriften på Skogn i sin helhet, men denne dekker ikke nytt deponi.

8. Andre forhold

Det er gjennomført et miljøtiltak som følge av etablering av nytt deponi. Dette gjaldt hytteeiere nedstrøms deponiet som tidligere hadde private løsninger vedrørende vann. Virksomheten har sørget for at aktuelle hytteeierne har fått tilbud om tilkobling til offentlig vann.

Representant for virksomheten opplyste om at dokumentasjon vedrørende finansiell sikkerhetsstillelse var sendt Klif. Dette følges opp av saksbehandler i egen korrespondanse.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Klima- og forurensningsdirektoratet
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet