



...
Sotra Renovasjon
Eide
5363 Ågotnes

...

OPPFØLGING AV KONTROLL VED EIDE AVFALLSANLEGG, FJELL KOMMUNE

Pålegg om tiltak og presisering av plikt til å overholde gjeldende krav

Vi viser til vedlagte kontrollrapport. Sotra Renovasjon plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i rapporten. Bedriften skal skriftlig bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Redegjørelse for tiltak i forbindelse med avvikene sendes til Fylkesmannens miljøvernavdeling innen 1. mai 2002.

Vi viser til vår kontroll av bedriften 14.04.02 og vedlagte kontrollrapport. Rapporten omhandler de avvik og anmerkninger som ble funnet under kontrollen.

Kontrollen var rettet mot Sotra Renovasjon, selv om det er Fjell kommune som har konsesjon for drift av fyllplassen. Denne kontrollen gjaldt overholdelse av spesialavfallsforskriften og internkontrollforskriften, og Sotra Renovasjon har et selvstendig ansvar for å overholde kravene i disse forskriftene. Det blir sendt kopi av kontrollrapporten til Fjell kommune.

Sotra Renovasjon plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i verifikasjonsrapporten.

For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber fylkesmannen om at det blir sendt en skriftlig tilbakemelding innen 01.05.02. Bedriften bes bekrefte at alle forhold er brakt i orden og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.

I den foreløpige kontrollrapporten som ble skrevet på kontrolldagen, var det satt opp en anmerking med følgende ordlyd: Oppfølging av rutinene hos kunder mhp PCB-holdig avfall kan bedres. Ved nærmere gjennomgang har vi kommet frem til at denne


anmerkningen inngår som en naturlig del i avvik 1, se kommentarer til dette avviket, og denne anmerkningen er derfor ikke med i den endelige kontrollrapporten som følger vedlagt.

Håkon Kryvi e.f.
Seksjonsleder

Astrid Holte
overingeniør

Vedlegg: Verifikasjonsrapport
Gjenpart til: Statens forurensningstilsyn, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo
Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume

FYLKESMANNEN I HORDALAND,
MILJØVERNDELINGEN

	INSPEKSJON VED Eide avfallsanlegg	KONTROLL NR. 2002.0002
---	--	--

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: Sotra Renovasjon	Organisasjonsnummer:
Postadresse: Eide, 5363, Ågotnes Bergen	Telefon: 56 33 67 79
Besøksadresse: Eide, 5363 Ågotnes Bergen	Kommune/kommunenummer: Fjell kommune
Bransje (NACE-kode hvis mulig): Avfallsmottak	Anleggsnummer:

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Hans Kåre Eide Kenneth Olsen	Fra miljøvernavdelingen: John Olav Hisdal Astrid Holte
--	--

Tema for kontrollen

Dato for kontrollen

Kontroll av håndtering av PCB holdige isolasjonsruter og evt. annet PCB holdig avfall	14.03.2002
--	------------

Resultater av kontrollen *- videre oppfølging

- Ingen avvik – ingen videre oppfølging av MVA
- Ingen anmerkninger
- Avvik fra regelverkskrav - se Vedlegg til inspeksjonsrapporten
- Anmerkninger - se Vedlegg til inspeksjonsrapporten

MVA pålegger virksomheten å sende en skriftlig tilbakemelding med følgende opplysninger innen **01.05.2002**.

Pålegget er gitt med hjemmel i forurensingsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven §14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes miljøvernavdelingen. Dersom miljøvernavdelingen ikke mottar tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For ytterligere informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se rapportens bakside.

18.03.2002

Dato

Fylkesmannens miljøvernavdeling

* Avvik og anmerkninger er definert på rapportens bakside

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (For eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom miljøvernavdelingen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et nærmere angitt beløp per dag etter en fastsatt frist for tilbakemelding. Kommentarer til dette varselet kan sendes miljøvernavdelingen innen 14 dager etter inspeksjonen.

PCB i bygg

Generelt

PCB (polyklorerte bifenyler) er en gruppe industrielt framstilte kjemiske stoffer som er svært kjemisk, fysisk og termisk stabile. Stoffene er relativt lite akutt giftige, men kan over tid selv ved lave konsentrasjoner forårsake forstyrrelser av forplantningsevnen, adferdsforstyrrelser, nedsatt immunforsvar og kreft. PCB ble brukt i et stort antall produkter, med størst omfang på 1960- og 1970-tallet. I isolérglassruter ble PCB benyttet i forseglingslim rundt kantene av glasset i norskproduserte og importerte ruter i perioden 1965-1975. PCB ble forbudt i Norge i 1980.

Isolérglassruter med PCB er definert som spesialavfall. Hele ruter skal ikke knuses, men behandles av spesialavfallsmottak som har tillatelse til slik behandling.

I tillegg kan det finnes PCB i kondensatorer i lysrørarmaturer, i fuger innendørs og utendørs etc. Se SFTs faktaark "PCB i bygg" for ytterligere angivelse av bruksområder og produksjonsår for PCB-holdige produkter.

Det er forbudt å omsette, gjenvinne og ta i bruk PCB -holdige produkter, jf. PCB forskriften. Fra 1 januar 2005 er det forbudt å ha PCB-holdige kondensatorer i lysrørarmaturer i bruk.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport nr 2002.0001**Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Eide avfallsanlegg den 14.03.2002**

- Avvik fra forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt. 6 og 7 (avvik er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen, avvik(ene) er spesifisert nedenfor)

Avvik 1.

Bedriften har mangelfulle rutiner for identifisering og for å sikre forsvarlig behandling av PCB-holdige isolerglassruter og annet PCB-holdig avfall. Skriftlig dokumentasjon mangler.

- Avvik fra forskrift om spesialavfall § 5, forsvarlig oppbevaring m.v av spesialavfall og § 12 om emballering og merking.

Avvik 2.

PCB-holdige isolerglassruter oppbevares utilfredsstillende. Ruter uten ramme oppbevares ikke i lukket container slik som beskrevet i TA-1732/2000. Vinduene er ikke merket som spesialavfall.

Utdyping av avvik angitt ovenfor og/eller eventuelle anmerkninger:***Kommentarer til avvik 1:***

Bedriften gjennomfører i praksis en del kontroll og tiltak for å hindre at PCB-holdige isolerruter og annet PCB-holdig avfall havner på deponi, men det foreligger ikke skriftlig dokumentasjon på rutinene. Det gjennomføres 2 stikkprøvekontroller av avfallet pr dag.

Bedriften har krav om at alt næringsavfall som mottas til anlegget skal gå via sorteringsanlegg. Flere sorteringsanlegg driver også ren omlasting, og alle har ikke tilfredsstillende systemer for å hindre at spesialavfall blir lagt i containere for blandet avfall. Det er Fjell kommune som godkjenner de faste leverandørene av avfall til anlegget, men det var uklart hvem (Fjell kommune eller Franzefoss/Sotra Renovasjon) som har ansvaret for å følge opp at de faste leverandørene til enhver tid har gode nok rutiner for å hindre at spesialavfall havner i containere for blandet avfall.

Kommentarer til avvik 2:

Det var stablet ca 10 isolerglassruter mot en vegg på gjenbruksstasjonen på anlegget. Vinduene var satt til side for nærmere undersøkelse av hvorvidt disse var PCB-holdige. Flere av vinduene var uten karmen. Ingen av vinduene var merket som spesialavfall. Under inspeksjonen ble det konstatert at flere av vinduene var fra aktuell tidsperiode, og dermed var å regne som spesialavfall. Det var avsatt container til formålet, men denne var ikke tatt i bruk.

