

FYLKESMANNEN I HORDALAND, MILJØVERNAVDELINGEN

	INSPEKSJON VED Frank Mohn Fusa	Kontrollnr. 04.086
---	---	-------------------------------

Bedriftens adresse:	Venjanaset 5641 FUSA	Arkivkode:	04/15284- 461.31
Utslippstillatelse av:		Forrige kontroll:	
Kontrollklasse:		Tidsrom for kontrollen:	27.10.04
Tilstede fra bedriften:	Kjell Langhelle Bjarne Havsgård Ivar Hellebø	Inspektør:	Britt Solheim Sissel Storebø
Organisasjonsnr:	821313902	Andre tilstede:	

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Overflatebehandlingsprosessen
- Kontroll med utslipp til vann
- Håndtering av farlig avfall

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

Bedriften har mangler ved internkontrollen når det gjelder vurdering av risiko for utslipp til ytre miljø.

Utarbeidet dato :

Sign.:

Saksbehandler

Godkjent dato:

Sign.:

seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Frank Mohn Fusa den 27.10.04. Kontrollen er et ledd i den landsdekkende kontrollaksjonen rettet mot kjemisk overflatebehandling. Kontrollen skal påse at bedriftens kjemikaliehåndtering, utslipp til vann og behandling av farlig avfall er i henhold til gitte tillatelser og regelverk. Rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- AVVIK defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.
- ANMERKNING er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted fylkesmannen.no/hordaland.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Lov av av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften IK) § 5, 2. ledd nr. 6 og 7
- Avfallsforskriften § 11-5 om forsvarlig lagring av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-6 om tillatelse til håndtering av farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-8 om leveringsplikt for farlig avfall
- Avfallsforskriften § 11-12 om deklarasjon og opplysninger om avfallens innhold

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Internkontroll med hovedvekt på risikovurdering og avviksbehandling
- Drift av renseutstyr med utslipp til vann
- Utslippskontroll
- Farlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Bedriften har mangler ved internkontrollen når det gjelder vurdering av risiko for utslipp til ytre miljø.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:

Bedriften har ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø. Ved kontrollen ble det opplyst at bedriften er i ferd med å utarbeide en fullstendig risikovurdering for hele bedriften. Bedriften har allerede kartlagt farer ved de ulike avdelingene, men har ikke vurdert risiko og utarbeidet tiltaksplan.

En risikovurdering skal kartlegge alle problemer og farer for utslipp, inkludert akutte utslipp, til ytre miljø og inneholde planer og tiltak for å redusere riskoen. Miljørisikovurderingen skal omfatte alle aktiviteter på bedriftens område som kan medføre forurensning av vann, grunn og luft, både ute og inne på bedriftens område.