



Biomega AS . Inspeksjonsrapport nr. 06.070

Bedriftens navn:	Biomega AS	Arkivkode:	06/6984-462.1
Bedriftens adresse:	Kontorsenteret DOF 5392 Storebø	Anleggsnr:	A63477
Organisasjonsnr:	982 951 879	Bransjenr.(NACE – koder):	15.209
Utslippstillatelse av:	05.06.01 med endringer av 15.04.05	Tidsrom for kontrollen:	20.06.2006
Tilstede fra virksomheten:	Bernt Konradsen Harald Idar Hagen	Fra fylkesmannen:	Sissel Storebø

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Mottakskontroll av råvarer
- Akuttutslipp av lakseolje

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

- **Virksomheten har manglende rutiner for å sikre god kvalitet på leveranse av råstoff til anlegget**
- **Bedriften må gjennomføre en risikoanalyse som kartlegger risiko for mulige uhellssituasjoner med konsekvenser for det ytre miljø**

Utarbeidet dato : 26.06.2006

Godkjent dato:

Sign.:

Sign.:


Saksbehandler


seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Biomega AS den 20.06.2006. Kontrollen ble gjennomført på bakgrunn av skriftlige klager på luktutslipp fra naboer som fylkesmannen har mottatt i brev datert 07.06. og 18.06.2006. Kontrollen inngår også som en del av Fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. **Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.**

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

 **AVVIK** defineres som overtredelse av vilkår gitt i utslippstillatelsen eller gjeldende lover og forskrifter, eller på bedriftens egne prosedyrer og instruksjoner som har relevans for å ivareta det ytre miljø.

 **ANMERKNING** er et forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men som fylkesmannen mener det er riktig å påpeke for å ivareta og forbedre det ytre miljø.

Alle tilsynsrapporter fra Fylkesmannen i Hordaland er offentlige og legges ut på vårt nettsted fylkesmannen.no/hordaland.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov av av 13.03.81 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd.
- Utslippstillatelse av 05.06.2001 med endringer av 15.04.2005.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

3. Omfang

Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

Internkontroll med hovedvekt på råvaremottak og avviksbehandling.
Akuttutslipp av lakseolje.

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1:

Virksomheten har manglende rutiner for å sikre god kvalitet på leveranse av råstoff til anlegget.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 7 og utslippstillatelse datert 05.06.2001 med endringer av 15.04.2005.

Kommentarer:

Utslippstillatelsen med endringer er gitt på betingelse av at utslippet til luft er på et nivå som gir naboene et akseptabelt utemiljø med hensyn på lukt. Bedriften har kun tillatelse til å ta imot fersk fiskeavskjær og konservert fersk innmat fra slakterier. Bedriften må derfor være særlig påpasselig ved eventuelt mottak av råstoff av dårlig kvalitet, jf punkt 4.3 i tillatelsen.

Det ble opplyst under inspeksjonen at bedriften i mai og juni i år har tatt i mot dårlig råstoff (til dels råtten) innmat fra ett lakseslakteri på Askøy. Råstoffet ble nyttet i produksjonsprosessen. Dette har forårsaket luktproblem i nærområdet i den perioden, dette da luftfjerningsanlegget ved bedriften ikke har hatt kapasitet nok til rensing av denne luften. Det ble opplyst at bedriften nå har avsluttet leveransen av innmat fra dette slakteriet.

Bedriften må utarbeide rutiner for mottakskontroll av råstoff til anlegget og gjennomgå rutinene for leverandørene av råstoff med hensyn på blant annet tilsetning av konserveringsmiddel (dosering i forhold til mengde) og rengjøring av tanker. Dette for å hindre at slike tilfeller skjer igjen. Videre må kapasiteten på luftfjerningsanlegget ved anlegget gjennomgås og evt. utbedres.

Avvik 2:

Bedriften må gjennomføre en risikoanalyse som kartlegger risiko for mulige uhellssituasjoner med konsekvenser for det ytre miljø.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6.

Kommentarer:

Samme dag som kontrollen ble gjennomført hadde bedriften en overfylling av lakseolje som medførte utslipp av ca. 2 - 3 m³ lakseolje til sjø. Utslippet ble begrunnet med at nivåsensorene i den ene lagringstanken var defekt. Utslippet ble tidlig oppdaget og varslet til politi, brannvesen og akuttberedskapen i SFT. Oljeabsorberende lenser ble lagt ut.

Fylkesmannen vil minne om at innen 24 timer skal også fylkesmannen varsles om unormale forhold som har eller kan få forurensingsmessig betydning, herunder utslipp til luft og vann.

Fylkesmannen ber om en skriftlig redegjørelse for hendelseforløpet, årsak og gjennomførte tiltak og eventuelt omfanget av forurensing i forbindelse med utslippet.

Internkontrollforskriften, § 5, punkt 6, der det er krav om at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Det er krav om skriftlig dokumentasjon.

Bedriften sitt system for vurdering av risiko bør benyttes som grunnlag for gjennomføring av en mer omfattende risikoanalyse som kartlegger risiko for mulige uhellssituasjoner med konsekvenser for det ytre miljø og tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

5. Andre forhold

Det ble opplyst under inspeksjonen at bedriften nå bygger ny linje for behandling av fersk innmat.

Vi ber om at det oversendes oppdaterte flytskjema og tegninger, som viser prosessen med alle strømmer ut av anlegget til luft og vann, med evt tilhørende forklaring når disse er klar i medio august.

Videre blir det vist til vedlagte klager datert 07.06. og 18.06.2006 fra nabo. Fylkesmannen ber at disse kommenteres skriftlig.