



**FYLKESMANNEN  
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 28.10.2016  
Vår ref.: 2016/10477  
Arkivnr.: 473

Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger  
Midtgårdveien 28  
4033 STAVANGER

Att: Nina Thorsen

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
N-4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00  
F: 51 56 88 11  
E: fmropost@fylkesmannen.no

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

## **Rapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger den 04.10.2016 Kontrollnummer: 2016.072.I.FMRO**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Nina Thorsen  
Stein Johnny Tjora  
Morten Sande

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*

Margareta Skog  
Mariann Størksen

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger (Norsk Gjenvinning) den 04.10.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket ett avvik. Det ble ikke gitt noen anmerkninger under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

1. Virksomheten følger ikke tilstrekkelig opp kravet om støydemping i tillatelsen.

Avviket er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.

Norsk Gjenvinning må sende en skriftlig bekreftelse innen 01.12.2016, som dokumenterer at avvik er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Mariann Størksen  
senioringeniør

Saksbehandler: Mariann Størksen  
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06  
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

Kopi til:

Tor Torkelsen            Midtgårdveien 14 b    4033    STAVANGER  
Stavanger kommune    Postboks 8001            4068    Stavanger

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Kontrollert virksomhet

<b>Navn:</b> Norsk Gjenvinning AS avd. Stavanger	<b>Anleggsnr.:</b> 1103.0247.01
<b>Organisasjonsnr.:</b> 976551672	<b>Eies av:</b> Norsk Gjenvinning AS
<b>Kommune:</b> 1103 Stavanger	<b>Sist kontrollert:</b> 17.09.2013
<b>Anleggsaktivitet:</b> Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	<b>Risikoklasse:</b> 2
<b>Tillatelse gitt:</b> 16.05.2008	<b>Sist endret:</b> 27.01.2012
<b>Postadresse:</b> Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo	
<b>Besøksadresse:</b> Midtgårdveien 28, 4033 Stavanger	
<b>E-postadresse:</b> nina.thorsen@ngn.no	

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen sitt risikobaserte industritilsyn for i år. Inspeksjonen var varslet.

### Inspeksjons tema

- Bedriftens internkontroll med relevans for ytre miljø
- Datagrunnlaget for virksomhetens egenrapportering for driftsåret 2015
- Utslippskontroll
- Drift ved anlegget, med hovedvekt på kaiområdet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen

## 4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Virksomheten følger ikke tilstrekkelig opp kravet om støydemping i tillatelsen.

### Avvik fra:

Vilkår 5.2 i tillatelsen.

### Kommentarer:

Bedriften kan vise dokumentasjon på at støygrensene i tillatelsens vilkår 5.1 overholdes. Dette er ikke til hinder for at bedriften også plikter å ha rutiner og iverksette tiltak som sikrer at (sitat): *Transport, håndtering, lasting og lossing m.v. av metallavfall, produserte materialer og avfall...utføres slik at støynivået ved disse aktiviteter reduseres mest mulig, b.l.a. ved å unngå store fallhøyder*, jf. vilkår 5.2 i tillatelsen.

Ved vår befaring på kaien inspeksjonsdagen ble det lastet metall i containere. Ved flere anledninger ble større metallgjenstander sluppet ned i containere fra større høyde enn nødvendig. Dette medfører nødvendigvis mye «punkt støy».

I henhold til vilkår 5.2 er det krav til støydemping og en kontinuerlig vurdering av støydempende tiltak. Det er viktig med opplæring av personell som har dette arbeidsområde. Det er videre viktig at dette gjentas med jevne mellomrom, slik at det ikke glemmes.

## 5. Anmerkninger

Det ble ikke gitt noen anmerkninger under inspeksjonen.

## 6. Andre forhold

Bedriften har tatt prøver av overflatevannet som går via oljeutskiller før utslipp til sjø i hht. liste i vedlegg II i tillatelsen. Disse prøvene er tatt tilstrekkelig mange ganger til at en har fått avdekket hva vannet inneholder. Fylkesmannen ser derfor at prøvetakingsprogrammet kan reduseres.

Heretter skal det som et minimum tas prøver av komponentene gitt i tabell under vilkår 3.2 «Overflatevann fra kai» i tillatelsen. Utover dette må Norsk Gjenvinning selv vurdere hvilke av stoffene som er nevnt i tabellen i vedlegg II, som er av en slik mengde at dette kan ha en miljømessig betydning og som må følges opp spesielt.

## 7. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten, jf. forurensningsloven § 49. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning innen 01.12.2016 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Redegjørelsen må beskrive rutinen som brukes i opplæring av personalet som arbeider på kaien. Dato for siste gjennomgang av rutinen med personalet må også komme fram i redegjørelsen.

## 8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Fylkesmannen varslet 05.09.2016 at dere vil bli ilagt et gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Norsk Gjenvinning er plassert i risikoklasse 2 og skal dermed betale kr. 16 300,- i gebyr for inspeksjonen. Faktura etter sendes.

Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## 9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).