



**FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL**

Saksbehandler, innvalgstelefon
senioringeniør Mattis Mikkelsen, 71 25 84 21

Vår dato
18.11.2016
Deres dato

Vår ref.
2012/5249/MAMI/542.1
Deres ref.

MARINE HARVEST FISH FEED AS
Postboks 4102 Sandviken
5835 BERGEN

Rapport etter inspeksjon den 17.11.2016 ved Marine Harvest Fish Feed AS sine lokaliteter for akvakultur Aukan og Kleven i Averøy kommune.

Kontrollnummer: 2016.092.I.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Torill Fladvad
Trine Hunnes

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Mattis Mikkelsen
Karoline Valle

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon av Marine Harvest Fish Feed AS sine anlegg Aukan og Kleven den 17.11.2016. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning innen følgende tema:

Avvik 1: Virksomhetens miljømål for de to lokalitetene er ikke i tilstrekkelig grad evaluert av ledelsen.

Avvik 2: Virksomhetens rutiner for håndtering og lagring av farlig avfall er mangelfull.

Avvik 3: Virksomhetens rutiner for lagring og håndtering av avfall er mangelfull.

Anmerkning 1: Virksomhetens internkontroll, herunder risikovurdering, må revideres og videreutvikles for forhold som er relevant for ytre miljø.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 9 og 10 i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet i punkt 4.

Det varsles i pkt. 11 og 12 om at Fylkesmannen vil vurdere å pålegge undersøkelser og revidere anleggenes tillatelse etter forurensingsloven.

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Mattis Mikkelsen
kontrollør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Marine Harvest Fish Feed AS	
Organisasjonsnr.: 911610744	Eies av (org.nr):
Adresse: Postboks 4102 Sandviken, 5835 Bergen	Telefon: 21 56 20 00
Bransjenr. (NACE-kode): 10.910	E-post:

Kontrollerte anlegg

Navn: Aukan Kleven	Lok. nr. i akvakulturregisteret: 13254 10206	Anleggsnr. hos Fylkesmannen: 1554.0041.04 1554.0031.04
Kommune: Averøy	Anleggsaktivitet: Laksefiskproduksjon i sjø	
Kontroll nr.: 2016.092.I.FMMR	Risikoklasse: Risikokl. 3	

2. Generelt om inspeksjonen

Denne inspeksjonen inngår som en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsynsaktivitet. Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljø. Virksomheten ble kontrollert opp mot gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov og krav i tillatelser. Kontrollen ble varslet den 24.10.2016.

Tema for inspeksjonen var:

- Internkontroll knyttet til ytre miljø, herunder miljømål, risikovurdering og rutiner
- Utslipp til vann
- Miljøundersøkelser og tilstanden i resipienten
- Håndtering av avfall
- Håndtering av kjemikalier

Kontrollen ble gjennomført som dokumentkontroll og intervju, samt inspeksjon av landbase og stålanlegg på Aukan. Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

4. Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten **innen 01.06.2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

5. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Det varsles ikke tvangsmulkt i forbindelse med denne inspeksjonen.

6. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Marine Harvest Fish Feed AS sine anlegg Aukan og Kleven er plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 500 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

7. Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal stiles til Miljødirektoratet, men sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

8. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentlighetsloven). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no og på Fylkesmannens nettsider.

9. Avvik

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens miljømål for de to lokalitetene er ikke i tilstrekkelig grad evaluert av ledelsen.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften §§ 4 og 5 pkt. 5 og 8

Kommentarer:

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Det skal blant annet fastsettes miljømål for virksomheten.

Planlegging av driften ved de to lokalitetene skjer i samarbeid mellom stedlig ledelse og selskapets ledelse med kontorsted i Bergen. Det er satt enkle miljømål for bunnpåvirkning under anleggene (B-undersøkelse). De to anleggene ligger i en resipient som trolig har begrenset kapasitet til å ta imot og omsette organisk utslipp. Det er derfor avgjørende at det settes mål for anleggenes påvirkning som sikrer en bærekraftig bruk av resipienten over tid og at disse målene legges til grunn for planlegging og drift. Det kunne under inspeksjonen ikke legges fram dokumenterte vurderinger av tilstand og målsetning for resipienten utenfor anleggssonen og hvordan disse vurderingene er evaluert av ledelsen i selskapet.

Det vises forøvrig til anmerkning om virksomhetens system for internkontroll i pkt. 11.

Avvik 2

Virksomhetens rutiner for håndtering og lagring av farlig avfall er mangelfull.

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7

Utslippstillatelse for Kleven og Aukan pkt. 4.2.

Kommentarer:

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte. Alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall må sikres slik at ikke spill eller uhell kan føre til skade på miljøet. Farlig avfall skal være merket og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Farlig avfall skal leveres til godkjent mottaker og virksomheten må kunne dokumentere slik levering. Farlig avfall skal deklarerer elektronisk på avfallsdeklarering.no.

På landbasen ble det observert at farlig avfall ble oppbevart utendørs uten å være tilstrekkelig sikret. Lagringsstedet var ikke sikret mot tilgang for uvedkommende og evt. søl eller lekkasje ville kunne ledes ut i miljøet direkte eller via avløp.

Avvik 3

Virksomhetens rutiner for lagring og håndtering av avfall er mangelfull. På landbasen er det lagret utstyr og avfall som kan medføre fare for forurensing.

Avvik fra:

Forurensningsloven § 7

Utslippstillatelse for Kleven og Aukan pkt. 4.3.

Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7

Kommentarer:

På landbasen ved Aukan er det lagret en del utstyr av ulik alder. Dette er også et anlegg med mange tekniske elementer, hvorav en del ikke lengre er i bruk. Virksomheten må ha rutiner som sikrer at ikke utrangerte produkter og avfall samles i en slik grad og på en slik måte at det utgjør en fare for miljøet.

Avfall ble lagret i åpne containere uten nett eller annen sikring, men det kan anføres at containere sto på et sted som trolig var godt skjermet mot vind. Virksomheten må gjennomgå lagringen av avfall på sine områder og ved behov iverksette tiltak slik at avfallslagringen ikke medfører forurensningsfare. Virksomheten skal ikke bidra til forsøpling av sjø eller omgivelser og plikter å rydde avfall som finnes på deres område og i umiddelbar nærhet til dette. Virksomheten skal ha rutiner som hindre at avfall kommer på avveie.

10. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens internkontroll, herunder risikovurdering, må revideres og videreutvikles for forhold som er relevant for ytre miljø.

Kommentarer:

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav. Virksomheten plikter å arbeide systematisk for å sikre at driften av anlegget skjer slik at ulemper og skadevirkninger blir minst mulig.

Det var ny ledelse ved anlegget og det var igangsatt et arbeid med å gå gjennom virksomhetens internkontroll. Det ble derfor ikke funnet hensiktsmessig å kontrollere alle detaljer i internkontrollsystemet under inspeksjonen. Virksomheten må fortsette arbeidet med å utvikle sitt systematiske miljøarbeid. Dette arbeidet må omfatte alle forhold som er relevant for det ytre miljø. Det må settes miljømål som sikrer en bærekraftig drift av anleggene og aktuelle risikoforhold må vurderes. Tiltak må iverksettes slik at utslipp og ulemper for miljøet reduseres mest mulig og slik at miljørisiko reduseres i tilstrekkelig grad.

11. Varsel om at tillatelse vil bli tatt opp til revidering

Tillatelse etter forurensningsloven for lokalitetene er fra 2000 og er ikke utformet i tråd med dagens praksis hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Fylkesmannen varsler med dette at tillatelse etter forurensningsloven for Aukan og Kleven vil bli tatt opp til revisjon, med hjemmel i forurensningslovens §18. Det vises i denne sammenheng også til varsel om pålegg om undersøkelser i pkt. 12.

12. Varsel om pålegg om undersøkelser

Fylkesmannen varsler herved at vi vurderer å pålegge virksomheten å foreta en C-undersøkelse etter NS9410:2016 ved de to lokalitetene. Det vil også være aktuelt å pålegge at undersøkelsen omfatter prøvepunkt(er) som viser tilstanden i resipienten utenfor overgangssonen. Formålet med undersøkelsene vil blant annet være å gi et best mulig kunnskapsgrunnlag ved revisjon av tillatelser. Et evt. pålegg om undersøkelser vil bli fattet etter nærmere samråd med virksomheten og vil gis med hjemmel i forurensningsloven § 51.

13. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 12.09.200.

14. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark utdelt:

- Gebyr for kontroll – M297
- Substitusjonsplikten - M104
- Håndtering av farlig avfall - M284
- Avfallsdeklarerings.no - M421
- Har virksomheten din farlig avfall? - M550