



Setesdal Miljø og gjenvinning IKS

Syrtveit

4735 Evje

Deres ref.

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO

Dato
06.10.2014

Inspeksjonsrapport - Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - Syrtveitmoen avfallsdeponi

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker.

Vi ber om tilbakemelding innen 14.11.2014 på hvordan avviket blir rettet opp. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt.

Fylkesmannen i Aust-Agder kontrollerte Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS (SMG-IKS) v/Syrtveitmoen avfallsdeponi den 11.9.2014. Hensikten med tilsynet var å kontrollere om virksomheten overholdt gjeldende krav fastsatt i, eller i medhold av forurensningsloven. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn og inngår i en landsdekkende aksjon rettet mot avfallsdeponier.

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Svend Aage Peteresen

Fra Fylkesmannen:
Lillian Raudsandmoen
Bjørn Stokke

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten beskriver resultater fra inspeksjonen. Hovedtema for kontrollen var vilkår i tillatelse av 10.6.2009, utslippskontroll, virksomhetens internkontrollsystem, inkludert risikovurdering.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen:

- Virksomheten har ikke plan for skadedyrbekjempelse
- Miljørisikovurderingen inkluderer ikke deponi

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen **14. november 2014** på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og samarbeid på kontrolliden.

Rapporten er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

7. oktober 2014
dato

Lillian Raudsandmoen
kontrollør Fylkesmannen i Aust-Agder

Bjørn Stokke
seniorrådgiver

Inspeksjonsrapport

Rapportnummer: 2014.017.I.FMAA

1 Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en varslet kontroll ved Syrtveitmoen fyllplass.

Informasjon om virksomheten

Ansvarlig enhet: Setesdal Miljø og gjenvinning IKS	
Organisasjonsnr.: 988 575 941	
Telefon: 37 93 00 40	
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: post@smg-iks.no

Kontrollert anlegg

Navn: Syrtveitmoen fyllplass	Anleggsnr: 0937.0022.01
Besøksadresse: Syrtveitmoen	
Kommune: Evje	Anleggsaktivitet: Avfallsdeponering
Risikoklasse: 3	Tillatelse gitt: 10.06.2009

2 Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 9. Deponering av avfall og kapittel 11. Farlig avfall
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 10.6.2009

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

3 Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

4 Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Setesdal Miljø og gjenvinning AS plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 14. november 2014 på at avvikene er rettet.

5 Vedtak om kontrollgebyr

Fylkesmannen er pålagt å kreve gebyr for gjennomførte inspeksjoner i virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriftens kap. 39 "Gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven". SMG-IKS v/Syrtveitmoen avfallsdeponi er en virksomhet med utslippstillatelse og plassert i risikoklasse 3 i tillatelsen. Dette innebærer at virksomheten skal betale 12 000 kr i gebyr for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Miljødirektoratet vil oversende faktura med innbetalingsblankett.

Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og sendes via Fylkesmannen i Aust-Agder. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales selv om klagen er under behandling.

6 Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentlighetsloven).

7 Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten har ikke plan for skadedyrbekjempelse

Avvik fra: Tillatelse av 10.06.2009 pkt. 7.1

Kommentar:

Anlegget på Syrtveitmoen har tidligere vært lite plaget av skadedyr som rotter m.v. Det har imidlertid vært en del fugleplager. I det siste har situasjonen endret seg og det har vært hyppige observasjoner av skadedyr den seneste tiden. Firmaer for skadedyrbekjempelse er kontaktet, men det må også utarbeides en plan for å redusere forekomsten av skadedyr, som en del av virksomhetens interkontroll. Setesdal Miljø og Gjenvinning må lage et program for bekjempelse av skadedyr og fugleplager ihht. pkt. 7.1 i tillatelsen. Vi ber om å få kopi av programmet innen 14. november 2014.

Avvik 2: Miljørisikovurderingen omfatter ikke deponi

Avvik fra: Internkontrollforskriftens § 5, annet ledd

Kommentar:

Setesdal Miljø og Gjenvinning har en miljørisikovurdering for anlegget på Syrtveitmoen, men denne må utvides til også å inkludere risiko rundt håndtering av sigevann og andre hendelser knyttet til deponiet. Vi ber om å få en kopi av miljørisikovurderingen innen 14.11.14.

Andre kommentarer

Verifikasjon

Vi har oppfattet det slik at dere fortsatt tar imot avfall fra Elkem AS som deponeres på fyllplassen. Vi ber om at dere sender kopi av den nyeste basiskarakteriseringen til oss innen 14. november 2014.

Om utfylling av dam

SMG-IKS uttrykte under tilsynet ønske om å fylle igjen en liten dam på anleggets område og lage grøft som overvann kan drenerer i. For å vurdere saken ber vi om å få en beskrivelse av hvordan tiltaket planlegges utført. Det må også dokumenteres av fagkyndig at vannet i dammen er rent overvann og ikke sigevann.

Om stikkprøver av avfallsleveransene

På tilsynet kom det frem at Syrtveitmoen ikke har tatt stikkprøver av hver hundrede avfallsleveranse. Dette fordi de mener at leveransene er så små at det ikke er hensiktsmessig å ta prøver av hver hundrede leveranse til sorteringsanlegget. I dag samles leveransene i en container og når denne er full kjøres den på deponi. Da registreres mengde og sammensetning av avfallet. SMG-IKS ønsker å ta stikkprøver av hver hundrede container som kjøres fra sorteringsanlegget til deponiet, fremfor av hver leveranse til sorteringsanlegget. I avfallsforskriften står det: «*Driftsansvarlig skal sørge for at det tas stikkprøver av minst 1 av hver 100. avfallsleveranse ved deponiet*». Slik Fylkesmannen tolker denne teksten kan containeren som leveres fra sorteringsanlegget til deponiet regnes som en avfallsleveranse og det er da tilstrekkelig å ta stikkprøver av hver hundrede container som kjøres til deponi.

Om tilbakemelding på egenrapport

Vi viser til brev fra Fylkesmannen 28.05.14 og tilbakemelding fra SMG-IKS av 29. september 2014. Multiconsult har i sistnevnte brev redegjort for ny sigevannbrønn i deponiet. Fylkesmannen tar tilbakemeldingen til etterretning, men vil følge overvåkingen videre. Det kan bli satt krav om ny brønn ved en senere anledning dersom vi har mistanke om at brønnene ikke gir et representativt bilde av sigevannskvaliteten.