



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 18.04.2017
Vår ref.: 2017/3495
Arkivnr.: 461.3

Seagarden AS
Husøyvegen 278
4262 Avaldsnes

Att. Henriette Ustad Johannesen

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Seagarden AS 5.4.2017

Kontrollnummer: 2017.029.I.FMRO

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:

Rune Paulsen
Kai Ove Hovden
Henriette Ustad Johannesen

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Johan Tore Rødland
Kirsten Allred

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Seagarden AS den 5.4.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på gjennomført substitusjonsvurdering.

Anmerkninger:

1. Virksomhetens system for energistyring er ikke ferdigstilt og godkjent internt.
2. Virksomhetens instruks for prøvetaking av avløpsvann bør presiseres tydeligere.
3. Virksomhetens mellomlagring av lysstoffrør medfører fare for brekkasje.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Seagarden AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 1.juni 2017 som dokumenterer at avvik er rettet.

Vi ber også virksomheten om å sende inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan de vil bli fulgt opp.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet på side 4.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: fmrojtr@fylkesmannen.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: Seagarden AS	Anleggsnr.: 1149.0002.01
Organisasjonsnr.: 977253179	Eies av: 977249368
Kommune: Karmøy	Sist kontrollert:
Anleggsaktivitet: Fiskeforedling	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 27.6.2002	Sist endret: 29.8.2011
Postadresse: Husøyvegen 278, 4262 Avaldsnes	
Besøksadresse: Husøyvegen 278, 4262 Avaldsnes	
E-postadresse: henriette.ustad@seagarden.no	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen sitt risikobaserte industritilsyn for i år. Inspeksjonen var varslet.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Risikovurdering
- Farlig avfall
- Avfall
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Miljøriskovurdering
- Internkontroll
- Logg
- Analyserapporter

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten kunne ikke framlegg skriftlig dokumentasjon på gjennomført substitusjonsvurdering.

Avvik fra:

Produktkontrollloven § 3a *Substitusjonsplikt*, jf. § 1 b) samt internkontrollforskriften § 5, 2-ledd pkt 6.

Kommentarer:

Virksomheten opplyste at den hadde få helse- og miljøfarlige stoffer siden de fleste kjemikalier i bruk var næringsmiddelgodkjent. Alle kjemikalier ble vurdert fortløpende i forbindelse med innkjøp, men det fantes ikke en skriftlig substitusjonsvurdering av enkeltkjemikalier.

For å lukke avviket må virksomheten oversende Fylkesmannen et dokument som viser hvilke helse- og/eller miljøfarlige kjemikalier som er vurdert. Vi gjør oppmerksom på at også kjemikalier som ikke er helsefarlige skal vurderes dersom de er merket som miljøfarlige på produktdatabladet.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens system for energistyring er ikke ferdigstilt og godkjent internt.

Kommentarer:

Virksomheten la fram utkast til internkontrolldokumentet «Dok. 2-3-3 Energistyringssystem». Dokumentet var udatert og ikke ferdigstilt og internt godkjent som en del av virksomhetens «Kvalitet og HMS håndbok».

Det framgår av dokumentet at Seagarden AS deltar i et energieffektiviseringsprogram initiert av Rogaland ressursenter.

Dokumentet beskriver en rekke planlagte tiltak for å redusere energiforbruket, men setter ikke tallfestede mål redusert energiforbruk.

Anmerkning 2

Virksomhetens instruks for prøvetaking av avløpsvann bør presiseres tydeligere.

Kommentarer:

Virksomheten la fram internkontrolldokumentet «Dok. 2-3-4 Prøvetaking av utslippsvann» datert 14.01.15, som beskriver ansvarsforhold, grenseverdier, frekvens, håndtering av uttatte prøver og transport til akkreditert analyselaboratorium.

Virksomheten har ikke automatisk prøvetrekker. Slik produksjonen foregår med flere delstrømmer som ikke alltid pågår samtidig, vurderer ikke Fylkesmannen dette som påkrevet.

I og med prøveuttaket foregår manuelt, er en nøyaktig beskrivelse av hvordan og hvor prøvene tas ut avgjørende for å sikre at analyseresultatet ikke påvirkes av hvem som tar ut prøvene. Det er også viktig å beskrive hvordan virksomheten sikrer at samleprøven er representativ for bidraget fra delstrømmene.

Anmerkning 3

Virksomhetens mellomlagring av lysstoffrør medfører fare for brekkasje.

Kommentarer:

Virksomheten oppbevarte brukte lysstoffrør stående i forholdsviss vid beholder slik at rørene ble stående på skrå. Et av rørene hadde brukket som følge av dette.

Lysstoffrør inneholder små mengder av miljøgiften kvikksølv, som frigjøres ved brekkasje.

6. Andre forhold

Seagarden AS har siden forrige inspeksjon i 2013 hatt endringer på eiersiden og i ledelsen. Det er i alt 25 ansatte ved bedriften. Produksjonsmessig har virksomheten startet en ny linje for kollagenproduksjon og installert ny tørke for kollagen.

Virksomheten produserer i hovedsak for eksport, men har nylig også startet opp egen nettbutikk for direkte salg til forbruker.

Lukt

Virksomheten har ikke mottatt naboklager på lukt siden forrige inspeksjon. Seagarden AS har hatt omvisning og orientering for representanter for Veldetun Velforening, men har ikke hatt direkte kontakt med velforeningen de siste par årene.

Det ble gjennomført luktmåling i november 2012, som ikke viste overskridelse av luktkrav. Ny luktanalyse er planlagt for å dokumentere luktutslippet etter at kollagentørken ble installert.

I og med alt råstoff består av fersk innfrosst fisk vurderer virksomheten risikoen for utslipp av ubehagelig lukt til naboer som veldig liten.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Seagarden AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten, jf forurensingsloven § 49. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Seagarden innen **1.juni 2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkninger er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Johan Tore Rødland.

8. Varsel om gebyr

Fylkesmannen varsler med dette at Seagarden AS vil bli ilagt et gebyr på kr 14.600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3.

Gebyret størrelse fastsettes på bakgrunn av ressursbruk, som for denne kontrollen tilsvarer 3 dagsverk inkludert forarbeid, kontrollbesøk og etterarbeid. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Dere har rett til å kommentere på valget av gebyrsats innen to uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Kommentaren skal angi den eller de endringer som ønskes. Kommentaren skal sendes til Fylkesmannen.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Veiviser til regelverk for virksomheter, www.regelhjelp.no
- Gebyr (endringer i gebyrforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Faktaark M-297 | 2015 Gebyr ved kontroll