



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Ekli, 73 19 92 19

Vår dato. Vår referanse
22.5.2012 **2007/104**

Salmar Processing AS
7266 KVERVA

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Salmar Processing AS – Innovamar - Kverva

Dato for inspeksjonen: 18.4.2012
Rapportnummer: 2012.004.I.FMST

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Eva Haugen Hanne Lassen Ulf Karlsen	Fra Fylkesmannen: Monica Ekli Sigrid Lund Drage
--	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert under inspeksjonen ved Salmar Processing AS sitt lakseslakteri og –foredlingsanlegg Innovamar på Kverva 18.4.2012.

Anlegget har tillatelse etter forurensningsloven fra 9.12.2008.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

- Avvik 1a: Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.
- Avvik 2f: Utslippsmålinger til vann er ikke gjennomført for komponenter angitt med utslippsgrenser i tillatelsen.
- Avvik 4g: Farlig avfall er ikke forsvarlig merket og oppbevart og levert innen fristen på ett år.
- Avvik 5d: Virksomheten har ikke vurdert substitusjon av helse- og/eller miljøskadelige stoffer

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet i rapporten.

Vi ber Salmar Processing AS om en skriftlig redegjørelse for hvordan avvikene skal rettes **innen 29.6.2012**.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Monica Ekli
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:

Frøya kommune, Postboks 152, 7261 SISTRANDA
Mattilsynet, DK Hitra Frøya, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 BRUMUNDDAL

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet

Organisasjonsnr. (underenhet): 971 744 502	Eies av (org.nr): 958 973 306
Besøksadresse: Kverva, Frøya	Telefon: 72 44 79 00
Bransjenr. (NACE-kode): 10.209 Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer	E-post: eva@salmar.no

Kontrollert anlegg

Navn: Salmar Processing AS avd. Kverva	Anleggsnr: 1620.0077.01
Kommune/fylke: Frøya kommune / Sør-Trøndelag	Anleggsaktivitet: Lakseslakteri/-foredlingsanlegg

Inspeksjonen er gjennomført som et ledd i en regional tilsynsaksjon av fiskeforedlingsindustrien i regi av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Fylkesmennene i kystfylkene.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- internkontroll
- utslippskontroll
- renseanlegg
- avfallshåndtering
- miljørisikovurdering

Rapportens status:

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten **innen 2 uker** etter at rapporten er mottatt, er rapporten automatisk å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber om en skriftlig redegjørelse **innen 29.6.2012** med informasjon om når og hvordan avvikene skal rettes.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en redegjørelse for hvordan avvikene skal rettes **innen 29.6.2012**, vil Fylkesmannen vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 5.000,-.

Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen **innen 2 uker** etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse (tidligere kalt kontrollklasse) 3.

Dette innebærer at virksomheten skal betale **kr 11 600,-** i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Eventuelle kommentarer til dette varslet kan sendes til Fylkesmannen **innen 2 uker** etter at denne rapporten er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klif.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 26. Forurensninger fra fiskeforedlingsbedrifter
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11. farlig avfall
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik innenfor tema: Internkontroll

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 4

Forhåndsdefinerte avvik:

- 1a Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.
- 1b Virksomheten har uklare ansvarsforhold for oppfølging av forhold knyttet til ytre miljø.
- 1c Virksomheten mangler journal for hele eller deler av kravene i forskriften § 26-7.
- 1d Virksomheten har mangelfulle skriftlige rutiner/ dokumentasjon (avvikshåndtering, miljørisikovurderinger, avfallshåndtering, utslippskontroll, renseanlegg).
- 1e Annet grunnlag for avviket:

Kommentarer:

Bedriften kunne på kontrolldagen ikke framvise noen spesifikke mål for ytre miljø.

Bedriften er imidlertid i gang med revisjon av internkontrollen for ytre miljø, der dette vil bli gjennomført.

Avvik innenfor tema: Utslippskontroll

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16

Forhåndsdefinerte avvik:

- 2a Virksomheten har ulovlig utslipp til vann.
- 2b Virksomheten har ikke gjort tiltak for å redusere luktulemper.
- 2c Virksomhetens utslippsledning er ikke i henhold til krav i forskriften.
- 2d Virksomheten har ikke måleprogram for kontrollmåling av utslipp til vann.
- 2e Virksomheten har ikke utført målinger av vann og fett i henhold til forskriften.
- 2f Utslippsmålinger til vann er ikke gjennomført for komponenter angitt med utslippsgrenser i tillatelsen.

- 2g Virksomheten kan ikke dokumentere at vannrenseinnretninger er riktig dimensjonert i forhold til produksjonsmengde.
- 2h Vesentlige overløp mangler utstyr som enten registrerer vannmengde eller tidsvarighet for overløp av urensset vann.
- 2i Urenset overløp eller andre unormalt høye utslipp er ikke tatt med i utslippstallene.
- 2j Prøvetaking og analyser av utslipp til vann utføres ikke etter anerkjent standard. Virksomheten kan ikke dokumentere at benyttet metode gir like pålitelige resultater som anerkjent standard.
- 2k Annet grunnlag for avviket:

Kommentarer:

Virksomheten har i 2011 ikke tatt prøver av fett i vannet som slippes ut. Rutinene for å måle fett er heller ikke innarbeidet i oppsatt måleprogram. I følge bedriften har fettmålingene i 2012 blitt tatt med feil type prøveflaske.

Avvik innenfor tema: Renseanlegg

Avvik fra:

- Forurensningsforskriften § 26-3,26-5
- Forurensningsloven § 7
- Internkontrollforskriften § 5, punkt 2,5,7
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16

Forhåndsdefinerte avvik:

- 3a Virksomhetens renseanlegg (silanlegg/ fettavskiller) er ikke tilfredsstillende.
- 3b Virksomhetens renseanlegg er ikke dimensjonert i henhold til kriteriene.
- 3c Overvåkings- og alarmsystemer er ikke tilstrekkelige til å sikre kontinuerlig god drift.
- 3d Virksomheten har ikke system for inspeksjon og vedlikehold av rensinnretninger.
- 3e Kalibrering/kontroll av viktig utstyr er ikke dokumentert (pH-elektroder, vannmengdemåler, utstyr for dosering av kjemikalier).
- 3f Annet grunnlag for avviket:

Kommentarer:



Avvik innenfor tema: Avfallshåndtering

Avvik fra:

- Avfallsforskriften § 11-4 siste ledd, 11-5,11-8
- Tillatelse etter forurensningsloven § 11, jf. § 16

Forhåndsdefinerte avvik:

- 4a Våtorganisk avfall mellomlagres ikke tilfredsstillende.
- 4b Virksomheten deponerer/dumper biologisk nedbrytbart avfall på eget område uten tillatelse.
- 4c Virksomheten sender biologisk nedbrytbart avfall til mottak som ikke er godkjent for dette.
- 4d Virksomheten har ikke oversikt over sitt farlige avfall.
- 4e Farlig avfall blir ikke levert til godkjent mottak.
- 4f Virksomheten gir ikke tilstrekkelige opplysninger ved deklarerer av farlig avfall.
- 4g Farlig avfall er ikke forsvarlig merket og oppbevart og levert innen fristen på ett år.
- 4h Annet grunnlag for avviket:

Kommentarer:

Farlig avfall var oppbevart i en container, som ikke var sikret mot uvedkommende.

Farlig avfall er ikke levert de siste 12 mnd. Det farlige avfallet skal leveres minst 1 gang per år når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg.



Avvik innenfor tema: Miljørisikovurdering

Avvik fra:

- Internkontrollforskriften § 5 pkt. 7
- Produktkontrollloven § 3a

Forhåndsdefinerte avvik:

- 5a Virksomheten har ikke gjennomført miljørisikovurdering for ytre miljø.
- 5b Miljørisikovurderingen omfatter ikke alle tilstander eller uønskede hendelser som er relevant for ytre miljø.
- 5c Virksomheten kan ikke dokumentere at den har fulgt opp miljørisikovurderingen med planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

5d Virksomheten har ikke vurdert substitusjon av helse- og/eller miljøskadelige stoffer.

5e Annet grunnlag for avviket:

Kommentarer:

Bedriften har plikt til å vurdere om helse- og/eller miljøskadelige kjemikalier som benyttes kan byttes ut med kjemikalier med mindre helse- og miljøfare. Substitusjonsvurderingene skal være skriftlige og inngå i internkontrollen.

I følge bedriften gjør leverandøren disse substitusjonsvurderingene, men dette kunne ikke dokumenteres.

Anmerkninger

Anmerkning 1: Bedriftens skriftlige rutiner for prøvetaking og behandling av prøver bør forbedres

Kommentar:

Bedriften må ha skriftlige rutiner som sikrer korrekt prøvetaking og behandling av prøvene, samt riktig levering til akkreditert laboratorium.

Andre forhold

- Det er på gang et nytt kap. 18 i forurensningsforskriften om tanklagring, enkelte av bedriftens tanker med oljeprodukter, kjemikalier eller farlig avfall kan komme inn under denne forskriften. Informasjon om denne fins på www.klif.no.