



## Fylkesmannen i Vestfold

Martin Haraldstad AS avd. Himberg

Bispeveien 203

3170 SEM

Vår saksbehandler / telefon:  
Dag Aursland  
33371187

Deres referanse:

Vår referanse:  
2012/2259  
Arkivnr: 461.3

Vår dato:  
29.06.2012

# Rapport etter tilsyn 11.6.2012 ved Martin Haraldstad AS avd. Himberg

## Resultater

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll av Martin Haraldstad AS avd. Himberg 11.6.2012, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket **1** avvik under tilsynet:

- **Avvik 1: Virksomheten mangler måling og beregning av utslipp**

I tillegg ble det gitt 1 anmerkning under tilsynet.

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

## Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 1.9.2012.

Med hilsen

Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Trine Bull Hansen  
Fagkoordinator

Dag Aursland  
overingeniør

Kopi til:  
Re kommune

Postboks 123 3164 Revetal

Fylkesmannen i Vestfold  
Telefon: 33 37 10 00  
Telefaks: 33 37 11 35  
E-post: postmottak@fmve.no  
www.fylkesmannen.no/vestfold

Postadresse:  
Postboks 2076  
3103 Tønsberg  
Orgnr. 974762501

Besøksadresse:  
Statens Park - Hus 1  
Anton Jenssens gate 4

## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 971701498	Eies av:
Besøksadresse:	Telefon: 912419819
Kommune/kommunenr.: Tønsberg	Bransjenr. (NACE-kode): 08.120
Anleggsaktivitet: Pukkverk	Anleggsnummer: 0704.0048.01

## 2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Tore Jan Hansen Rune Thorvaldsen Tom Marstein (tidligere kontaktperson)	Fra Fylkesmannen: Kristina Mørk Jacobsen Dag Aursland
----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

## 3. Bakgrunn for inspeksjonen

Det ble i perioden mai-juni 2012 gjennomført en landsomfattende tilsynsaksjon på pukkverk. Tilsynet ble gjennomført av Fylkesmannen og aksjonen er koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Alle anlegg som er dekket av kapittel 30 i forurensningsforskriften, både mobile og stasjonære pukkverk, eller som har tillatelse etter forurensningsloven, er omfattet av tilsynet.

Martin Haraldstad AS avd. Himberg har tillatelse etter forurensningsloven § 11 fra 11.1.2002. Kravene i tillatelsen er lempeligere enn de som følger av tillatelsen, det er derfor kravene i forskriften som gjelder fra 1.1.2011, jf. § 30-14.

## 4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- *Miljørisikovurderinger*
- *Utslipp til vann*
- *Utslipp til luft*
- *Støy*
- *Farlig avfall*
- *Ledelsens ansvar i forhold til ytre miljø*

## 5. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 11.01.02 gitt Martin Haraldstad AS avd. Himberg i medhold av forurensningsloven § 11

## 7. Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 50.000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## 8. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 11.1.2002. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.600 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Klima og forurensningsdirektoratet.

## 9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

## 10. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

### Avvik 1: Virksomheten mangler måling og beregning av utslipp

**Avvik fra:** *Forurensningsforskriften § 30-9 punkt a andre ledd, punkt b, punkt c andre ledd, jf. §§ 30-5, 30-6 og 30-7*

### Grunnlaget for avviket:

- Punkt a (støvnedfall) andre ledd: Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målingene innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.
- Punkt b (Utslipp til vann og støy) andre ledd: Stasjonære virksomheter skal gjennomføre målinger av støy og utslipp til vann første gang innen 1 år etter at dette kapittelet trer i kraft og midlertidige/mobile innen 8 uker.

- Punkt c (generelle bestemmelser) andre ledd: Virksomheten skal innen 1 år fra dette kapitlet trer i kraft iverksette et måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy som skal inngå i virksomhetens dokumenterte internkontroll. Formålet med målingene er å dokumentere at gitte krav overholdes.

**Kommentarer:**

Martin Haraldstad AS avd. Himberg har ikke gjennomført støvnedfallsmålinger. Det er heller ikke utarbeidet eget måleprogram for kontrollmåling av støvnedfall og utslipp til vann og støy.

**Oppfølging og tilbakemelding:**

Oppdragsbekreftelse fra uavhengig fagkonsulent oversendes Fylkesmannen innen tilbakemeldingsfristen. Endelige rapporter oversendes senest 1.8.2013.

**11. Anmerkning**

Fylkesmannen har følgende anmerkning til forhold som ble kontrollert:

**Anmerkning 1: Mangelfulle miljørisikovurderinger**

Virksomhetens styringsdokumenter, herunder målformuleringer i forhold til ytre miljø og miljørisikovurderinger, er gjeldende for Freste pukkverk. Miljørisikovurderingen er imidlertid ikke i tilstrekkelig grad gjort gjeldende for pukkverket.

Ved en miljørisikoanalyse skal det kartlegges farer, problemer og hendelser på ytre miljø og forurensning. På denne bakgrunn skal det utarbeides planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Identifisering av miljøfarer og forhold skal foregå kontinuerlig gjennom hele bedriftens levetid. Dette innebærer arbeidsoperasjoner både ved normal drift og eventuelle uhell/akutt utslipp.