

**Fylkesmannen i Sør-Trøndelag**

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00
Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nr: **2017.031.I.FMST** Inspeksjonsdato: **27.4.2017**

Informasjon om virksomheten og anlegget

Navn: Stena Recycling AS	Org.nr: 971 738 642
Adresse: Postboks 1834 Lade, 7440 Trondheim	Besøksadresse: Havneveien, 7550 Hommelvik
Telefon: 90 06 77 99	E-post: firmapost@stenarecycling.com
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320	Kommune: Malvik
Kontrollert anlegg/ anleggs nr.: 1663.0044.01	Risikoklasse: 3
Kontrollert tidligere: 2008, 2013	Tillatelse sist oppdatert: 2011
Tilstede fra virksomheten: Rita Weideman Svein Gunnar Reppe Ellen Bergland Roar Ustad	Tilstede fra Fylkesmannen: Tore Haugen Anette Fenstad Fra Malvik kommune: Thomas Hermstad-Pedersen Lars-Gøran Strømhaug

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll
- Overholdelse av utslippstillatelsen
- Utslippskontroll
- Avfallshåndtering
- Oppfølging av sist tilsyn

Resultater av kontrollen

Kontrollen avdekket 1 avvik fra miljøregelverket. Det er gitt 2 anmerkninger.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen krever at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal rettes **innen 9.6.2017**.

Dato: 9.5.2017

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Anette Fenstad
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Håndtering av farlig avfall er ikke inkludert i skriftlig rutine for mottakskontroll

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften) § 5 2. ledd punkt 7.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5.

Grunnlaget for avviket / kommentar:

Virksomheten har mottakskontroll for avfall som leveres på anlegget.

På tilsynsdagen er rutine for håndtering av farlig avfall ikke inkludert i bedriften sin skriftlige rutine for mottakskontroll.

Fylkesmannen ber om at bedriften sender dokumentasjon på at avviket er rettet innen 9.6.2017.

Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

Anmerkning 1: Årsrapport

Kommentarer:

Bedriften leverer årsrapport som inneholder informasjon fra anlegget på Lade og anlegget i Hommelvik. Årsrapporten inneholder også informasjon om havnevirksomhet på anlegget i Hommelvik.

I henhold til vilkår 2.7 i tillatelsen skal analyser gjennomføres to ganger i året og disse skal rapporteres i årsrapport. Bedriften har foretatt analyser av vann fra oljeutskillere på sitt anlegg i henhold til kravene i tillatelsen.

Fylkesmannen ber bedriften inkludere mer informasjon i sin årlige rapportering:

- Vi ber om at bedriften skiller bedre mellom informasjon om anlegget på Lade og anlegget i Hommelvik.
- I årsrapporten ber vi om en klarere fremstilling av hvilken informasjon som er knyttet til havnevirksomhet på anlegget i Hommelvik. Videre ber vi om at bedriften klarere beskriver håndteringen av jern- og metallskrapet som kun ansees omfattet av havnevirksomhet.
- Bedriften må inkludere vesentlige forhold som klager, eventuelle avvik fra tillatelsen og resultatene fra prøvetaking fra oljeutskillere i årsrapporteringen.

Vi ber om en tilbakemelding på vår anmerkning innen 9.6.2017.

Anmerkning 2: Støytiltak

Kommentarer:

Bedriften har ikke overholdt støykrav i tillatelsen. For å redusere støybelastning hos naboer har bedriften utredet effekten av støyskjerm og søkt om tillatelse til å bygge støyskjerm. Tiltaket er godkjent i kommunen, men BaneNor har påklaget vedtaket. Klagen ligger nå til behandling hos Fylkesmannen.

Under tilsynet beskriver bedriften at de ikke har vurdert alternative tiltak for å redusere utslipp av støy.

Dersom planlagt støytiltak ikke kan gjennomføres bør bedriften ha en alternativ plan for å drive i tråd med regelverket. Fylkesmannen ber om at bedriften vurderer mulige alternativer til planlagt støyskjerm.

Vi ber om en tilbakemelding på deres vurdering av vår anmerkning innen 9.6.2017.

Andre forhold/kommentarer:

Bedriften har en tillatelse fra 2011. Fylkesmannen ber bedriften søke om endret tillatelse.

- Tillatelsen ble gitt til Norsk Metallretur AS og juridisk enhet må endres.
- Siden 2011 har krav til finansiell garanti endret seg. Bedriften skal ikke ha finansiell garanti for EE-avfall.
- Fylkesmannen vil vurdere å fjerne henvisningene til reguleringsplan av 26.4.2010 i tillatelsen og konkretisere utslippskravene. Dette for å klargjøre kravene som stilles til bedriften.