



Veidekke Industri AS
Postboks 90
7701 Steinkjer

Kontrollaksjon pukkverk 2012: kontrollrapport – Steinkjer pukkverk Veidekke Industri AS

Fylkesmannen avdekket totalt 3 avvik og ga 0 anmerkninger under den uanmeldte kontrollen. Rapporten har status som foreløpig i to uker. Vi ber om tilbakemelding innen 01.10.2012 på hvordan avvikene blir rettet opp. Det varsles om kontrollgebyr på kr 11 200. Manglende tilbakemelding og retting kan medføre vedtak om tvangsmulkt.

Det ble i mai og juni 2012 gjennomført en landsomfattende kontrollaksjon på pukkverk. Kontrollen ble gjennomført av Fylkesmannen og aksjonen er koordinert av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kontrollerte virksomheten deres den 20.06.2012 ved uanmeldt inspeksjon på Steinkjer pukkverk. Kontrollen ble gjennomført i samarbeid med Arbeidstilsynet.

Tema for kontrollen

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til luft
- Støy
- Utslipp til vann

Hovedfunn fra kontrollen

Det ble påvist 2 avvik og gitt 0 anmerkninger under kontrollen. Disse er nærmere beskrevet i det etterfølgende.

Fylkesmannen varsler at virksomheten skal betale et kontrollgebyr på kr 11 200.

Dere har frist til 01.10.2012, på å sende inn tilbakemelding og dokumentasjon på tiltak som settes i gang for å lukke avvikene.

Kontrollen ble gjennomført uanmeldt den 20.06.2012. Fylkesmannen var i kontakt med Turid Nordtug på anlegget på kontrolldagen.

Om kontrollen

Kontrollen ble gjennomført som et uanmeldt tilsyn den 20.06.2012.

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen innenfor de kontrollerte tema, og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus på lokaliteten.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten *innen to uker* etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Under er Fylkesmannens registrerte opplysninger om deres virksomhet. Vi ber dere melde i fra dersom noe ikke stemmer.

Ansvarlig virksomhet (Kilde: Brønnøysundregisteret)

Navn: Veidekke Industri AS	Organisasjonsnr : 913536770
Besøksadresse: Postboks 90	
Postadresse: 7701 Steinkjer	Telefon: 74 16 05 50
E-post:	Bransjenr. (NACE-kode): 23.990

Kontrollert anlegg

Navn: Steinkjer pukkverk	Anleggsnr:
Kommune: Steinkjer	Anleggsaktivitet: Pukkverk
Fylke: Nord-Trøndelag	Risikoklasse.:
Tillatelse sist oppdatert:	Tillatelsesnr:

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Turid Nordtug	Fra Fylkesmannen: Anne Sundet Tangen
------------------------------------	---

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Varsel om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll av virksomheter uten tillatelse. Sats 3 er valgt for kontroller i denne aksjonen, noe som innebærer at virksomheten skal betale kr 11 200 i gebyr.

Dere har mulighet til å kommentere varselet innen to uker, jf. Forvaltningsloven § 16. Fylkesmannen vil deretter gjøre vedtak om gebyrsats, og faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Klif.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber [navn på virksomheten] om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.10.2012 på at avvikene er rettet.

Fylkesmannen kan vurdere å varsle tvangsmulkt dersom frist for tilbakemelding ikke overholdes eller dersom tilbakemeldingen ikke er tilstrekkelig.

Avvik

Fylkesmannen har avdekket følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Bedriftens internkontroll må inneholde journalføring av støvdempingstiltak og naboklager.

Avvik fra: internkontrollforskriftens § 5 pkt. 7.

Kommentarer:

I internkontrollforskriften er det krav til at virksomheten skal "iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen". Bedriften er forpliktet til å gjennomføre støvdempingstiltak ved anlegget som en følge av krav i forurensningsforskriften. Bedriften gjennomfører tiltak mot støv, men det er ingen journalføring når tiltak er gjennomført. Det er heller ikke journalføring ved naboklager. Naboklager må tas inn i avviksbehandlingssystemet i bedriften. Dette gjelder alle forhold i bedriften som omhandler utslipp/ytre miljø.

Det er etablert et avviksbehandlingssystem, men dette har blitt brukt hovedsakelig til ulykker/nestenulykker, og det er ikke rutiner med å melde utslipp/forurensning inn i systemet.

Avvik 2

Bedriften ivaretar ikke alle vilkår til tillatelse til mottak av betong i Steinkjer pukkverk.

Avvik fra: tillatelse til mottak av betong m.m. av 01.03.2000.

Kommentarer:

I tillatelsen er det forbud mot mottak av PCB-holdig avfall, og det er krav til leveranser av betong skal være dokumentert.

På kontrolldagen var det en del betongavfall lagret på anlegget. Bedriften hadde ingen dokumentasjon på opprinnelsen av avfallet. Det er krav som bedriften skal stille for hvert lass som

mottas, og det må etableres prosedyrer for dette. Bedriften skal i tillegg sørge for at betong som mottas går til gjenbruk innen rimelig tid, slik at den ikke anbringes endelig i bruddet.

Anmerkninger

Fylkesmannen har ingen anmerkninger ved denne kontrollen.

Andre forhold /kommentarer:

Bedriftens tillatelse (13.06.1997) ble varslet opphevet i Fylkesmannens brev av 25.04.2012 som følge av at forurensningsforskriften nå inneholder krav til drift av pukkverk. De aller fleste anlegg i Nord-Trøndelag er nå regulert av forskriften. De anleggene som mottar brukt asfalt og betong har en egen tillatelse til denne virksomheten. Dette gjelder Steinkjer pukkverk, som har egen tillatelse til motta av asfalt, betong m.m.

Dokumentunderlag:

- Forurensningsforskriftens kap 30 om forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel
- Fylkesmannens varsel 25.04.2012 om oppheving av tillatelse og oppfølging av utslipp
- Fylkesmannens brev av 01.03.2001 om lagring av betong og asfalt
- Div. dokumentasjon framlagt av bedriften