



Fylkesmannen i Finnmark /  
Finnmárkku Fylkkamánni

KIRKENES FERDIGBETONG AS AVD KIRKENES  
Fyllingsveien 15  
9900 Kirkenes

Vadsø, 18. juli 2017

Deres ref.:  
Terje Jakola

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2017/2973

Saksbehandler:  
Jørgen Remmen

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes Kontrollnummer: 2017.003.I.FMFI**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*

Terje Jakola, daglig leder

*Fra Fylkesmannen i Finnmark:*

Magnus Jakola-Fjeld

Jørgen Remmen

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes den 12.07.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Finnmark avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Miljørisikovurdering
- Utslippskontroll
- Deklarasjonsskjema for farlig avfall

Anmerkninger:

- Bruk og kjennskap til avvikssystemet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

18. juli 2017  
dato

Magnus Jakola-Fjeld  
seksjonsleder

Jørgen Remmen  
overingeniør

---

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Navn:</b> KIRKENES FERDIGBETONG AS AVD KIRKENES                         |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 973047442   | <b>Eies av:</b> 971183918 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 23.630 - Produksjon av ferdigblandet betong |                           |

## Kontrollert enhet

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes           | <b>Anleggsnr.:</b> 2030.0089.01 |
| <b>Kommune:</b> Sør-Varanger                                  | <b>Fylke:</b> Finnmark          |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Mineralsk industri, unntatt pukkverk |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> 5. september 2012                     | <b>Sist endret:</b>             |

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Støy

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes innen **1. november 2017** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmfipostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Finnmark v/Jørgen Remmen.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen **1. november 2017**. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 10 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Finnmark innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 10. juli 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kirkenes Ferdigbetong AS, avd Kirkenes bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Finnmark (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Miljøriskovurdering

#### Avvik fra:

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6. *Internkontroll innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunnen vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.*

#### Kommentarer:

Bedriften har ikke risikovurdert avfallshåndtering og utslipp med hensyn til ytre miljø.

### Avvik 2

Utslippskontroll

#### Avvik fra:

Avvik fra utslippstillatelsen vilkår 4 - *Utslipp og overvåkning*, og Forurensningsloven § 7. *Plikt til å unngå forurensning.*

#### Kommentarer:

Bedriften kunne ikke fremlegge overvåkningsprogram for utslipp av vann under tilsynet. Videre har ikke Kirkenes Ferdigbetong AS utført prøvetakinger etter vilkår 4.2 i tillatelsen. Uten prøvetaking kan ikke bedriften vite om de drifter i tråd med tillatelsen eller ikke.

### Avvik 3

Deklarasjonsskjema for farlig avfall

#### Avvik fra:

Avvik fra Avfallsforskriften § 11-8 siste ledd, *Den som har leveringsplikt, skal ha skriftlig dokumentasjon om hvor det farlige avfallet er levert. Dokumentasjonen skal oppbevares i minst tre år.*

Og § 11-12, *Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelig opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte ...*

#### Kommentarer:

Det kunne under tilsynet ikke skriftlig dokumenteres hvor, når og hvor mye farlig avfall som var levert. Det kunne ikke framvises deklarasjonsskjema på papir eller på nett. Det ble oppgitt at næringsavfall ble levert til ØFAS som gjorde en vurdering av fraksjoner. Oljerester ble levert Perpetuum.

## 8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

## **Anmerkning 1**

Bruk og kjennskap til avvikssystemet

### **Kommentarer:**

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 7. *Internkontroll innebærer at virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen.*

Det er i korrespondanse etter tilsynet vist til et avvikssystem, men under tilsynet fikk vi inntrykk av at det ikke var godt kjent i bedriften og ikke brukt. Det er en forutsetning at alle ansatte vet om avvikssystemet og at det blir brukt slik at man kan *avdekke, rette opp og forebygge* overtredelser av krav i HMS-lovgivningen.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Sikkerhetsdatablad på kjemikalier
- Internkontrollhåndbok
- Ledelsessystem for kvalitet og HMS – Ølen Betong gruppen, avviksbehandling m.m.

## **10. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)