



Fylkesmannen i Telemark

Miljøvern avdelingen
Saksbehandler, innvalgstelefon
Gunnar Djuvik, 35 58 61 67

Kontrollrapport

Kontrollrapport nummer: 2005/33
Saksnummer: 2006/364
Dato for kontroll: 11/10-05

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Navn: Sunde Transport / Ryntveit Miljøstasjon	Org.nr.: NO 960 241 665
Postadresse: 3812 Akkerhaugen	Telefon/ e-post: 35 95 68 80 / sundetra@online.no
	Kommunenr / kommune.:
Besøksadresse for tilsynsobjekt: Akkerhaugen	Bransjenr. (NACE-kode): 60240 Godstransport på vei 14210 Utvinning fra grus- og sandtak

Tilstede under kontrollen:

Fra virksomheten: Jorunn Gregoriusen	Fra Fylkesmannen: Gunnar Djuvik Anne-Lene Lundsett
--	--

Kontrollomfang:

Kontrollen er ikke en uttømmende kontroll innen Fylkesmannens tilsynsområde, men avgrenset til følgende hovedtema: Mottakskontroll ved sorteringsanlegget, sortering og lagring av avfall, informasjon til kunder, samt internkontrollrutiner knyttet til disse temaene.

Kontrollrapportens innhold:

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen i forhold til følgende regelverk:

Formatert: Punktmerking og nummerering

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kap 11 Farlig avfall
- Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften) § 5.2
- Lov av 13.03.1981 nr 6 Vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven)

Se vedlegg for nærmere definisjon av avvik og anmerkning.

Oppsummert resultat fra kontrollen, se avkrysset alternativ under:

Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket. Det er gitt 1 anmerkning.

Oppfølging av avvik/ anmerkninger på etterfølgende sider:

Det vises til pålegg med tidsfrister i denne kontrollrapportens oversendelsesbrev.

Skien, 18.01.2006

Gunnar Djuvik
Fylkesmannen i Telemark
(etter fullmakt)

Kort oppsummering av virksomheten:

Ryntveit miljøstasjon drives av Sunde Transport for IRMAT AS. Ordningen er et tilbud til befolkningen i Sauherad kommune for levering av avfall som ikke kan leveres via den ordinære renovasjonsordningen. Anlegget tar i mot avfall fra privatpersoner som sorterer avfallet selv i fraksjonene; EE-avfall, farlig avfall, glass, papp/papir, jern/metall, hageavfall, restavfall, dekk. Farlig avfall plasseres i egen container fra Ragn-Sells AS, som er avlåst.

AVVIK

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1: Virksomheten kunne ikke dokumentere at kravene for internkontroll oppfylles.

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, pkt. 4-8 (internkontrollforskriften)

Kommentar: Det kunne ikke legges fram dokumentasjon som viser at det er utarbeidet skriftlige rutiner for virksomheten når det gjelder mottakskontroll av avfallet og andre oppgaver knyttet til driften av sorteringsanlegget.

ANMERKNINGER:

Anmerkning 1:

Ved inspeksjon av containeren for farlig avfall ble det observert at oppsamlingskammeret i bunn av containeren var nesten fylt med vann. Dette vil hindre oppsamling av farlig avfall i flytende form ved et eventuelt uhell. Det bør innføres rutiner som sikrer at oppsamlingskammeret i containeren holdes tomt for vann. Vi minner om at avfall fra oppsamlingskar i bunn av containere må anses som farlig avfall.

VEDLEGG

Generell informasjon om temaet og definisjoner av begrep som er brukt i denne rapporten:

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller Produktkontrollovens § 13. Det framgår av oversendelsesbrevet (første side i denne rapporten) om tvangsmulkt er varslet i denne saken.