



Inspeksjonsrapport

2012.030.I.KLIF

Umicore Norway AS
Postboks 1281
3254 Larvik

Inspeksjon ved Umicore Norway AS

Dato for inspeksjonen: 22.11.2012
Rapportnummer: 2012.030.I.KLIF
Saksnr.: 2011/199

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Terje Evang Larsen
Elisabeth Bekkevold
Ole Edvard Hjortland
Georg Nordal

Fra Klima- og forurensningsdirektoratet:
Håkon Oen
Ole Stian Bockelie

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatene som ble presentert hos Umicore Norway AS under oppsummeringen av inspeksjonen 22.11.2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik og tre anmerkninger under inspeksjonen.

Vi anser oppfølgingen etter denne inspeksjonen som avsluttet

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28.11.2012 Ole Stian Bockelie
dato kontrollør

Klima- og
forurensningsdirektoratet

Einar Knutsen
seksjonssjef

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 974090368	Eies av: 967337897
Besøksadresse: Umicore Norway AS	Telefon: 33 18 09 50
Bransjenr. (NACE-kode): 24.430 - Produksjon av bly, sink og tinn	E-post: terje.larsen@umicore.com
Virksomheten er: Produsent	

Kontrollert anlegg

Navn: Umicore Norway AS – Larvik	Anleggsnr: 0709.0033.01
Kommune: Larvik	Anleggsaktivitet: Metallurgisk industri
Fylke: Vestfold	Risikoklasse: 2
Tillatelse gitt: 18.02.1998	Tillatelse sist oppdatert: 10.11.2006

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven samt forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften). Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) hadde oppgaven med inspeksjon ved Umicore Norway AS i 2012 etter fordeling av tilsynene i Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- storulykke, bl.a. styring av endringer og overvåking av internkontrollsystemet
- tillatelse
- vedlikehold

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Klima- og forurensningsdirektoratet avdekket ingen avvik under inspeksjonen. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. forurensningsforskriften § 39-6). Umicore Norway AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 2. Dette betyr at dere skal betale kr. 15 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Vi vil ettersende faktura.

Klima- og forurensningsdirektoratet viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Klima- og forurensningsdirektoratets postjournal på www.klif.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Fylkesmannen i Vestfold, ved miljøvernavdelingen

6. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1 Virksomhetens internkontrollsystem kan forbedres

Kommentar:

Umicore Norway AS sitt internkontrollsystem kan forbedres på enkelte punkter.

- Virksomheten har en prosedyre for når det skal gjøres risikovurderinger. Prosedyren beskriver ikke at det skal gjøres risikovurdering ved organisatoriske endringer av virksomheten.
- Virksomheten har prosedyrer for gjennomføring av risikovurderinger for de fleste HMS-områdene, men de mangler en prosedyre for gjennomføring av risikovurdering for ytre miljø. Virksomheten opplyser at de har prosedyre for fastlegging av miljøaspekter jf. kravene i NS-ISO 14001 og at de ved dette arbeidet også vurderer miljørisiko.
- Virksomheten har et elektronisk avvikssystem som ser ut til å fungere godt. Vi vil påpeke at funn/forbedringspunkter etter interne øvelser, og oppfølgingspunkter etter ledelsens gjennomgang bør legges inn i avvikssystemet for å få samlet alle avvik og forbedringspunkter i et felles system.

Anmerkning 2 Virksomheten har ikke kartlagt sitt utslipp via overvann

Kommentar:

Umicore Norway AS disponerer et utendørs område med asfaltdekke med kummer og rørsystem som er koblet på kommunens avløpsnett. Virksomheten lagrer noe produkt og metallavfall i lukkede beholdere på området. Virksomheten har ikke kartlagt vannmengde, konsentrasjon av metaller/kjemikalier og totalt utslipp via dreneringskummene.

Anmerkning 3 Virksomhetens vedlikeholdssystem kan forbedres

Kommentar:

Virksomheten har et papirbasert vedlikeholdssystem. Klif anbefaler Umicore Norway AS å vurdere å innføre et elektronisk vedlikeholdssystem for å få en bedre oversikt over virksomhetens vedlikehold.

7. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Klima- og forurensningsdirektoratet