



Fylkesmannen i Vest-Agder

Miljøvernavdelingen

Saksbehandler: Thore Egeland
Tlf.: 38 17 66 75

Deres ref.:
Vår ref.: 2006/2498

Vår dato: 04.05.2006
Arkivkode: 473

Gjenvinning Sør-Vest AS
Skrumoen
4580 Lyngdal

Oppfølging etter kontroll

Det vises til inspeksjon 02.05.06 og til vedlagte kontrollrapport. Rapporten som oversendes er en "avviksrapport", som fokuserer på bedriftens overholdelse av krav og vilkår ved drift av mottaket for farlig avfall. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus. Rapporten gir også en oversikt over hvilke temaer som ble fokusert under kontrollen.

Det ble påvist 1 avvik ved kontrollen. Det ble gitt 1 anmerkning som fremgår av vedlagte kontrollrapport.

Bedriften plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i kontrollrapporten.

For å kontrollere at avvikene er rettet opp, ber Fylkesmannen bedriften å sende en skriftlig tilbakemelding innen **01.06.06**. Bedriften bes bekrefte at alle forholdene er brakt i orden, og redegjøre for de tiltakene som er gjennomført.

Fylkesmannen ber også om at bedriften redegjør for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til våre anmerkninger i rapporten.

Fylkesmannen gjør for ordens skyld oppmerksom på at anmerkninger kan medføre pålegg om tiltak.

Etter fullmakt

Thore Egeland
senioringeniør

Hallvard Berget
overingeniør



Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, Thore Egeland, tlf. 38176575

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2The

Saksnummer: 2006/2493

Informasjon om virksomheten

Navn: Gjenvinning Sør-vest AS	Organisasjonsnr.: 980197492
Adresse: 4580 Lyngdal	Telefon/e-post:
Besøksadresse: Skrumoen	Dato for kontroll: 02.05.2006
Kommune: Lyngdal	Bransjenr. (NACE-kode):

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Arild Hansen	Fra fylkesmannen: Thore Egeland
-----------------------------------	------------------------------------

Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende hovedtema ble kontrollert:

Driften av mottaket, rutiner, håndtering av farlig avfall, lagring, deklarerer, viderelevering.

Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 2 funn, bestående av 1 avvik* og 1 anmerkning*, under kontrollen. Funnene er beskrevet i vedlegget til rapporten.

* Definisjon av avvik og anmerkninger og er gitt på side 2.

Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er: **01.06.06**

Dersom fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

Kristiansand
Sted

5/5-06
Dato

Thore Egeland
Fylkesmannen Vest-Agder
(etter fullmakt)

Definisjon på avvik og anmerkninger

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Håndtering av farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Det kan ikke håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) har i kapittel 11. regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring m.v av farlig avfall (§11-5), krav om tillatelse (§§11-6 § 11-7), leveringsplikt (§11-8), deklarerer (§11-12) og kontroll (§ 11-15.)

Kommunale mottaksanlegg og private mottak/mellomlager for farlig avfall er enten regulert gjennom egen tillatelse fra Fylkesmannen eller av vedlegg 2 i avfallsforskriften kapittel 11 (standardiserte krav.)

Kontrollen har fokus på enkelte utvalgte avfallstyper som kan inneholde prioriterte miljøgifter:

- PCB i bygningsmaterialer som isolerglass, mørtel og fuger
- Krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke
- Bromerte flammehemmere (BFH) bl.a. i isolasjonsmateriale som EPS (isopor og lignende plast), XPS (byggeskum) og cellegummi (rørisolasjon). BFH finnes også i EE- avfall.

Impregnert trevirke er ikke merket. Avfallsmottak må derfor etterspørre informasjon om trevirket slik at krom/arsen- og kreosotimpregnert trevirke blir håndtert avskilt fra annet trevirke.

Det samme gjelder for **PCB** - holdige isolerglassruter, kondensatorer eller lysarmatur.

Isolasjonsmaterialer med **bromerte flammehemmere** er en ny farlig avfallstype (2004) som mottakene bør være oppmerksom på. Denne avfallstypen kan bli levert sammen med annet bygg – og rivningsmateriale. Cellegummi er en type isolasjonsmateriale som lettes kan sorteres ut som en egen fraksjon.

EE- avfall er ikke farlig avfall før det håndteres i særskilte mottaks- og behandlingsanlegg der de ulike komponentene med helse- og miljøskadelig stoffer tas ut.

Vedlegg til Inspeksjonsrapport

Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Gjenvinning Sør-vest AS

den 02.05.06

Avvik 1: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav

Avvik fra:

- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. farlig avfall § 11- 5.

Grunnlag for avviket er avkrysset nedenfor:

- a) Virksomheten har ikke korrekt journalføring av mottatt farlig avfall
- b) Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig
- c) Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering/merking av lagret farlig avfall
- d) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
- e) Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent mottaker
- f) Deklarasjonsskjema er ikke tilfredsstillende fylt ut.
- h) Avfallet er ikke tilstrekkelig sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden
- i) Annet/utdypning:

Kommentarer: Ingen avvik registrert under dette temaet.



Avvik 2: Virksomhetens internkontroll har mangler

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd pkt.1-8.

Grunnlaget for avviket er kryssa av nedenfor (avviket er ikke basert på en total gjennomgang av internkontrollen)

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle
- d) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser
- e) Beredskapen ved uhell er mangelfull

Kommentarer:

Bedriften har ikke gjennomført noen fullstendig risikovurdering av sine aktiviteter. Det er heller ikke laget noen handlingsplan for å redusere risikoen for uønskede hendelser.

Bedriften kunne ikke fremlegge noen fullstendig beredskapsplan. Bedriften skal ha varslingsplan og plan for beredskap hvor det er beskrevet tiltak/handlinger som skal utføres ved uhell(utslipp, brann etc.).

Anmerkning 1:

Bedriften har ikke egen tillatelse til mottak av farlig avfall.

Kommentarer:

Bedriften har ikke egen tillatelse til mottak av farlig avfall. Mottaket av farlig avfall drives for renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdalsregionen. Ansvarsforholdene for drift av dette mottaket er ikke beskrevet i internkontrollen. Bedriften har nå fått innsamlingstillatelse fra SFT. Dersom bedriften skal samle inn farlig avfall fra bedrifter og lagre det ved anlegget på Skrumoen må det søkes om ny tillatelse til mottak av farlig avfall(mottaksanlegg). Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til mottaksanlegg.

Andre kommentarer/utdypninger:

Bedriften har en egen tillatelse fra SFT til innsamling av farlig avfall. Dette er ikke en tillatelse til mottak og lagring. Mottaket for farlig avfall er derfor et kommunalt mottak som i hovedsak bare kan ta imot farlig avfall fra husholdninger. Kommunale mottak skal drives i henhold til kravene i avfallsforskriftens kapittel 11 vedlegg 2.

