



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvern-avdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
01.02.2013
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2009/5751-461.3
Deres ref.

Scanbio Bjugn

7160 BJUGN

Scanbio Bjugn AS - kontroll av bedriftens utslippsforhold. Fylkesmannen ber om at gebyret for inspeksjonen innbetales.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 29.01.13.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll av virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt.

Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i rapporten. Vi forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding **innen 05.03.13** på hvordan bedriften vil følge opp påviste avvik og anmerkninger. Vi ber også om kommentarer på det som er nevnt under punktet om andre forhold.

Fristfastsettelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) innen to uker etter at brevet er mottatt. Evt. klage bør begrunnes og sendes om Fylkesmannen.

Gebyr for kontrollen

Forurensningsforskriften kapittel 39 (gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven) inneholder bestemmelser om bl.a. gebyrklasser for dette arbeidet. Bedriften er plassert i gebyrklasse 3, jf. brev fra Fylkesmannen av 12.11.09. Det betyr at bedriften skal betale et gebyr på kr.11.700-, for kontrollen, jf. § 39-6 i forskriften. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Klif. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

	Embetsledelse og administrasjonsstab	Kommunal- og beredskapsavdeling	Oppvekst- og utdanningsavdeling	Sosial- og helseavdeling	Landbruk og bygdeutvikling	Miljøvern-avdeling
Telefon	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00	73 19 90 00
Telefaks	73 19 91 01	73 19 91 01	73 19 93 51	73 19 93 01	73 19 91 01	73 19 91 01
E-post:	postmottak@fmst.no	Internett: www.fylkesmannen.no/st		Organisasjonsnummer: 974764350		

FM vil gjøre oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.klif.no> under regelverk. Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
assisterende direktør

Tore Haugen
senioringeniør

vedlegg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi m/vedlegg:
Bjugn kommune, 7160 Bjugn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2013.023.I.FMST

Dato for inspeksjonen: 29.01.13

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Scanbio Bjugn	Virksomhetens org.nr.:
Adresse: 7160 Bjugn	Virksomhetens telefon/epost:
Kommune/kommunenr.: Bjugn	Bransjenr. (NACE-kode):
Anleggsaktivitet: Behandling av fiskeavfall	Anleggsnummer:

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Oddvar Aftret	Fra Fylkesmannen: Monica Ekli Tore Haugen
------------------------------------	---

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvikene og anmerkningene som ble konstatert under inspeksjonen.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft (lukt)
- Internkontroll

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Resultater fra inspeksjonen

Kontrollen avdekket 2 avvik i forhold til regelverket.

Det er gitt 2 anmerkninger.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter å rette avvikene. Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding for hvordan de skal følge opp avvikene og kommentarer på anmerkninger og det som er nevnt under andre forhold. Frist for skriftlig tilbakemelding er: 05.03.13.

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. Forurensningsforskriften kapittel 39 (gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven)

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklasse er fastsatt i tillatelsen. Dersom en virksomhet i henhold til tillatelser gitt før 1. januar 2007 er plassert i en bestemt kontrollklasse skal denne plasseringen gjelde som risikoklasse. Virksomheter som ikke er plassert i risikoklasse betaler gebyr som risikoklasse 4.

Risikoklasse 1	kr	19 700
Risikoklasse 2	kr	14 800
Risikoklasse 3	kr	11 700
Risikoklasse 4	kr	4 400

Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.700-, i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse (se brev fra Fylkesmannen av 12.11.09) er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Bedriftens utslippstillatelse av 11.2.08.

Informasjon om regelverket finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven. Kopi av rapport sendes også til kommunen.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

Avvik 1 Bedriften har ikke utført en systematisk kartlegging og risikovurdering av forhold innen ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling).

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide (internkontrollforskriften), § 5, pkt. 6.

Kommentarer:

Kartlegging og risikovurdering er et sentralt forhold som må være på plass for å utøve god internkontroll i en virksomhet. Dette skal gjøres for alle forhold innen helse, miljø og sikkerhet. Eksempler på forhold som må gås gjennom innen ytre miljø er risiko for lekkasjer/søl fra lagertanker for ferdigvare og ensilasje og forhold i prosessen som kan medfører utslipp til vann og luft (lukt). Tiltak for å redusere risikoen må også tas med i en slik vurdering.

Avvik 2 Bedriftens utslipp til luft som avgir lukt til omgivelsene går ikke gjennom renseanlegg før utslipp.

Avvik fra: Bedriftens utslippstillatelse av 11.2.8, pkt. 4.

Kommentarer:

I flg. utslippstillatelse fra 11.2.08 skal bedriften lede luft fra prosesser som avgir lukt gjennom renseanlegg før utslipp. Utslippsluften skal ikke overstige 7 LE/m³.

Bedriften opplyste på kontrolldagen at renseanlegget ikke har vært i drift siste året pga. gjennomrusting av deler av anlegget. Det opplyses videre at etter luktreanseanlegget til Scanbio Lysøysund er uttestet, planlegges

tilsvarende anlegg på fabrikken i Bottengård. Frist for å sette i drift luktreanseanlegget på Bottengård settes til **01.06.13**.

Anmerkninger

Anmerkning 1 Bedriftens prøvetaking for utslipp til vann sikrer ikke god nok representativitet for det faktiske utslippet fra anlegget

Kommentarer:

Bedriften har krav til max 100 mg fett/l. Dette kravet blir oppfylt i følge analyseresultatet.

I følge tillatelsen pkt. 11 skal målinger og beregninger være representative for virksomhetens faktiske utslipp. Utslippsprøvene tas som øyeblikksprøver (ved at det settes en bøtte under utslippspunktet til den er full) og gir bare et bilde av resultatet akkurat det øyeblikket. For at prøvene skal gi et mere riktig bilde av utslippsforholdene må de tas som mengdeproporsjonale prøver (automatisk prøvetaker) eller ved at det tas jevnlig prøver av rennende utslippsvann i løpet av et utslippsdøgn. Bedriften skal i sin tilbakemelding gir en beskrivelse av hvordan og når prøver skal tas.

Anmerkning 2 Bedriftens prosedyre for kontroll av lagertanker, rør mm. kan blir bedre

Kommentarer:

Bedriften har utarbeidet en rutine for kontroll av lagertanker, rør mm. for å redusere faren for lekkasjer og uhell. I denne rutinen står det ikke noe om hva som er akseptabel godstykkelse før tiltak må vurderes.

Andre forhold

Bedriften opplyste at det er utført utskifting av PCB-holdige kondensatorer i lysarmaturer. Vi minner om at bedriften skal ettersende resultatet fra Molab's kontrollmålinger av oljefyren og opplysninger om størrelsen på oljefyren (i MW).

Sanitæravløpsvann fra bedriften går urensset ut i fjæra. Bedriften må ta opp dette forholdet med Bjugn kommune som er forurensningsmyndighet for dette avløpet.