



Fylkesmannen i Vestfold

RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN
Borgeskogen 43D
3160 Stokke

Tønsberg, 29. september 2017

Deres ref.:
Geir Stærfelt

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2017/171
Saksbehandler:
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rygg Gjenvinningsstasjon Kontrollnummer: 2017.041.I.FMVE

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Geir Stærfelt

Fra Fylkesmannen i Vestfold:
Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:
Kristina Mørk Jacobsen
Pierre G. Souchet

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Vestfold:*
Linda Myhre

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rygg Gjenvinningsstasjon (Rygg Gjenvinningsstasjon) den 22.09.2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen. Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 1.

Avvik:

- Virksomheten har ikke oversikt over hvor overflatevann fra driftsområdet ledes og hva dette vannet inneholder av eventuelle forurensninger

Anmerkninger:

- Akseptkriterier for konsekvenser av utslipp til vann er utydelige

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. september 2017 Berit Løkken

Fred Marius Svendsen

dato

kontrollør

fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Tønsberg kommune
- VESAR v/ Kristina Mørk Jacobsen, Kjellengveien 2, 3125 Tønsberg

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RAGN SELLS AS AV BORGESKOGEN	
Organisasjonsnr.: 997158490	Eies av: 952187627
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Rygg Gjenvinningsstasjon	Anleggsnr.: 0704.0001.29
Kommune: Tønsberg	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
Tillatelse gitt: 2. september 2010	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for vurdering av risikovurderinger hos virksomheter ved Rygg industriområde, Tønsberg.

Inspeksjonstema

- Risikovurderinger med hensyn til virksomhetens vannhåndtering i forhold til ytre miljø

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Rygg Gjenvinningsstasjon plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Rygg Gjenvinningsstasjon innen 15. november 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Vestfold v/Berit Løkken.

4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik

Fylkesmannen varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. *forurensningsloven § 73*) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet innen 15. november 2017. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 2 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 50 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Vestfold innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

5. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. september 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rygg Gjenvinningsstasjon bli ilagt et gebyr på kr 19 400,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold (jf. offentleglova).

7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke oversikt over hvor overflatevann fra driftsområdet ledes og hva dette vannet inneholder av eventuelle forurensninger

Avvik fra:

Utslippstillatelsens vilkår 4.1 Vannforurensning:

«Anlegget skal innrettes slik at det ikke medfører utslipp av forurenset sigevann eller overvann».

Kommentarer:

Overflatevann fra øvre del av driftsområdet ledes til tre kummer, og fra nedre del til fem kummer. Virksomheten har ikke oversikt hvor vann fra oppsamlingskummene ledes / føres videre, om dette ledes til sigevannsdammen i området eller ut i Taranrødbekken. Virksomheten kjenner heller ikke til innholdet av eventuelle forurensninger i vannet som ledes fra kummene.

Fylkesmannen er kjent med at Taranrødbekken i en årrekke har vært påvirket av forurensninger fra næringsområdet på Rygg. Virksomhetene på området besluttet i 2009 i samarbeide med Tønsberg kommune å utarbeide et felles prøvetakingsprogram for bekken. Målet var å skaffe sammenliknbare målinger som kunne avdekke hvilke virksomheter som bidro til forurensningene i bekken. Et annet av målene var at virksomhetene kunne lede sitt forurenset overflatevann til kommunal avløpsledning når denne ble lagt til området. Etter det Fylkesmannen kjenner til vil forurenset avløpsvann kunne ledes til denne ledningen i løpet av høsten 2017. Det er derfor svært uheldig at virksomheten ikke kjenner til hvor vann fra gjenvinningsanlegget ledes og hva det inneholder.

Vi er kjent med at Ragn Sells AS overtok tillatelsen som ble gitt tidligere drifter av anlegget. Det er viktig at Ragn Sells AS er kjent med alle forhold som tillatelsen omfatter

8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Akseptkriterier for konsekvenser av utslipp til vann er utydelige

Kommentarer:

Det gjennomføres årlig risikoanalyse ved Ragn Sells AS virksomheter / stasjoner.

Forrige risikoanalyse medførte ingen tiltaksplan eller behov for gjennomføring av nye tiltak ved virksomheten. Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at ved bruk av akseptkriterier for vurdering av konsekvenser ved utslipp til vann (ytre miljø), bør disse sees i sammenheng med bl.a. måleresultater av vann som ledes til oppsamlings-kummene fra anlegget.

Den neste risikoanalysen vil gjennomføres i november for stasjonen på Rygg. Ved ny gjennomgang vil områdene for hageavfall og lettere forurensede masser tas med.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Risikovurdering fra november 2016