



Kontrollrapport Metallco Oppland AS avd. Gjøvik

Saksnummer: 2017/5816

Dato for kontrollen: 22.09.2017

Rapporten sendt: 27.09.2017

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Metallco Oppland avd. Gjøvik	Virksomhetens org.nr.: 915 024 270
Postadresse: Postboks 46 2801 Gjøvik	Virksomhetens telefon / e-post: 61 18 76 70 / oppland@metallco.com
Besøksadresse: Mattisrudsvingen 2 2827 Hunndalen	Kommune: Gjøvik

Til stede ved tilsynet

Fra Metallco Oppland: Roar Storsletten Tom Gusdal	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli
---	--

Bakgrunn

Kontrollen ved Metallco Oppland AS avd. Gjøvik var et frekvensbasert tilsyn der miljømyndigheten vurderer bedriftens overholdelse av miljøkrav fastsatt i gjeldende utslippstillatelse og øvrig miljøregelverk. Hovedtema for kontrollen var oppfølging av følgende utslippstillatelser etter forurensningsloven:

- Tillatelse av 14.06.2012 for drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Øvrige tema som ble kontrollert var bedriftens rutiner for gjennomføring av kontroll og oppfølging av oljeutskiller, lagring av farlig avfall, mottaksrutiner for kasserte kjøretøyer, dekker på de ulike delene av området og oppfølging av krav om internkontroll i hht internkontrollforskriftens § 5.

Det ble gjennomført befarig på anlegg for miljøsanering av kasserte kjøretøyer, mottaksområde for ikke-sanerte kjøretøyer og områder for mellomlagring av ferdig miljøsanerte kjøretøyer.

Tidspunkt for tilsynet ble avklart med bedriften i forkant.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for bedriften under oppsummering fra inspeksjonen. Fylkesmannen avdekte 1 avvik og det er gitt 1 anmerkning.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.

Rettslig grunnlag

Lovgrunnlaget for tilsynet:

- Forurensningsloven, § 7 «Plikt til å unngå forurensning»
- Forurensningsloven, § 11 «Tillatelse»
- Forurensningsloven, § 32 «Næringsavfall»
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 «Farlig avfall»
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften), § 5

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

Definisjoner

Avvik

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for bedriften og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som har vært fremme under inspeksjonen, men der det ikke er gitt avvik eller anmerkninger.

Kontrollgebyr

Det er innført gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften § 39-3, og § 39-7 om gebyr for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter. Fylkesmannen varsler at det skal betales en gebyrsats på kr 7 500,- for kontrollen, med henvisning til § 39-7 sats 4.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12

Eventuelle merknader til varslet gebyrsats kan sendes Fylkesmannen innen 14 dager, jf. § 16 i forvaltningsloven.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Avvik

Avvik 1

Bedriften utfører stabling av kjøretøyer i forkant av miljøsanering, som medfører stor risiko for lekkasjer og avrenning av væsker fra kjøretøyene.

Avvik fra:

- Tillatelse etter forurensningsloven til AS Oppland Metall for drift av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, punkt 1.4.1. Lagring av kasserte kjøretøy.

- Avfallsforskriftens vedlegg 1. *Tekniske minimumskrav til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. § 4-7, angir i punkt 5 at «oppbevaring og behandling skal utføres på en slik måte at det i størst mulig grad unngås skader på komponenter som inneholder væsker eller på komponenter og deler som kan gjenvinnes».*

Kommentar

Dette avviket omhandler håndtering av kjøretøyer tilknyttet vrakpantordning i hht kapittel 4 i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Mottak av kjøretøyer i påvente av miljøsanering skjer på støpt plate der avrenning ledes til sandfang og oljeutskiller. Under befaringen var det stablet usanerte kjøretøyer i tre høyder. Årsaken er at det i perioder kommer inn for mange kjøretøyer i forhold til kapasitet på oppsamlingsplate. Behandlingskapasiteten på anlegget også vil påvirke antall biler på oppsamlingsplata.

Fylkesmannen mener at stabling av ikke-sanerte kjøretøyer ikke skal forekomme siden det medfører stor risiko for skade på kjøretøyene og med påfølgende lekkasjer av væsker. Driftsansvarlig kunne samtidig bekrefte under befaringen, at det har oppstått lekkasjer i forbindelse med stabling av biler.

Kjøretøyer skal innen rimelig tid miljøsaneres ihht minimumskravene til behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy, jf. § 4-7. Selv om kjøretøyene plasseres på plate i påvente av sanering, skal de behandles slik at det ikke oppstår ytterligere fare for lekkasjer mv. som gir søl og forurensning av andre kjøretøyer mv. Vi vil også påpeke at det er vesentlig at oljeutskiller belastes minst mulig av denne typen avrenning, selv om utskiller har god kapasitet.

Anmerkninger

Anmerkning 1

Bedriften har mangelfull dokumentasjon knyttet prøvetaking av oljeutskillere.

Kommentar

Bedriften oppgir at oljeutskillere har blitt tømt etter faste rutiner, men at det ikke regelmessig har blitt foretatt undersøkelser av mengden olje i vannfase.

Siden bedriften informerte om at neste tømming og prøvetaking av oljeutskillere er nært forestående, ber vi om å få oversendt dokumentasjon fra denne prøvetakingsrunden.

Andre forhold

Bedriften mottar et betydelig antall store kjøretøyer gjennom året. Dette omfattes av gjeldende tillatelse. Det mottas både anleggsmaskiner, lastebiler og busser. Vi presiserer at tillatelsens krav til dekker og håndtering av avfall også omfatter mottak og demontering av store kjøretøyer. Dersom det mottas skadebiler eller at kjøretøyer etter nærmere vurdering kan ha fare for lekkasje av væsker, så skal disse også settes på tett plate tilknyttet oljeutskiller fram til det er utført nødvendig avtapping av væsker eller en mer omfattende miljøsanering.

Bedriften har ikke inngått avtale med Gjøvik kommune om påslipp til kommunalt overvannsnett fra oljeutskilleren som er tilknyttet anlegg for miljøsanering av kjøretøyer.