



Inspeksjon ved Nortura Sandeid

Dato for inspeksjonen: 19. april 2012
Rapportnummer: 2012.010.I.FMRO
Saksnr.: 2012/4538

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Britt Randi Stokkevåg
Kjetil Toresen
Erling Gryte
Line Grindheim

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Mariann Størksen
Kristin Espeset

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Nortura Sandeid den 19.04.2012.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 4 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen
ass fylkesmiljøvernssjef

Kristin Espeset
senioringeniør

1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 974132168	Eies av: 938752648
Besøksadresse: Sandeid	Telefon: 52764204
Bransjenr. (NACE-kode): 10.110- Bearbeiding og konservering av kjøtt	E-post: britt-randi.stokkevag@nortura.no

Kontrollert anlegg

Navn: Nortura Sandeid	Anleggsaktivitet: 105.03.23 og 105.03.25 (slakteri og bearbeiding av kjøtt)
Besøksadresse: Sandeid	
Postadresse: postboks 10, 5585 Sandeid	Risikoklasse: 3
Kommune: Vindafjord	Tillatelse gitt: 04.01.1990
Sist kontrollert: 1991	Tillatelse sist oppdatert: 13.08.1993

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Hovedpoenget med tilsynet var å få innsikt dagens drift i forhold til gjeldende utslippstillatelse og hvilke systemer bedriften har med hensyn til ytre miljø. Dette vil være et godt utgangspunkt for den videre prosessen som skal gå framover med fastsettelse av ny tillatelse.

Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse
- vedlikehold
- substitusjon

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ([produktkontrollloven](#)) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i 04.01.1990
- produktdokumentasjon

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Nortura Sandeid har ikke fastsatt kriterier hva som skal regnes som avvik i forhold til ytre miljø.

Avvik fra: Internkontrollforskriften §5 pkt 7.

Kommentarer:

Nortura Sandeid har et it-basert arbeidsordresystem. Det må settes kriterier for registrering av arbeidsordre i forhold til ytre miljø. Nortura Sandeid må også fastsette kriterier for hva hvilke arbeidsordre som også regnes som avvik i forhold til ytre miljø.

De arbeidsordrene som også regnes som avvik må merkes slik at det er mulig å skille de ut og for eksempel kunne lage årlige oversikter over avvik.

Avvik 2

Varsling til Fylkesmannen ved akutt utslipp og overskridelse av utslippskrav inngår ikke i rutine ved bedriften.

Avvik fra:

Vilkår 5.4.3 og 6.3 i utslippstillatelsen.

Kommentarer: -

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Nortura Sandeid overskrider utslippsrammene og utslippsgrensen i tillatelsen.

Kommentarer:

Dette ville normalt gitt avvik. Utslippstillatelsen er utdatert og må revideres. Både produksjonen og utslippene overskrider vilkårene i gjeldende tillatelse. Kontrollen ble gjennomført som en del av arbeidet med å få revidert tillatelsen.

Nortura Sandeid har både et høyt BOF-utslipp og et høyt vannforbruk i forhold EU-standarden (fastsatt i BREF for slakterier) og i forhold til andre slakterier i Nortura-konsernet. Fettavskilleren er utdatert.

Nortura Sandeid har nylig satt opp en tiltaksliste for redusere vannforbruket. Noen av tiltakene på denne listen er gjennomført.

Nortura Sandeid må regne med at utslippene til sjø må reduseres.

Fylkesmannen vil i et eget brev fastsette frister for innsending av ny søknad om tillatelse og hva søknaden må inneholde.

Anmerkning 2

Ved vurdering av om kjemikalier skal substitueres skal kandidatlisten innenfor REACH systemet brukes

Kommentarer:

Kandidatlisten er en liste over stoffer som gir grunn til stor bekymring (SVHC- ”Substance of Very High Concern”). Obs-listen skal ikke brukes lenger. Rutinene for kjemikalievurdering må oppdateres. Kandidatlisten finnes på nettsiden til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Anmerkning 3

Det må svabres i pauser uavhengig av om en skifter dyreslag eller ikke. Her må det til en rutineendring.

Kommentarer:

For å redusere utslippene av organisk materiale til sjø er det viktig å unngå at slakterester som har ramlet på gulvet blir skylt ned i sluket. Derfor er jevnlig svabring et viktig tiltak å gjennomføre. Hyppighet i svabring må inngå i arbeidsrutinene for de ansatte.

Anmerkning 4

Risikoanalysen kan forbedres når det gjelder ytre miljø.

Kommentarer:

Det er viktig å holde ulike risikofaktorer fra hverandre når en gjør en risikoanalyse. Sannsynlighet og konsekvens må settes opp enkeltvis for hver enkelt risikofaktor.

Bedriften må risikovurdere om det er flere endringer i rutiner som bør gjøres for å få ned utslippet av organisk materiale til sjø, jfr punktet om svabring over.

Nortura Sandeid kan bruke arbeid som er gjort ved andre slakterier i konsernet som en ressurs i arbeidet.

6. Andre forhold

- Fra i sommer skal bedriften legge om behandlingen av huder og skinn fra salting til vannbad. Dette innebærer blant annet at bruken av de borsyre, som har uheldige miljøegenskaper, opphører.
- Nortura Sandeid bruker innleid firma til vask. Det er Ecolab, som er leverandør som stiller inn doseringen på vaskemidlene. Personalet som vasker kan ikke endre på doseringen. Det

er positivt at det er sterke begrensninger på hvem som kan justere doseringen, og det er personell med kompetanse som har oppgaven. Dette reduserer sannsynligheten for feil.

- Nortura Sandeid utnytter ikke energien i kjølevannet til varmepumpe. Energiforbruk vil også være tema under revisjonen av tillatelsen.
- Nortura har et kjemikalieutvalg og ansatte i konsernet som har som oppgave å vurdere helse- og miljøfare ved kjemikalier. Kjemikalier som tas i bruk ved Nortura sine fabrikker legges inn i en felles kjemikaliedatabase for konsernet. Dette er positivt.
- Nortura som konsern skal lage en overordnet rapport som gjelder ytre miljø som er planlagt å være ferdig høsten 2012. Rapporten blir laget som en oppfølging av kontrollaksjonen som ble gjennomført i hele landet i fjor.

7. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på www.fylkesmannen.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Vindafjord kommune

§§§