



INSPEKSJONSRAPPORT

Innvik Sellgren AS

Oslo, 24. november 2017

6793 Innvik

Deres ref.:
Bjørn Aage Haugen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1961
Saksbehandler:
Britt Endre

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Innvik Sellgren AS

Kontrollnummer: 2017.082.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Bjørn Aage Haugen
Geir Haugen
Arild Dragseth

Fra Miljødirektoratet:

Britt Endre

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Elisabeth Møyland

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Innvik Sellgren AS den 14. november 2017. Rapporten er å anse som endelig, dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Det mangler oppdaterte opplysninger i Produktregisteret for farlige kjemikalier som Innvik Sellgren AS kjøper via utenlandsk leverandør
- Det er ikke gjennomført målinger annet hvert år av støv og CO til luft
- Utslippskontrollen og måleprogram har mangler

Anmerkninger:

- Virksomhetens internkontrolldokumentasjon kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Innvik Sellgren AS må sende en skriftlig bekreftelse innen 15.februar 2018 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

24. november 2017	Britt Endre		Einar Knutsen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved miljøvernavdelingen
- Stryn kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: INNVIK AS	
Organisasjonsnr.: 871712352	Eies av: 961735327
Bransjenr. (NACE-kode): 13.200 - Veving av tekstiler	

Kontrollert enhet

Navn: Innvik Sellgren avd. Innvik	Anleggsnr.: 1449.0026.02
Kommune: Stryn	Fylke: Sogn og Fjordane
Anleggsaktivitet: Tekstil-, skinn- og tauprodukter	
Tillatelse gitt: 7. august 2012	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets tilsynsaksjon i 2017 av tekstilbransjen.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Utslippskontroll/måleprogram
- Utslipp til vann og luft
- Avfall
- Kjemikaliebruk/REACH
- Tanklagring
- Vedlikehold av utslippsrelatert utstyr
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Innvik Sellgren AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Innvik Sellgren AS innen 15. februar 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Britt Endre.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. november 2017. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Innvik Sellgren AS bli ilagt et gebyr på kr 14 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Avvik 1

Det mangler oppdaterte opplysninger i Produktregisteret for farlige kjemikalier som Innvik Sellgren AS kjøper via utenlandsk leverandør.

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Innvik Sellgren AS, avd. Innvik datert 07.08.2012, punkt 6. Kjemikalier
- Forskrift om deklareringsforskriften § 5. Opplysninger som deklarasjonen(e) skal inneholde og § 6. Innholdsangivelse

Kommentarer:

Deklarering av kjemikalier blir gjort av leverandør fra utlandet og Innvik Sellgren AS står på deres kundeliste. Selv om virksomheten står som kunde, har Innvik Sellgren ansvar for at opplysningene i Produktregisteret er oppdaterte og korrekte. Kjemikaliene er deklarerert til Produktregisteret for mange år siden med klassifisering etter forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier. Fra 1.6. 2015 gjelder klassifisering av kjemikalier (stoffblandinger) etter nytt kjemikalierregelverk CLP.

Det ble lagt fram en oversikt over kjemikalier som Innvik Sellgren AS brukte i 2015 og 2016. Listen stemmer ikke overens med kjemikalier deklarerert til produktregisteret der Innvik Sellgren AS står som kunde. Listen overlevert under inspeksjonen viser at ca. 10 kjemikalier er klassifisert som farlige kjemikalier og importert mengde er over 100 kg i året. Det betyr at disse kjemikaliene er deklareringspliktige. Disse kjemikaliene plikter Innvik Sellgren AS å deklare til Produktregisteret, eller sørge før at leverandørene deklarerer på vegne av Innvik Sellgren AS og at virksomheten står på leverandørens kundeliste med de kjemikaliene som importeres fra dem.

En ny sjekk i Produktregisteret 16. november 2017 viser at det ikke er oppdaterte opplysninger i forhold til det som ble opplyst om kjemikalier importert og brukt i 2015 og 2016.

En stikkprøvekontroll i permene med sikkerhetsdatablad viste at kjemikaliene fra den største leverandøren til Innvik Sellgren AS var oppdatert etter CLP. I permene var det også mange gamle sikkerhetsdatablad. Om dette er kjemikalier som fortsatt benyttes i produksjonen, er de ikke i henhold til nytt regelverk og må oppdateres.

Avvik 2

Det er ikke gjennomført målinger annet hvert år av støv og CO til luft.

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Innvik Sellgren AS, avd. Innvik datert 07.08.2012, punkt 4. Utslipp til luft
- Forskrift om begrensning av forurensing (forurensingsforskriften) kapittel 27. Forurensninger fra forbrenningsanlegg med rene brensler § 27-6 a) og d) annet ledd

Kommentarer:

Innvik Sellgren AS har en oljekjel som de bruker i prosessen. Oljekjelen har 30MW som innfyrt effekt og omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 27 om rene brensler. Forskriftens utslippskrav er også satt som vilkår i tillatelsen. Forskriften setter krav til at det for fyringsenhet mellom 1-10 MW skal gjennomføres målinger til luft av støv og CO én gang annet hvert år og at det skal utarbeides et måleprogram for luftutslipp.

Innvik Sellgren AS har i egenrapporten for 2015 og 2016 opplyst av målinger skal utføres. Under inspeksjonen kom det fram at det ikke gjennomført målinger til luft for støv og CO. De opplyser at de har gjort avtale med et firma om målinger til luft i løpet av 2017.

Avvik 3

Utslippskontrollen og måleprogram har mangler

Avvik fra: Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Innvik Sellgren AS avd. Innvik datert 07.08.2012, punkt 10. Utslippskontroll og måleprogram

Kommentarer:

Innvik Sellgren skal ha et måleprogram som skal inngå i bedriftens dokumenterte internkontroll. Virksomheten skal i utarbeidelsen av måleprogrammet velge prøvetakingsfrekvenser som gir representative prøver, vurdere usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling-prøvetaking-analyse-beregning), og velge løsninger som reduserer den totale usikkerheten på et akseptabelt nivå. Måleprogrammet skal beskrive de ulike trinnene i målingene og begrunne valgte metoder. Valgt frekvens for tredjepartskontroll og for deltakelse av ringtester skal også framgå av måleprogrammet.

Innvik Sellgren AS har et måleprogram og en instruks/prosedyre for vannprøvetaking og måleutstyr for vannprøver (gjeldende fra 1.1.2012). Disse dokumentene og analyseresultatene fra analyser gjennomført i 2017 ble lagt fram.

Under inspeksjonen kom det fram at det er mangler i utslippskontrollen og måleprogrammet. Følgende ble avdekket:

- Vannprøvetaking
 - o Det framgår av måleprogrammet at vannprøvene skal tas med automatisk prøvetaker, men dette gjøres manuelt.
 - o Vannprøvene skal tas som en 5 dagers blandprøve (ukesmiddelprøve) ifølge prosedyren. Det ble opplyst at det kun tas prøver i 3 dager for ukesmiddelprøven.
 - o Det oppgis ikke hvilket prøvevolum som skal tas ut hver dag i prøveperioden.
 - o Håndtering av vannprøver i prosedyren sier at prøvevolumet for hele måleuken samles i en glassbeholder på 25 l og plasseres i kjøleskap. Stikkprøvekontroll av måleutstyr viser at prøvene lagres i åpen plastbeholder i romtemperatur i et skap.
 - o Standarden som benyttes for prøvetaking er ikke oppgitt i måleprogrammet eller prosedyren.
- Måleprogrammet
 - o Mangler beskrivelse av måling til luft jfr. avvik 2
 - o Det mangler hvilken standard som benyttes for slamanalyser
 - o Det mangler en begrunnelse for prøvetakingsfrekvens
 - o Det mangler en usikkerhetsvurdering for de ulike usikkerhetsbidragene ved de forskjellige trinn i målingene (volumstrømsmåling -prøvetaking-analyse-beregning)

7. Anmerkninger

Følgende forhold anmerkes:

Anmerking 1

Virksomhetens internkontrolldokumentasjon kan forbedres

Kommentarer:

Innvik Sellgren har et dokumentert internkontrollsystem. Virksomheten opplyser at de har igangsatt arbeidet med å bli ISO 9001 og 14001 sertifisert.

Internkontroll skal sikre at virksomheten kjenner til det regelverk som gjelder for virksomheten og at den har nødvendige rutiner som sikrer at krav stilt i regelverket overholdes.

Internkontrollforskriften gir bestemmelser om hva HMS-arbeidet skal bestå i, og hva som skal dokumenteres skriftlig, jf. § 5 annet ledd, punkt 1-8. Bare de deler av internkontrollen som hadde betydning for de berørte temaene, ble kontrollert.

Internkontrolldokumentasjonen kan forbedres med utfyllende opplysninger på følgende områder:

- Rutine for farlig avfall (HMS P10 -Forhold vedrørende ytre miljø)
 - o Oppdatering på elektronisk deklarerer og hvem som er ansvarlig
 - o Oversikt over avfallstyper med EAL-koder og avfallsstoffnummer
 - o Lagringssted og merking av farlig avfall
 - o Årlig leveringsplikt
 - o Oppdatere rutinen med riktig navn; Fra spesial avfall til farlig avfall og fra SFT til Miljødirektoratet
- Rutine for kjemikalier
 - o Import av kjemikalier, ansvar i forhold til Produktregisteret, å holde sikkerhetsdatablad oppdatert.
- Rutine for gjennomføring av risikovurderinger (HMS P06 -gjennomgang av HMS systemet)
 - o Beskrive hvordan risikovurderinger skal gjennomføres, og kriterier for akseptabel risiko i forhold til sannsynlighet og konsekvens.

Under inspeksjonen kom det fram at miljørisikovurderingen (HMS P09-risikovurdering fargerier) omfatter i hovedsak helse og brann. Det er i liten grad synliggjort i dokumentasjon hvilke uønskede hendelser som kan skje knyttet til ytre miljø av forurensning til vann, grunn eller til luft.

Eksempler:

- Kjemikalier i prosessen eller på lager, farlig avfall som oppstår og lagres, tank med olje og utslipp relatert til rør som skades eller er ute av drift, oppsamlingskum og utjevningsbassenget som kan medføre utilsiktet utslipp dersom dette ikke fungerer som det skal.

8. Andre forhold

Kjølevann

I tillatelsen framgår det i punkt 3.4 at virksomheten ikke har utslipp av kjølevann. Under inspeksjonen kom det fram at kjølevannet slippes ut med prosessvannet og beregnes i det totalmengden som går ut. Det opplyses at det er små mengder kjølevann som benyttes. Kjølevannet beregnes med i vannmengden for det totale utslippet til vann.

Oljetank

Innvik Sellgren AS leier en oljetank på 10m³ som sto utenfor fargeriet. Oljetanken var ikke merket under inspeksjonen. Innvik Sellgren AS opplyser at de har en avtale med eier av tanken og at eier har ansvar for vedlikehold.

Energiledelse

Innvik Sellgren AS har etablert Energiledelse og har fått støtte fra ENOVA og er i et 5-årlig prosjekt med dem. De har kartlagt energiforbruk og gjennomført tiltak som har redusert olje- og elforbruket betydelig.

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrenning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)
- Forskrift om biocider (biocidforskriften)
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrenning av kjemikalier (REACH)
- Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Deklareringsplikt på farlige kjemikalier (M-61)
- Liste over skadelige kjemiske stoffer (M-123/2014)
- Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M- 285/2014)
- Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
- Kjemikaliefolder