



Inspeksjonsrapport fra inspeksjon ved Nortura SA Otta

Dato for inspeksjonen: 8. mars 2017

Saksnr.: 2017/2661

Tilstede ved inspeksjonen:

<u>Fra virksomheten:</u> Svein Leirflaten (konstituert fabrikk sjef) Espen Turmo (vedlikeholdsleder)	<u>Fra Fylkesmannen:</u> Linn C. M. Rueslått Tore Pedersen
--	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nortura avd. Otta den 8. mars 2017. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen tre uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø

Anmerkninger:

- Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull

Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3 i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

10.8.2017

Linn C. M. Rueslått

Steinar Fossum

dato

kontrollør

underdirektør

Kopi av rapporten sendes til Sel kommune.

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Nortura SA avd. Otta	
Organisasjonsnr.: 973123688	Eies av: 938752648
Bransjenr. (NACE-kode): 10.110 – Bearbeiding og konservering av kjøtt	

Kontrollert enhet

Navn: Nortura SA avd. Otta	Anleggsnr.: 0517000401
Kommune: Sel kommune	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling	Risikoklasse: 3
Tillatelse gitt: 12.02.1974	Sist endret: 17.04.1989

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften og virksomhetens utslippstillatelse overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nortura Avd. Otta plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Nortura Otta innen 1. september 2017 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet til Fylkesmannen i Oppland v/Linn C. Myhrer Rueslåtten, enten per post til postboks 987, 2604 Lillehammer, eller e-post fmoppost@fylkesmannen.no.

4. Vedtak om gebyr

Fylkesmannens kontrollører varslet under tilsynet at Nortura Otta vil bli ilagt et gebyr på kr 7500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 4. Faktura ettersendes fra Miljødirektoratet. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal stiles til Miljødirektoratet men sendes til Fylkesmannen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på www.fylkesmannen.no/oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har ikke fastsatt mål for ytre miljø.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 punkt 4.

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke dokumentere fastsatte mål for ytre miljø. Det er et krav at internkontrollen skal omfatte mål for ytre miljø og virksomheten skal kunne dokumentere dette skriftlig.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens miljørisikovurdering er mangelfull.

Kommentarer:

Virksomheten har gjennomført en miljørisikovurdering som bl.a. omfatter flom, brudd på avløpsledning, CO₂-utslipp, brønnforurensning og utslipp fra ammoniakkanlegg og kjøleanlegg. Under inspeksjonen kom det fram at det også kunne være risiko knyttet til renseanlegg, oljekjel og kjemikalieutslipp, men dette var ikke omtalt i miljørisikovurderingen. Denne bør derfor revideres/oppdateres for å sikre at alle forhold som kan være relevante for ivaretagelse av ytre miljø er tilstrekkelig kartlagt og risikovurdert.

8. Andre forhold

Virksomhetens utslippstillatelse er fra 1974, med siste endringer i 1989. Det er nå snart 30 år siden, og som det også ble påpekt under inspeksjonen er det på tide å fornye denne. Virksomheten bør derfor begynne å

forberede innsending av ny utslippssøknad til Fylkesmannen i Oppland. Hovedinntrykket etter inspeksjonen var ellers at virksomheten har god kjennskap til aktuelt regelverk, og at det jobbes aktivt for at dette skal bli ivaretatt på en god måte.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen