



Fylkesmannen i Trøndelag /  
Trööndelagen fylhkenålma

NORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIM  
Terminalen 5  
7080 Heimdal

Steinkjer / Trondheim, 27. februar 2018

Deres ref.:  
Håvard Sunde

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/6366 – 475

Saksbehandler:  
Tore Haugen

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Trondheim**

### **Kontrollnummer: 2018.020.I.FMTL**

#### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Håvard Sunde

*Fra Fylkesmannen i Trøndelag /  
Trööndelagen fylhkenålma:*  
Tore Haugen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Tom Stamnes

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i  
Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma:*  
Sigrid Lund Drage

#### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Trondheim den 14.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

- Avfallsmottaket tar imot farlig avfall og deklarerer dette på seg selv som produsent i en del tilfeller
- Bedriften lagrer sandholdige masser med mistanke om innhold av PCB direkte på bakken uten noe oppsamling av sigevann eller beskyttelse mot nedbør.
- Bedriften kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på at personell innen farlig avfall har tilstrekkelig kompetanse innen dette området

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

27. februar 2018	Tore Haugen	Marit Lorvik (e.f)
dato	kontrollør	seksjonsleder forurensning
	Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma	

Kopi av rapporten sendes til:

- Trondheim kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIM	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 988550566	<b>Eies av:</b> 937270062
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Norsk Gjenvinning AS, sorteringsanlegg, Trondheim	<b>Anleggsnr.:</b> 5001.0202.02
<b>Kommune:</b> Trondheim	<b>Fylke:</b> Trøndelag
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - behandling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 17. juni 2013	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Avfall
- Utslipp til vann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning, Trondheim, plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven. Vi ber om tilbakemelding på hvordan bedriften vil følge opp forholdene **innen 10.4.18**.

# 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med

forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning bli ilagt et gebyr på kr 17.200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag / Trööndelagen fylhkenålma (jf. offentleglova).

## **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

**Avfallsmottaket tar imot farlig avfall og deklarerer dette på seg selv som produsent i en del tilfeller**

#### **Avvik fra:**

**Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall), § 11-12 og § 11-13.**

#### **Kommentarer:**

Bedriften har sørget for å skaffe seg fullmakt fra en del av avfallsprodusentene slik at de kan fylle ut deklarasjonsskjema på vegne av kunden. Det blir likevel forholdsvis ofte deklart avfall for bedrifter med Norsk Gjenvinning som produsent for avfallet.

Dette ble tidligere akseptert av Miljødirektoratet, men er nå innskjerpet og det er nå bare anledning til å ta imot og deklare på seg selv dersom det leveres farlig avfall fra privatpersoner eller i tilfeller hvor det vurderes som *særlig* stor fare at farlig avfall kommer på avveie ved avvisning.

## **Avvik 2**

**Bedriften lagrer sandholdige masser med mistanke om innhold av PCB direkte på bakken uten noe oppsamling av sigevann eller beskyttelse mot nedbør.**

### **Avvik fra:**

**Forurensningsloven § 7 – plikt til å unngå forurensning**

### **Kommentarer:**

Bedriften har tatt imot sandholdige masser med opplysninger om innhold av PCB. Massene er tømt på bakken på utsiden av sorteringshallen inne på bedriftens område, uten noe form for oppsamling av avrenning fra massene.

Bedriften må så raskt som mulig avklare om dette er masser som inneholder PCB og sørge for at disse plasseres slik at det ikke er fare for avrenning til vann og grunnen.

## **Avvik 3**

**Bedriften kunne ikke framlegge skriftlig dokumentasjon på at personell innen farlig avfall har tilstrekkelig kompetanse innen dette området**

### **Avvik fra:**

**Bedriftens utslippstillatelse av 2013, pkt. 2.9, og avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall), § 11.5.**

### **Kommentarer:**

For å sikre at farlig avfall behandles forsvarlig er det viktig at personell har tilstrekkelig kompetanse innen området. Bedriften la fram en generell oversikt over hvilke kurs og opplæring de ansatte har gjennomgått. Her ble det ikke dokumentert opplæring i farlig avfall.

For å sikre at kompetansen vedlikeholdes er det også viktig å ha en plan for vedlikeholde og utvikle kunnskapen, bl.a. for nye typer avfall som blir å regne som farlig avfall.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Bedriftens utslippstillatelse fra 2013  
Forurensningsloven  
Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall)  
Internkontrollforskriften