



Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. Inspeksjonsrapport nr. 2005.0010

Bedriftens navn:	Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap IKS	Arkivkode:	05/12695-471
Bedriftens adresse:	5956 Vågseidet	Anleggsnr:	1263AF00
Organisasjonsnr:	856 167 402	Bransjenr.(NACE – kode):	90020
Utslippstillatelse av:	07.04.1995	Tidsrom for kontrollen:	11.10.2005
Tilstede fra virksomheten:	Rune Ones	Fra fylkesmannen:	John Olav Hisdal Astrid Holte

Rapportens innhold :

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket innen følgende kontrollerte områder.

- Kontroll av mottatt avfall
- Internkontroll knyttet til mottak av avfall
- Håndtering av ulovlig avfall

Hovedkonklusjon :

Under inspeksjonen ble det påvist følgende avvik:

1. NGIR har mangler ved mottakskontroll av avfallet innefor følgende områder
 - Avvikshåndtering
 - Risikovurdering
 - Lagring av utsortert farlig avfall

Det ble ellers gjort følgende anmerkninger:

1. Informasjon til kundene om krav til utsortering av farlig avfall og annet ulovlig avfall kan bedres.
 2. Det deponeres trevirke som kan gjenvinnes.
-

Utarbeidet dato :

Sign.:

Inspektør

Godkjent dato:

Sign.:

seksjonssjef

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter en kontroll ved Kjevikdalen den 11.10.2005. Kontrollen inngår som en del av fylkesmannens arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø og er del av en landsdekkende kontrollaksjon rettet mot avfallsdeponiene. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Sentrale begreper

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i forurensningsloven eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner)

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding om at avvik er rettet, eller at det foreligger en tidsplan for oppfølging. En eventuell tvangsmulkt vil løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

Mottak av avfall

Deponier og sorteringsanlegg for mottak av avfall har alle tillatelse etter forurensningsloven. Det er viktig å kontrollere at disse anleggene har etablert en god nok mottakskontroll som kan fange opp eventuelt ulovlig avfall som blir levert.

Kontrollen som nå gjennomføres vil i hovedsak fokusere på mottakskontroll og om denne er god nok for å tilfredsstille kravene som er fastsatt i det enkelte anleggs tillatelse. Dette gjelder bl.a. registrering, rapportering og kontroll med avfallet som mottas/passerer det enkelte anlegg.

For sorteringsanlegg vil også avfall på lager og avfall levert til ulike mottakere bli kontrollert.

Kontrollen er en landsomfattende aksjon som gjennomføres i ukene 37, 38 og 39 hvor Statens forurensningstilsyn og fylkesmennene er kontrollører.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Utslippstillatelse av 07.04.1995
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd
- Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall
- Avfallsforskriften kap. 9 om deponering av avfall
- Avfallsforskriften kap. 17 om tilsyn mv

3. Omfang

Følgende hovedtema ble dekket under inspeksjonen:

- Kontroll og dokumentasjon av mottatt avfall
- Internkontroll knyttet mottak av avfall
- Håndtering av ulovlig avfall

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

4. Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av fylkesmannens kontroll. Disse er:

Avvik 1: NGIR har mangler ved mottakskontrollen av avfallet

Avvik fra: Løyve til drift av Kjevikdalen Fyllplass av 07.04.1995, punkt 6.3.2 i vedlegg 1. Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 og 7. Avfallsforskriften § 11-5

Kommentarer: Avviket bygger på følgende observasjoner

Avvikshåndtering

Det er rutiner for avviksrapportering og oppfølging mot kundene, men disse blir ikke fulgt helt opp. Det blir alltid skrevet avviksrapport og tatt bilder ved forsøk på levering. NGIR følger imidlertid ikke alltid opp avvikene overfor kundene. Dette er viktig for å sikre at levering av ulovlig avfall ikke gjentar seg. Det er ikke rutiner for intern håndtering av avvik i virksomheten.

Risikovurdering

Det er ikke gjennomført en systematisk gjennomgang av avfallstyper, kunder, transportører, kontroll på tipp, vekt osv for å avdekke hvor det er mest sannsynlig at ulovlig avfall blir levert til anlegget. Det er heller ikke vurdert hva som kan få størst konsekvenser for miljøet, og hvilke tiltak som bør settes i verk for å redusere risikoen for deponering av ulovlig avfall.

Lagring av utsortert farlig avfall

Det er ikke rutiner for daglig fjerning av farlig avfall fra tippet til mottak for farlig avfall. Farlig avfall som sorteres ut på tippet eller sorteringsplata settes på en pallekasse. Når pallekassa er full fraktes den til mottaket for farlig avfall. Det kan gå opptil en uke før kassa er full. Utendørs pallekasse er ikke tilfredsstillende som mellomlager for farlig avfall over tid.

5. Anmerkninger

Anmerkning 1: Informasjon til kundene om krav til utsortering av farlig avfall og annet ulovlig avfall kan bedres.

Kommentarer: I løyvet til drift av Kjevikdalen fyllplass går det fram hvilke avfallstyper som ikke er omfatta av tillatelsen. Dette gjelder blant anna farlig avfall. NGIR må gjennom ulike tiltak sikre seg at avfallet de tar imot ikke inneholder ulovlig avfall. Informasjon om krav til avfallets kvalitet er et viktig tiltak i tillegg til stikkprøvekontroll og rutiner for avvikshåndtering. NGIR sin informasjon om krav til avfallets kvalitet kan bedres når det gjelder

- krav om at leverandører merker sine containere med at farlig avfall og EE-avfall ikke skal i restavfallet
- informasjon om at farlig avfall må fjernes fra riveavfall (miljøsanering) før det kan leveres for deponering

Anmerkning 2: Det deponeres trevirke som kan gjenvinnes.

Kommentarer: Ved tilsynet var det mye flis på anlegget. Det bør vurderes om dette avfallet kan sendes til energigjenvinning slik at dette ikke deponeres og dermed fører til produksjon av deponigass.