



Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid
Brandalsvegen 204
6060 HAREID

Inspeksjonsrapport – 2013.090.I.FMMR

Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid

Dato for inspeksjonen: 02.10.13

Kontaktpersoner ved kontrollen

Fra virksomheten: Johan Ole Brandal Jeanette Håbakk Djupvik Jarle Sørheim (deler av tilsynet)	Fra Fylkesmannen: Gunnhild Liva Austvoll Anne Grete Kleven
--	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos virksomheten.

Fylkesmannen avdekket 4 avvik og 0 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene omhandler:

- Farlig avfall er deklarerert, men finnes ikke fysisk på lager.
- Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall
- Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen.
- Avvikssystemet er ikke aktivt i bruk for interne hendelser

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 01.12.13 på at avvikene er rettet/ ev. handlingsplan for hvordan avvikene skal rettes. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Linda Aaram
Seksjonssjef (e.f)

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi: Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 HAREID

Bakgrunnen for inspeksjonen

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 972132462	Eies av (org.nr): 975265412
Besøksadresse: Brandalsvegen, Hareid	Telefon: 70 03 94 00
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 – mottak av ikke- farlig avfall	E-post: firmapost@franzefoss.no

Kontrollert anlegg

Navn: Franzefoss Gjenvinning AS, avd. Hareid	Anleggsnr: 1517.0006.01
Kommune: Hareid	Anleggsaktivitet: Avfall
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 23.07.99	Saksnr: 2007/1465

Høsten 2013 er det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding.
Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet
- Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Franzefoss Gjenvinning AS avd. Hareid om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.12.13 på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensning av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.700 i gebyr. Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk

De viktigste HMS - kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon er også på Miljødirektoratets hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdata.no.

Hjemler for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)* av 13. mars 1981
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)* av 19. juni 1970
- *Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)* av 6. desember 1996
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 23.07.99

Funn

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. *(Avfallsforskriften § 11-6)*
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. *(Internkontrollforskriften § 5)*
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. *(Avfallsforskriften § 11-13)*
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. *(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull. *(Tillatelsens vilkår)*

Kommentarer:

1h) Avfall på lager er ikke registrert inn, eksempel er funn av deklarasjonsskjema fra mai 2013. Farlig avfall er deklarerert, men finnes ikke fysisk på lager.

Avvik 2: Virksomheten håndterer ikke sitt farlige avfall i henhold til krav.

Avvik fra:

*Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel, 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2)
Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall på områder som ikke er dekket av tillatelsen. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- b) Virksomheten overskrider lagringstida for farlig avfall *(Tillatelsens vilkår)*
- c) Virksomheten lagrer større mengder farlig avfall enn tillatt på anlegget. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- d) Farlig avfall blir lagret på områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot utslipp. *(Avfallsforskriften § 11-5, tillatelsens vilkår)*
- e) Farlig avfall blir lagret i uegnet og/eller skadd emballasje. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten har ikke system for merking /tilsvarende system for å holde orden på lagerplass for farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Farlig avfall (sam)lagres slik at det er fare for farlig kjemisk reaksjon *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 7.4)*
- h) Farlig avfall er ikke sikret mot uvedkommende utenom åpningstiden. *(Avfallsforskriften §§ 11-5 og 11-7 bokstav e, jf. Vedlegg 2 (punkt 7.1 og 7.2)*

Kommentarer:

2b) Journal viser avfall på lager som er eldre enn 6 mnd.

2d) Lagring foregår på fast dekke under tak, men er ikke sikret ved eventuell påkjørsel. Det er også for liten helning mot sluk. Det er ingen mulighet til å stanse et eventuelt utslipp.

Avvik 3: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)
- b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient(*Forurensningsloven § 7*)
- c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)
- d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelsens vilkår*)

Kommentarer:

3d) Virksomheten er i dialog på hvordan dette skal lukkes. Dette avviket burde vært lukket siden det ble påpekt ved tilsyn i 2010.

Avvik 4: Virksomhetens internkontroll har mangler.

Avvik fra:

*Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 2.ledd nr.1-8.
Forurensningsloven § 40 1.ledd.*

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten kjenner ikke til sine plikter for håndtering av sitt farlige avfall (nr. 1)
- b) Opplæring og kompetanse er mangelfull (nr. 2)
- c) Virksomheten har ikke dokumenterte rutiner for håndtering av farlig avfall eller rutinene er mangelfulle (nr. 7)
- d) Virksomheten ikke har rutiner for avviksbehandling/tilbakemelding til avfallsprodusenten ved feildeklaring (nr. 7)
- e) Det er ikke iverksatt rutine for tilstandskontroll av lagringstanker (nr. 6/7)
- f) Virksomheten utfører ikke tilfredsstillende risikovurdering av aktivitetene sine og/eller mangelfulle handlingsplaner for å redusere risiko for uønskede hendelser (nr. 6)
- g) Beredskapen ved uhell er mangelfull (Forurensningsloven § 40)
- h) Annet /utdyping

Kommentarer:

4h) Avvikssystemet er ikke et aktivt system og det føres ikke avvik på hendelser internt på området, eksempel åpen «grav» der risten lå ved siden av. Det er ikke meldt avvik på farlig avfall som er deklart inn og ikke finnes på lager. Avvik meldt til produsent blir ikke alltid gjort.