



SAR AS avd. Kristiansund
Postboks 2301, Næringsveien 8
6504 KRISTIANSUND N

Inspeksjonsrapport – 2013.030.I.FMMR

Inspeksjon ved SAR AS avd. Kristiansund

Dato for inspeksjonen: 15.10.13

Kontaktpersoner

Fra virksomheten: Frank Olsen Robert Bø Hans Stensvold Arne Steen	Fra Fylkesmannen: Anne Melbø Karoline Valle
---	---

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos SAR under inspeksjonen 15.10.13.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og 0 anmerkning under inspeksjonen. Dette omhandler:

- Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfyllt
- Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til utslipp til resipient

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 01.01.14 på at avvikene er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Linda Aaram
Seksjonssjef (e.f)

Anne Grete Kleven

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Kristiansund kommune Rådhuset 6509 Kristiansund

Bakgrunnen for inspeksjonen

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 977221064	Eies av (org.nr): 944178228
Besøksadresse: Omagata 114, 6517 Kristiansund	Telefon: 71 58 14 04
Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 - Behandling og disponering av farlig avfall	E-post: post@sargruppen.no

Kontrollert anlegg

Navn: SAR AS avd. Kristiansund	Anleggsnr: 1505.0075.03
Kommune: Kristiansund	Anleggsaktivitet: Farlig avfall
Fylke: Møre og Romsdal	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 07.12.10	Saksnr: 07/1515

Høsten 2013 er det gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagerer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Internkontroll
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber SAR AS avd. Kristiansund om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 01.01.14 på at avvikene er rettet.

Kontrollgebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. *forskrift om begrensnig av forurensning* (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Virksomheten er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11.700 i gebyr.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Regelverk

De viktigste HMS - kravene for bransjen finner dere på www.regelhjelp.no. Mer informasjon er også på Miljødirektoratet si hjemmeside www.miljodirektoratet.no og www.lovdatab.no.

Hjemler for avvik i denne kontrollen er i følgende regelverk:

- *Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)* av 13. mars 1981
- *Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)* av 19. juni 1970
- *Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)* av 1. juni 2004
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)* av 6. desember 1996
- Utslippstillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 07.12.10.

Funn

Følgende avvik og anmerkninger ble konstatert under Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

- a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. *(Avfallsforskriften § 11-6)*
- b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. *(Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)*
- c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. *(Internkontrollforskriften § 5)*
- d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. *(Avfallsforskriften § 11-13)*
- e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. *(Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)*
- f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. *(Avfallsforskriften § 11-5)*
- g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. *(Tillatelsens vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)*
- h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. *(Tillatelsens vilkår)*

Kommentarer:

Virksomheten må til enhver tid kunne dokumentere fraksjoner og mengder farlig avfall på anlegget. Det er vanskelig å dokumentere om lagringstida er overhold, slik systemet er i dag. Dette skyldes blant annet gammelt levert avfall som ikke lar seg slette i datasystemet.

Avvik 2: Virksomheten har ulovlige utslipp til vann/grunn.

Avvik fra:

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Forurensningsloven § 7

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Det er stor fare for at forurenset overflatevann kan føre til skade på resipient eller grunn. (*Avfallsforskriften § 11-5 og forurensningsloven § 7 første ledd*)

b) Oljeutskiller blir ikke tømt regelmessig og dette kan føre til overutslipp til resipient (*Forurensningsloven § 7*)

c) Virksomheten drenerer vann fra tanker med farlig avfall og slipper dette til sjø over oljeutskiller. (*Forurensningsloven § 7 første ledd*)

d) Virksomheten har utslipp som er høyere enn utslippsgrensene i tillatelsen. (*Tillatelsens vilkår*)

Kommentarer:

Virksomheten kunne ikke legge fram dokumentasjon på tømning av oljeutskiller.

Det er ettersendt prosedyre for tømning.

Prøvetaking har avløpsvannet er ikke gjort mer enn 3 ganger i 2012, og så langt bare en gang i 2013. Det er krav i tillatelsen at avløpsvannet skal prøvetas minimum fire ganger per år. Prøvene må tas når oljeutskiller er i normal drift.

Andre forhold /kommentarer

Virksomheten framstår som ryddig og oversiktlig under kontrollen.