



Fylkesmannen i Hedmark

Miljøvern avdelingen
Postboks 4034, 2306 Hamar

| | |
|------------|-----------------|
| Vår dato | Vår referanse |
| 20.12.2013 | 2013/8679 |
| Arkiv nr. | Deres referanse |
| 461.3 | |

Saksbehandler, innvalgstelefon
Monica Bernhardsen, 62 55 11 69

Inspeksjonsrapport

2013.019.I.FMHE

K. A. Rasmussen v/Terje Pedersen
Pb 4455 Bedriftssenteret
2326 Hamar

Inspeksjon ved K. A. Rasmussen

Dato for inspeksjonen: 18.12.2013
Rapportnummer: 2013.019.I.FMHE
Saksnr.: 2013/8679

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:
Terje Pedersen, produksjonssjef
Ole Kåre Tangen, avd. leder, mek. produksjon
Bernt Olav Andreassen, avd. leder, smelting
Mette Pedersen, Kvalitetskoordinator

Fra Fylkesmannen i Hedmark:
Monica Bernhardsen, overingeniør

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjon ved K. A. Rasmussen 18.12.2013.

Fylkesmannen avdekket 0 avvik og 1 anmerkning:

- Anmerkning 1: Virksomheten holder på å utarbeide nye mål, blant annet mål knyttet til ytre miljø som ikke er dokumentert skriftlig ennå.

Anmerkningen er nærmere beskrevet på side 3. Det er ikke påkrevd å rapportere tilbake til Fylkesmannen. Tiltakene som gjøres i forhold til anmerkningen blir fulgt opp ved neste kontroll. Vi anser oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

Med hilsen

Jørn Georg Berg e.f.
miljøverndirektør

Monica Bernhardsen
overingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur.

1. Informasjon om virksomheten

| | |
|--|-------------------------------------|
| Organisasjonsnr (underenhet): 971755261 | Eies av: 915309054 |
| Besøksadresse: Birkebeinervegen 24 | Telefon: 62512710 |
| Bransjenr. (NACE-kode): 24.410 | E-post: post@karasmussen.com |

Kontrollert anlegg

| | |
|------------------------------------|---|
| Navn: K. A. Rasmussen AS | Anleggsnr: 0403.0043.01 |
| Kommune: Hamar | Anleggsaktivitet: Kjemisk industri |
| Fylke: Hedmark | Risikoklasse: 3 |
| Tillatelse gitt: 04.01.1999 | Tillatelse sist oppdatert: - |

2. Inspeksjonens omfang

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om virksomheten etterlever regelverk som omfatter virksomhetens risiko for å forurense det ytre miljø, samt rutiner for håndtering av avfall og kjemikalier. Videre er det undersøkt om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende. Fylkesmannen har blant annet undersøkt:

- Utslipp til vann og luft ó utslippskontroll og dokumentasjon av driftsresultater
- Håndtering, lagring og levering av farlig avfall
- Håndtering av kjemikalier
- Påvirkning av støy og lukt på omgivelsene
- Forebyggende vedlikehold
- Beredskapstiltak
- Kartlegging og vurdering av risiko for å forurense ytre miljø
- Rutiner for registrering og behandling av uønskede hendelser (avviksbehandling)
- Interne revisjoner og systematisk gjennomgang av internkontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik, men det er påpekt 1 anmerkning innenfor de områdene som ble kontrollert. Virksomheten bes om å gjøre en vurdering av anmerkningen og aktuelle tiltak knyttet til denne, men det er ikke påkrevet å rapportere dette tilbake til oss. Tiltakene vil bli fulgt opp ved neste kontroll. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Gebyr for inspeksjonen

Virksomheten er ved denne inspeksjonen plassert i gebyrsats 3(jf. Fylkesmannens varselbrev datert 3.12.2013). Dette betyr at dere skal betale *kr.* 11700 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Gebyrsats følger av virksomhetens plassering i risikoklasse, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Faktura med innbetalingsblankett vil bli oversendt fra Miljødirektoratet.

Vedtaket om gebyr er hjemlet i forurensningsforskriftens § 39-6 om gebyr for inspeksjon med tiltalelse (endagstilsyn). Gebyrets størrelse kan eventuelt klages inn til Miljødirektoratet (jf. forvaltningsloven § 28). Klagefristen er tre uker fra rapporten er mottatt. Klagen bør være skriftlig, begrunnet, og skal sendes via Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal og på www.norskeutslipp.no (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

6. Avvik

Det ble ikke avdekket avvik under inspeksjonen

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten mangler konkrete skriftlige mål knyttet til ytre miljø

Kommentarer:

Bedriften holder på å utarbeide nye mål og målsetninger, men er ikke ferdige med dette arbeidet. Det er foreløpig ikke dokumentert skriftlige mål, men dette skal klargjøres til våren. Virksomheten informerte om at krav gitt i utslippstillatelsen og håndtering av avfall skulle innføres i målene. Kravene i utslippstillatelsen er nå innarbeidet i andre skriftlige prosedyrer.

8. Andre forhold

Generell informasjon om bedriften:

- Bedriften har 180 ansatte, hvor ca. 60 jobber på Hamar.
- Jobber med raffinering av gull, sølv og platina for salg som produkter for videre bearbeiding, katalysatorer og dentale produkter.
- Jobber for tiden med å innføre ny ISO-sertifisering (ISO 14001). Har derfor videreutviklet risikovurderinger og avvikssystem. I begge tilfeller er ytre miljø tatt med. Det er også mulig å rapportere om nestenulykker i avvikssystemet.
- Prøvetaking: Tar 6 prøver i året av utslipp til vann. Har mål om å gå over til ukentlige prøver.
- Har ligget rett under utslippsgrensen for sølv ved flere målinger og antar dette skyldes at sølvet danner komplekser i vann som gjør at en liten mengde sølv blir med i avløpsvannet. Det jobbes med å finne en løsning for å unngå dette.
- Utslipp til luft: Har satt inn gassrensaneanlegg i 2011, som skal fjerne syregasser, i hovedsak nitrøse gasser.
- Støy: Er utført støymåling i 2006 hvor kravene stort sett er overholdt, men det var noen overskridelser på kveldstid. Har derfor redusert viftebruk etter kl 16.
- Farlig avfall: Levering av kobbernitrat og saltsyre til Miljøteknikk terrateam AS (Mo i Rana), olje til Arnkvern og stål til Stensli Gjenvinning.

9. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften).
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
- Forskrift om begrensnig i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter
- Korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet
- Utslippstillatelsen fra Fylkesmannen i Hedmark, datert 4.1.1999