



Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN
Kirkegata 6
3520 Jevnaker

Lillehammer, 29. juni 2018

Deres ref.:
Per Olimb

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/2360
Saksbehandler:
Linn Christin Rueslåttén

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Jevnaker renseanlegg Kontrollnummer: 2018.051.I.FMOP

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Per Olimb

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Linn Christin Rueslåttén

Andre deltagere fra virksomheten:
Bjørn Steingrimsen
Arild Bråthen
Steinar Bråthen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Oppland:*
Tore Pedersen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Jevnaker renseanlegg den 23.04.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oppland avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Jevnaker renseanlegg overholdt ikke alle renskrav i 2017
- Jevnaker kommune har ikke oppdaterte styringsdokumenter for ivaretagelse av avløpsnett og renseanlegg
- Det er ikke gjennomført miljørisikovurdering for avløpsnett og renseanlegg

Anmerkninger:

- Virksomhetens avviksbehandlingssystem tas lite i bruk for avvik knyttet til ytre miljø
- Jevnaker renseanlegg har problemer med å overholde renskrav knyttet til organisk stoff

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

29. juni 2018	Linn Christin Rueslåtten	Vebjørn Knarrum
dato	kontrollør	miljøverndirektør

Fylkesmannen i Oppland

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: JEVNAKER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN	
Organisasjonsnr.: 979787073	Eies av: 961381363
Bransjenr. (NACE-kode): 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

Kontrollert enhet

Navn: Jevnaker renseanlegg	Anleggsnr.: 0532.0011.01
Kommune: Jevnaker	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Avløpsnett og -rensing	
Tillatelse gitt: 19.12.2007	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften og utslippstillatelse for Jevnaker tettbebyggelse overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Jevnaker kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Jevnaker kommune innen 17. august 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningene er vurdert, eventuelt hvordan disse vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoppost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oppland v/Linn Christin Rueslåttén.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 23. april 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Jevnaker kommune bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Jevnaker renseanlegg overholdt ikke alle rensekrav i 2017

Avvik fra:

Utslippstillatelse for Jevnaker tettbebyggelse, punkt 2
Forskrift om begrensnig av forurensning §14-3

Kommentarer:

Kravet til utslippskonsentrasjon for BOF_5 ble ved ett tilfelle i 2017 overskredet med mer enn 100%.

Avvik 2

Jevnaker kommune har ikke oppdaterte styringsdokumenter for ivaretagelse av avløpsnett og renseanlegg

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 punkt 6
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 punkt 7

Kommentarer:

Jevnaker kommune styrer per i dag ikke arbeidet med renseanlegg og ledningsnett etter en hovedplan, saneringsplaner eller handlingsplaner. Styring og utbedringer av renseanlegg og ledningsnett skjer fortløpende, og i all hovedsak basert på kunnskap og erfaringer blant de ansatte. Dette gjør at utbedringsarbeidet er sårbart og preget av tilfeldigheter. Vi er kjent med at Jevnaker kommune har gått til anskaffelse av Gemini VA for å kunne sette sanering av avløpsnettet i system, men de har foreløpig ikke tatt dette i bruk til dette formålet. Vi er også kjent med at kommunen er i gang med å utarbeide ny hovedplan for vann og avløp, og at man håper å ferdigstille denne i løpet av inneværende år.

Avvik 3

Det er ikke gjennomført miljørisikovurdering for avløpsnett og renseanlegg

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter § 5 punkt 6

Kommentarer:

Jevnaker kommune må utarbeide en skriftlig miljørisikovurdering for avløpsanlegget. Miljørisikovurdering innebærer at virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Vi viser til veilederen fra Norsk Vann «Avløpsanlegg – vurdering av risiko for ytre miljø» som et nyttig hjelpemiddel i dette arbeidet.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens avviksbehandlingssystem tas lite i bruk for avvik knyttet til ytre miljø

Kommentarer:

Virksomheten skal i henhold til internkontrollforskriften § 5 punkt 7 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, herunder forurensningsloven med tilhørende forskrifter. Jevnaker kommune har et avviksbehandlingssystem hvor man kan registrere avvik vedrørende ytre miljø, men det kunne ikke framlegges noen eksempler på at det er

ført denne typen avvik. Eksempler på avvik vedrørende ytre miljø kan være situasjoner med ledningsbrudd, overskridelser av utslippsgrenser, kloakksøppel i resipient eller ekstraordinære luktutslipp. Hvis/når slike situasjoner oppstår bør dette avviksbehandles for å forsøke å redusere antallet slike hendelser gjennom et mer systematisk arbeid med avvik.

Anmerkning 2

Jevnaker renseanlegg har problemer med å overholde rensekrav knyttet til organisk stoff

Kommentarer:

Jevnaker renseanlegg har ikke et biologisk rensetrinn og har problemer med rensing av organisk stoff. Kravene til renseeffekt overholdes for alle parametere i 2017, men kravet til restkonsentrasjon av BOF_5 overholdes kun ved 4 av 12 prøver. Det samme var tilfellet i 2016. Konsentrasjonskravet overskrides også ved ett tilfelle i 2017 med mer enn 100% (se avvik 1). Fylkesmannen oppfordrer Jevnaker kommune til å vurdere å etablere et biotrinn for å bedre rensingen av organiske stoff.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)