



Fylkesmannen i Vestfold

REVAC AS
Haukeveien 11 (JE)
3174 Revetal

Tønsberg, 17. august 2018

Deres ref. :
Glenn Hansen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/508
Saksbehandler:
Berit Løkken

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Revac, Linnestad Kontrollnummer: 2018.027.I.FMVE

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Glenn Hansen

Fra Fylkesmannen i Vestfold:
Berit Løkken

Andre deltagere fra virksomheten:
Jørn Svinsholt

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Vestfold:
Fra Vestfold Interkommunale Brannvesen:
Jarle Steinnes

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Revac, Linnestad (Revac, Linnestad) den 15.08.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Vestfold avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

17. august 2018	Berit Løkken	Ailin Gundersen Aarnes
dato	kontrollør	fagsjef

Fylkesmannen i Vestfold

Kopi av rapporten sendes til:

- Re kommune
- Vestfold Interkommunale Brannvesen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: REVAC AS	
Organisasjonsnr.: 976604857	Eies av: 976602331
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Revac, Linnestad	Anleggsnr.: 0716.0044.01
Kommune: Re	Fylke: Vestfold
Anleggsaktivitet: Gjenvinning av metall- og EE-avfall	
Tillatelse gitt: 23. mars 2015	Sist endret: 29. juni 2018

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Oppfølging av midlertidig tillatelse til omlasting av hvitevarer utendørs

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. august 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Revac, Linnestad bli ilagt et gebyr på kr 5 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Vestfold. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Vestfold (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Fylkesmannen har gitt virksomheten tillatelse til midlertidig, utendørs omlasting av store hvitevarer og kuldemøbler i perioden 15.06.2018 til 30.09.2018. Dette skyldes manglende mulighet for innendørs omlasting som følge av den tidligere brannen ved virksomheten. Tillatelsen er gitt i to perioder: fra 15.06.2018 til 29.06.2018 og 29.06.2018 til 30.09.2018.

Den første tillatelsen ga aksept for omlasting mandag – fredag kl. 07 – 19, samt lørdag kl. 08 – 16. Som følge av manglende godkjenning til bruk av hallen for omlasting

(byggtekniske forhold) ga Fylkesmannen utvidet tillatelse til utendørs omlasting til og med 30.09.2018. I denne tillatelsen ble utendørs, daglig omlasting redusert og gjelder for tidsrommet mandag til fredag kl. 08 – 16.

Utendørs omlasting skjer mandag til fredag 08 – 15.30 når vekta stenger. Fram til kl. 16 klargjøres biler for utkjøring innen kl. 16.

Kjøleskap med KFK-gasser og pentan har til nå blitt omlastet inne i hallen hvor den tidligere brannen skjedde. Disse produktene blir kjørt til Sverige til virksomhetens fabrikk. Hallen er nå under riving slik at omlasting vil skje utendørs slik som for store hvitevarer for øvrig. Store hvitevarer fraktes til Hellik Teigen i Buskerud. Dette er innenfor tillatelsen av 15.06.2018 og 29.06.2018.

Tidspunktene for omlasting er i overensstemmelse med tiltak for å redusere støy ved virksomheten, og er i overensstemmelse med virksomhetens risikovurdering. Dette gjelder også begrensning i lagring av produktene ved virksomheten, og utkjøring.

Forebyggende tiltak mot brann fremkommer av risikovurderingen. Det er døgnkontinuerlig videoovervåking av omlastingsområdet, samt daglige inspeksjoner for å vurdere eventuell varmegang. Brannvesenet hadde ingen merknader til dette. Revac inviterer brannvesenet til videre dialog for sammen å være best rustet i tilfelle brann senere.

Utlekking av eventuelt forurenset vann er også vurdert, og synes ivaretatt gjennom virksomhetens etablerte system til oppsamling via oljeutskillere på begge sider av hallene, til sedimentasjonsbasseng. Det har i denne perioden vært lite nedbør, så man har først siste uke tatt vannprøver i bassenget.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- risikovurdering