



Fylkesmannen i Oppland

Veidekke Industri AS PG Lillehammer P&G
Skumsjøvegen 330
2827 Hunndalen

Lillehammer, 11. september 2018

Deres ref.:
Kjersti Grini

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):
2018/4461
Saksbehandler:
Stein Egil Granli

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk

Kontrollnummer: 2018.058.I.FMOP

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Kjersti Grini

Fra Fylkesmannen i Oppland:
Stein Egil Granli

Andre deltagere fra virksomheten:
Geir Bartholsen

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk (Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk) den 14. juni 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.

Fylkesmannen i Oppland oversendte første tilsynsrapport i denne tilsynssaken til virksomheten 9. august 2018. Det har imidlertid vært diskutert om de to avvikene som framgår av den rapporten faktisk er å anse som brudd på regelverk. Vi viser til tilbakemelding fra Veidekke Industri AS av 31.08.2018.

I dialog med Miljødirektoratet har vi kommet fram til at vi vil endre vår vurdering og at avvikene blir endret til anmerkninger. Vi viser til anmerkning 1 og 2 i denne rapporten, som er endret fra forrige rapport. Rapporten forøvrig er uendret mht de funn som ble gjort under tilsynet.

Fylkesmannen i Oppland avdekket ingen avvik og ga 6 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Virksomheten har ikke etablert en plan for håndtering og disponering av masser fra produksjonen som lagres over tre år.
- Virksomhetens dokumentasjon for plassering og bruk av innleide midlertidige knuseverk kan forbedres.
- Rutiner for målinger av utslipp til vann kan forbedres.
- Drivstofftank for diesel har mangelfull merking
- Farlig avfall har blitt deklartert på feil organisasjonsnummer.
- Restbetong kan ha blitt lagret over tre år.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

11. september 2018 Stein Egil Granli

Vebjørn Knarrum

dato kontrollør

miljøverndirektør

Fylkesmannen i Oppland

Kopi av rapporten sendes til:

- Gjøvik kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Veidekke Industri AS PG Lillehammer P&G	
Organisasjonsnr.: 917943915	Eies av:
Bransjenr. (NACE-kode): 08.120 - Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin	

Kontrollert enhet

Navn: Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk	Anleggsnr.: 0502.099.I.FMOP
Kommune: Gjøvik	Fylke: Oppland
Anleggsaktivitet: Pukkverk	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for Pukkverk 2018.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og rensutstyr
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Sedimenter og grunnforurensning
- Avfall
- Tanklagring

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. august 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Veidekke Industri AS - Åndalen pukkverk bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oppland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oppland (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten har ikke etablert en plan for håndtering og disponering av masser fra produksjonen som lagres over tre år.

Kommentarer:

Virksomheten oppgir at det oppstår betydelige mengder av massefraksjon 0-4 og delvis 4-8, som er vanskelig å omsette og som blir lagret over lang tid, dvs over tre år. Vi fikk oppgitt at anslagsvis 30 000 tonn var på lager. Disse fraksjonene kan brukes til avslutning i pukkverket mm. Fylkesmannen vurderer at det er hensiktsmessig at det

framgår av virksomhetens internkontroll hvor disse massene lagres og beskrivelser rundt framtidig disponering av disse massene.

Anmerkning 2

Virksomhetens dokumentasjon for plassering og bruk av innleide midlertidige knuseverk kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten oppgir at det leies inn midlertidige knuse/sikteverk etter behov, anslagsvis 2-3 ganger per år og at varigheten kan være så lenge som 2-3 måneder. Fylkesmannen vurderer at dette er forhold ved pukkverket som kan ha miljømessig betydning for omgivelsene i form av vesentlige bidrag til utslipp til luft mht støy og støv. Støymålinger ved anlegget i 2012 viser at støykrav overholdes ved drift av de faste etablerte knuse- og sikteverkene. Det kan imidlertid være påregnelig at påvirkningen fra innleide knuseverk og sikteverk kan ha betydning for om kravene til støy og støv blir overholdt. Det bør framgå av virksomhetens internkontroll at det er rutine for å plassere midlertidige knuseverk på faste plasser slik at støybildet på anlegget er forutsigbart.

Anmerkning 3

Rutiner for målinger av utslipp til vann kan forbedres.

Kommentarer:

Virksomheten gjennomfører målinger av utslipp til vann i nærliggende bekk for å kontrollere innhold av suspendert stoff. Rutinen bør forbedres ved å angi hvor vannprøver tas ut og angi hvor aktuelle utslippspunkter fra pukkverket er. Under tilsynet var det ett avløpsrør som var ført ut mot bekkedalen under en vei inne på anlegget, som kan føre med seg finstoff ved mye nedbør.

Anmerkning 4

Drivstofftank for diesel har mangelfull merking

Kommentarer:

Dieseltank på 10 m³ og evt aktuelle rørdeler skal merkes i henhold til krav i forurensningsforskriften § 18-6 bokstav g).

Anmerkning 5

Farlig avfall har blitt deklarerert på feil organisasjonsnummer.

Kommentarer:

Vi fant ikke opplysninger på Avfallsdeklarerer.no om deklarerert farlig avfall fra Åndalen pukkverk i forkant av tilsynet. Under tilsynet ble det avdekt at farlig avfall fra anlegget har blitt deklarerert på et annet organisasjonsnummer for Veidekke Industri AS. Virksomheten må sikre at farlig avfall blir korrekt deklarerert.

Anmerkning 6

Restbetong kan ha blitt lagret over tre år.

Kommentarer:

Virksomheten mottar restbetong fra en lokal betongprodusent og vi fikk opplyst at slike masser kan ha blitt lagret mer enn tre år. Kravet til maksimal lagringstid dersom avfallet skal gjenvinnes eller behandles er tre år. Virksomheten må sørge for å ha rutiner som gjør det mulig å ha oversikt over lagringstid for masser som mottas.

8. Andre forhold

Veidekke Industri AS har tillatelse etter forurensningsloven fra 04.07.2000 for mottak av bygg- og rivningsavfall ved Åndalen pukkverk. Fylkesmannen har bedt virksomheten ta opp til vurdering behovet for å opprettholde denne tillatelsen. Dette er basert på at de massene som virksomheten mottar, kan tas imot uten egen tillatelse eller forurensningsloven, slik som ren betong, asfaltrester og rene gravemasser. Dersom Veidekke Industri AS ønsker å videreføre tillatelsen, må det forventes at Fylkesmannen krever en endring og fornyelse. Dette er med bakgrunn i at tillatelsen er gammel og at det er behov for å vurdere vilkårene i tillatelsen på nytt. Med hjemmel i forurensningsloven § 18 kan tillatelsen i alle tilfeller tilbakekalles eller endres når det har gått 10 år etter at den ble gitt.

Siste støymålinger ved Åndalen pukkverk ble utført i 2012 i henhold til opplysninger fra virksomheten. Det er bl.a. tatt ut betydelig med masse i pukkverket siden 2012 og det kan være grunnlag for å gjennomføre en ny støykartlegging. En slik kartlegging bør også omfatte vurdering av støy fra innleide midlertidige knuse/sikteverk.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)