



Fylkesmannen i Rogaland

ORGANISK MATERIELRETUR AS  
Postboks 80  
4291 Kopervik

Stavanger, 8. oktober 2018

Deres ref.:  
Kenneth Johannessen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/9499  
Saksbehandler:  
Margareta Skog

## Rapport: Inspeksjon ved Organisk materielretur AS sitt anlegg for plastgjenvinning på Storøy

### Kontrollnummer: 2018.007.I.FMRO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Kenneth Johannessen

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Margareta Skog

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Anfinn A. Vestvik

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Mariann Størksen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved *Organisk materielretur AS (OMR)* den 04.10.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

1. Bedriften mangler en skriftlig risikovurdering av virksomheten mhp ytre miljø.
2. Bedriften har ikke nødvendig tillatelse etter forurensningsloven til virksomheten.

#### Anmerkninger:

- Bedriften bør ha en skriftlig plan som sikrer at produksjons- og lagerhallene holdes ryddige, og at gjennomstrømmingen av plast gjennom anlegget er best mulig.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

8. oktober 2018	Margareta Skog	Marit Sundsvik Bendixen
dato	kontrollør	ass. fylkesmiljøvernsjef
	Fylkesmannen i Rogaland	

Kopi av rapporten sendes til:

- Karmøy kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> ORGANISK MATERIELRETUR AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 914421586	<b>Eies av:</b> 814392562
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Organisk materielretur - plastgjenvinning	<b>Anleggsnr.:</b> 1149.0243.01
<b>Kommune:</b> Karmøy	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> -	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen var uvarslet. Inspeksjonen ble gjennomført for både å følge opp en melding i høst om at plast blåste på sjøen fra virksomheten, og for å gjennomføre en oppfølgende kontroll etter vårt tilsyn på OMR 19. oktober 2017, jf. vårt brev av 19. desember 2017.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

OMR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må OMR innen **31. desember 2018** sende en skriftlig redegjørelse som viser at Avvik 1 er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Margareta Skog.

#### **4. Varsel om gebyr**

Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi i henhold til forvaltningsloven § 16, tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet; beregnet total ressursbruk på inntil 2 dagsverk. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 10 300,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om sats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å kommentere dette varselet. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Fylkesmannen i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Bedriften mangler en skriftlig risikovurdering av virksomheten mhp ytre miljø.

##### **Avvik fra:**

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6

##### **Kommentarer:**

Bedriften er slik plassert at lettere gjenstander lett forsøpler utearealene og/eller blåser på sjøen. All håndtering og oppbevaring av plast, mv på utearealene – også rent midlertidig – forutsettes derfor å være nøye risikovurdert før slik aktivitet igangsettes. Før oppstart forutsettes tilhørende nødvendige forebyggende tiltak å være iverksatt. F.eks. dersom kunder skal levere plastavfall, mv. på kaia, så må OMR tilrettelegge for og innføre rutiner som sikrer at dette gjøres på en fullt ut forsvarlig måte.

Under tilsynet registrerte vi at bedriften hadde (lette) drivhusvegger liggende på området. Det meste var buntet sammen og lå slik til at det «umulig» kan blåse på sjøen, men ikke alt, se Bilde 1:



Bilde 1: Det skal ikke sterke stormen til før de knuste platene nærmest bildet ender på sjøen.

Vi presiserer at knuste/usikrede drivhusplater bare er eksempler på hva som bedriften etter gjennomført risikovurdering neppe vil la bli liggende utendørs. Alt som vinden kan få fatt i er det reell fare for at ender på sjøen, eller «bare» forsøpler nærområdet når værforholdene er ugunstige.

Bedriften har store mengder plast liggende på anlegget. Plast er riktignok ikke brannfarlig, men begynner det først å brenne vil konsekvensene kunne bli særs alvorlige. Bedriften opplyser at de ikke har risikovurdert faren for brann ved anlegget, heller ikke for 3. part. Bedriften forutsettes blant annet å ha iverksatt tiltak som sørger for effektiv varsling av brann/branntilløp utenom arbeidstid. Utover dette er det naturlig at bedriften (sammen med «brannvernseksperter») får vurdert behovet for å etablere brannceller, varmesøkende kamera, etc. i både produksjons- og lagerhallene.

Utslipp til ytre miljø grunnet vind og brann er det viktigste bedriften må få inkludert i sin skriftlige risikovurdering, men av andre åpenbare forhold bedriften må risikovurdere er faren for avrenning fra forurenset plast (som står under åpen himmel), lukt fra rester av fiskefor og silosaft, etc.

Utover dette minner vi om at bedriften ikke bare må ha en skriftlig risikovurdering som omfatter ytre miljø, men også helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, jf. internkontrollforskriften § 5.

## **Avvik 2**

Bedriften har ikke nødvendig tillatelse etter forurensningsloven til virksomheten.

### **Avvik fra:**

Forurensningsloven §§ 7, 29, 16 og 11  
Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, punkt 6

### **Kommentarer:**

Bedriften driver et avfalls-/gjenvinningsanlegg som trenger tillatelse etter forurensningsloven. Etter forrige tilsyn på anlegget (19. oktober 2017) fikk bedriften tilsendt kopi av en

tillatelse Fylkesmannen hadde gitt til en virksomhet som driver med omtrent det samme som OMR.

Under tilsynet nå (4. oktober 2018) opplyser bedriften at en søknad om tillatelse er oversendt Fylkesmannen for ca. et halvt år siden. Denne søknaden kan vi ikke se å ha mottatt.

I e-post av 5. oktober 2018 mottar vi søknaden bedriften refererte til under tilsynet. Søknaden er datert 18. desember 2017.

Fordi vi nå har mottatt bedriftens søknad om tillatelse etter forurensningsloven lukker vi dette avviket. Vår behandling av søknaden vil vi følge opp som egen sak.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Bedriften bør ha en skriftlig plan som sikrer at produksjons- og lagerhallene holdes ryddige, og at gjennomstrømmingen av plast gjennom anlegget er best mulig.

### Kommentarer:

Bedriftens produksjons- og lagerhaller er i dag overfylte og det finnes ingen klar plan for hva som skal plasseres hvor, og hvilke mengder avfall som kan tas imot. Avfallsfraksjoner, f.eks. papp, som burde vært videresendt fordi det finnes både avsetningsmuligheter og det er mengde nok til å levere fulle lass, har bare blitt stående.

For å sikre effektiv gjennomstrømming av plastavfall gjennom anlegget henstilles bedriften til å utarbeide en skriftlig plan for hva og hvor mye som skal plasseres hvor, for så å få planen iverksatt snarest mulig og det uten at dette blir unødig arbeidskrevende.

## 8. Andre forhold

- 3 ansatte, inkl. leder
- Ca. 90 % av plasten som mottas blir i dag levert med bil. Resten (10 %) leveres med båt/skip (fra fiskeoppdrett og av fiskere).
- Grunnet mottaksstopp i Kina, har det vært vanskelig å få viderelevert innsamlet plast. I dag har OMR avsetningsmuligheter for alle typer plast, med unntak av «plastfolie fra næring». Nevnte fraksjon tar bedriften i dag ikke imot, men stoppet er midlertidig.
- Bedriften mottar ikke oljeholdige kanner, fat, etc. Dette fordi bedriften har erfart at emballasje som er brukt til å oppbevare oljer på - og som er mottatt som «tomme», likevel ikke er tomme. Neste ledd har definert plasten som farlig avfall, og sendt regningen til OMR.
- *PolymerTrade* er godkjent av *Grønt Punkt*. Bedriften slipper å tenke på at eksport- og importtillatelser/-dokumentene er i orden. Det gjør *PolymerTrade*.
- Plasten veies ikke ved mottak, men bedriften har en pallevekt (som tar inntil 3 tonn). Den bruker OMR til å veie plasten etter at bedriften finsortert den. Vektene bruker bedriften som datagrunnlag for å rapportere tilbake til kundene om oppnådd sorteringsgrad.

- All plast veies ved uttransport på vekta til Geminor.
- OMR satser på å bli «Miljøfyrtårn»-sertifisert i 2019.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt eller ettersendt:

- Regelhjelp.no
- *Gebyr ved kontroll* (TA-2608)
- Avviksbehandling: *Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den*
- Risikovurdering: *Kontroll med risiko gir gevinst*
- *Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning* (M-992/2018)